

別紙 1  
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2023/6/21	2023/6/21	2023/6/21	2023/6/21
時刻	-	14:00	13:34	12:55	12:20
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	晴	晴	晴	晴
気温	°C	27.0	25.5	25.5	25.5
水温	°C	25.5	26.4	24.6	26.3
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.80	1.80	1.65	1.35
色相	-	淡黄褐濁	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.9 (25.0°C)	7.7 (24.9°C)	7.6 (25.0°C)	8.5 (24.9°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.8	5.3	8.1	11
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	7.6	6.5	7.0	9.0
浮遊物質 (SS)	mg/L	11	2	7	7
アンモニア性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	0.7	0.8	<0.1	0.4
カルシウム	mg/L	0.9	0.6	0.7	1.0
全窒素	mg/L	1.7	1.5	0.7	1.5
全リン [T-P]	mg/L	0.14	0.11	0.18	0.16
リン酸性リン	mg/L	0.067	0.080	0.10	0.023
クロロフィルa	μg/L	22	2	30	45