

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2023/7/19	2023/7/19	2023/7/19	2023/7/19
時刻	-	14:30	14:00	13:15	12:45
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	晴	晴	晴	晴
気温	°C	30.9	29.5	30.2	30.5
水温	°C	32.5	30.8	29.2	31.0
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.85	1.12	1.20	0.86
色相	-	淡黄緑濁	淡黄色透	淡黄緑透	淡黄緑透
臭気	-	無臭	弱かび臭	弱かび臭	弱かび臭
水素イオン濃度 (pH)	-	9.1 (24.8°C)	7.6 (24.9°C)	8.5 (24.8°C)	8.0 (24.9°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	12	3.8	7.6	7.1
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	6.0	4.2	8.4	4.7
浮遊物質 (SS)	mg/L	11	7	16	8
アンモニア性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	0.4	0.8	0.1	0.7
カルシウム	mg/L	0.9	0.5	0.7	0.6
全窒素	mg/L	1.4	1.3	0.8	1.3
全リン [T-P]	mg/L	0.17	0.19	0.18	0.22
リン酸性リン	mg/L	0.050	0.14	0.071	0.13
クロロフィルa	μg/L	45	7	57	27