

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2023/8/16	2023/8/16	2023/8/16	2023/8/16
時刻	-	14:20	14:00	13:25	12:57
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	晴	晴	晴	晴
気温	°C	31.0	31.0	30.3	29.5
水温	°C	30.8	31.3	29.5	30.9
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.55	0.98	1.95	0.50
色相	-	淡黄褐濁	淡黄色透	淡黄色透	淡緑色濁
臭気	-	無臭	無臭	弱かび臭	弱かび臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.7(25.1°C)	7.7(25.1°C)	7.3(25.2°C)	9.5(25.0°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	5.4	4.4	2.1	14
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	6.2	5.3	5.8	14
浮遊物質 (SS)	mg/L	12	5	7	24
アンモニア性窒素	mg/L	0.2	0.2	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	0.7	0.7	0.2	<0.1
カルシウム	mg/L	1.1	0.7	0.7	2.1
全窒素	mg/L	1.9	1.5	0.9	2.1
全リン [T-P]	mg/L	0.21	0.23	0.24	0.42
リン酸性リン	mg/L	0.13	0.18	0.16	0.22
クロロフィルa	μg/L	12	6	22	110