

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2023/10/18	2023/10/18	2023/10/18	2023/10/18
時刻	-	14:15	13:46	13:17	12:55
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	晴	晴	晴	晴
気温	°C	23.0	22.5	22.5	23.9
水温	°C	20.5	21.5	22.0	21.9
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.95	1.70	1.20	>1.63
色相	-	淡黄色濁	淡黄色透	淡黄緑透	淡黄色透
臭気	-	無臭	無臭	弱藻臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.6 (25.1°C)	7.6 (25.1°C)	7.8 (25.1°C)	8.2 (25.1°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.5	6.3	7.9	10
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	6.4	4.4	6.0	4.1
浮遊物質 (SS)	mg/L	10	7	3	6
アンモニア性窒素	mg/L	0.2	<0.1	0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	1.4	1.8	0.1	1.7
カルシウム	mg/L	0.8	0.4	0.8	0.5
全窒素	mg/L	2.3	2.2	0.9	2.3
全リン [T-P]	mg/L	0.12	0.10	0.27	0.10
リン酸性リン	mg/L	0.073	0.080	0.20	0.059
クロロフィルa	μg/L	14	6	14	20