

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2023/11/15	2023/11/15	2023/11/15	2023/11/15
時刻	-	14:07	13:35	13:05	12:40
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	曇	雨	曇	曇
気温	°C	14.6	13.8	15.0	17.0
水温	°C	14.5	16.5	16.3	16.5
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.75	1.50	1.60	2.45
色相	-	淡黄緑濁	無色透明	淡黄緑透	淡黄色透
臭気	-	無臭	無臭	弱かび臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.8 (24.7°C)	7.7 (24.6°C)	7.8 (24.6°C)	8.2 (24.6°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	8.2	7.0	7.6	10
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	4.6	3.4	8.3	5.3
浮遊物質 (SS)	mg/L	20	4	6	3
アンモニア性窒素	mg/L	0.1	<0.1	0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	2.4	2.4	0.3	1.2
カルシウム	mg/L	0.6	0.3	1.1	0.5
全窒素	mg/L	3.1	2.8	1.4	1.7
全リン [T-P]	mg/L	0.15	0.12	0.34	0.082
リン酸性リン	mg/L	0.11	0.11	0.12	0.044
クロロフィルa	μg/L	11	2	38	8