

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2023/12/13	2023/12/13	2023/12/13	2023/12/13
時刻	-	13:50	13:30	12:45	12:20
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	晴	晴	晴	晴
気温	°C	13.5	11.0	11.5	15.0
水温	°C	11.8	12.6	12.5	13.1
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.80	1.10	1.15	2.13
色相	-	淡黄白透	淡黄緑透	淡黄緑透	淡黄緑透
臭気	-	弱下水処理臭	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.9 (24.8°C)	7.8 (24.9°C)	8.4 (24.8°C)	8.5 (24.7°C)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	10	9.6	11	11
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	3.8	3.0	8.4	3.8
浮遊物質 (SS)	mg/L	11	3	7	1
アンモニア性窒素	mg/L	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	2.5	2.5	0.3	1.7
カルシウム	mg/L	0.7	0.4	0.8	0.6
全窒素	mg/L	3.2	2.9	1.2	2.4
全リン [T-P]	mg/L	0.13	0.11	0.27	0.056
リン酸性リン	mg/L	0.071	0.071	0.16	0.015
クロロフィルa	μg/L	16	6	25	2