

別紙 1  
計量の結果<水質>

地点名		山田	九十九塚	織幡	船戸機場	吉岡	大堀山
水質分析項目	単位	F P	F P	F P		F P	F P
調査日	-	2019/5/16	2019/5/16	2019/5/16	2019/5/16	2019/5/16	2019/5/16
時刻	-	15:25	15:45	16:10	09:15	11:00	11:15
管理所	-	北総東部用水	北総東部用水	北総東部用水	北総東部用水	北総東部用水	北総東部用水
天候	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	22.5	21.8	19.6	22.0	26.4	23.8
水温	℃	23.5	23.8	22.2	20.7	22.1	22.8
透視度	cm	-	-	-	-	-	-
透明度	m	1.3	0.8	>2.6	1.1	2.1	2.0
色相	-	淡黄	淡灰黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
臭気	-	微川藻臭	微川藻臭	微カビ臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
水素イオン濃度 (pH)	-	8.0 (23.1℃)	9.4 (21.2℃)	8.2 (23.3℃)	7.7 (23.0℃)	8.5 (23.0℃)	8.0 (21.8℃)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	9.9	16	9.5	8.7	10	9.5
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	4.8	10	4.1	5.6	4.2	4.2
浮遊物質 (SS)	mg/L	2	10	1	7	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	1.4	<0.1	1.0	1.3	1.3	1.4
カルゲル窒素	mg/L	0.6	1.4	0.3	0.9	0.4	0.3
全窒素	mg/L	2.1	1.5	1.3	2.3	1.7	1.8
全リン [T-P]	mg/L	0.077	0.10	0.034	0.085	0.046	0.061
リン酸性リン	mg/L	0.042	0.007	0.020	0.025	0.020	0.045
クロロフィルa	μg/L	16	140	5	20	7	5