

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		山田	九十九塚	織幡	船戸機場	吉岡	大堀山
水質分析項目	単位	F P	F P	F P		F P	F P
調査日	-	2019/8/15	2019/8/15	2019/8/15	2019/8/15	2019/8/15	2019/8/15
時刻	-	15:00	15:30	09:45	09:40	11:10	11:35
管理所	-	北総東部用水	北総東部用水	北総東部用水	北総東部用水	北総東部用水	北総東部用水
天候	-	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	31.0	30.2	29.8	33.1	31.3	31.0
水温	℃	31.6	31.3	31.0	30.5	31.3	31.0
透視度	cm	-	-	-	-	-	-
透明度	m	1.5	0.9	2.1	2.0	>2.2	2.2
色相	-	淡黄	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄
臭気	-	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
水素イオン濃度 (pH)	-	8.1 (20.9℃)	9.5 (20.9℃)	8.5 (21.0℃)	7.6 (20.9℃)	8.4 (21.1℃)	7.8 (21.0℃)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	9.0	13	10	5.4	10	6.2
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	5.1	11	5.6	5.2	5.1	4.9
浮遊物質 (SS)	mg/L	1	12	<1	<1	1	<1
アンモニア性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	0.9	<0.1	0.3	1.1	1.0	1.1
カルシウム	mg/L	0.7	1.5	0.7	0.9	0.5	0.6
全窒素	mg/L	1.7	1.5	1.1	2.1	1.5	1.8
全リン [T-P]	mg/L	0.12	0.11	0.035	0.11	0.082	0.12
リン酸性リン	mg/L	0.094	0.007	0.009	0.10	0.059	0.099
クロロフィルa	μg/L	17	110	13	3	12	7