

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2019/4/25	2019/4/25	2019/4/25	2019/4/25
時刻	-	14:55	14:20	13:35	13:55
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	21.9	21.9	21.2	22.6
水温	℃	20.5	20.7	21.1	18.6
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.9	1.3	2.0	1.1
色相	-	淡茶黄	淡黄	淡黄	淡茶黄
臭気	-	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
水素イオン濃度 (pH)	-	9.0 (22.0℃)	8.1 (22.0℃)	9.3 (22.0℃)	7.7 (22.0℃)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	13	8.4	13	4.6
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	8.9	5.8	4.4	6.5
浮遊物質 (SS)	mg/L	15	2	<1	4
アンモニア性窒素	mg/L	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	1.0	1.2	<0.1	1.4
カルシウム	mg/L	0.9	0.5	0.7	0.7
全窒素	mg/L	1.9	1.8	0.7	2.2
全リン [T-P]	mg/L	0.13	0.071	0.020	0.079
リン酸性リン	mg/L	0.073	0.057	0.009	0.060
クロロフィルa	μg/L	120	12	5	8