

別紙 1  
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2019/6/13	2019/6/13	2019/6/13	2019/6/13
時刻	-	13:25	13:50	15:00	14:35
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	23.1	22.8	21.3	21.1
水温	℃	23.4	24.3	25.2	23.0
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.8	1.2	2.2	1.2
色相	-	淡灰黄	淡黄	淡黄	淡茶黄
臭気	-	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.5 (21.1℃)	7.6 (21.3℃)	8.6 (21.4℃)	7.3 (22.6℃)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	8.5	6.8	10	3.0
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	8.6	6.5	5.6	7.4
浮遊物質 (SS)	mg/L	7	1	1	7
アンモニア性窒素	mg/L	0.1	0.1	<0.1	0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	0.6	0.8	<0.1	0.2
カルシウム窒素	mg/L	1.0	0.8	0.9	2.0
全窒素	mg/L	1.6	1.7	1.0	2.2
全リン [T-P]	mg/L	0.15	0.13	0.11	0.21
リン酸性リン	mg/L	0.064	0.11	0.080	0.16
クロロフィルa	μg/L	24	6	11	19