

別紙 1
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2019/7/11	2019/7/11	2019/7/11	2019/7/11
時刻	-	11:20	11:50	14:00	13:40
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	24.0	24.4	25.2	26.2
水温	℃	23.6	23.8	24.8	23.6
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.6	1.8	1.4	1.1
色相	-	淡灰黄	淡黄	淡黄緑	淡茶黄
臭気	-	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.7(22.8℃)	7.7(22.7℃)	8.7(22.7℃)	7.6(22.6℃)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.9	7.5	17	3.5
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	5.8	4.7	11	4.8
浮遊物質 (SS)	mg/L	13	2	12	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.3	0.1	0.3	<0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	0.7	1.2	<0.1	1.4
カルシウム	mg/L	0.8	0.4	1.4	0.3
全窒素	mg/L	1.7	1.7	1.5	1.7
全リン [T-P]	mg/L	0.15	0.12	0.16	0.12
リン酸性リン	mg/L	0.072	0.10	0.093	0.074
クロロフィルa	μg/L	12	3	100	12