

別紙 1  
計量の結果<水質>

地点名		笹川取水口	青馬	倉橋	猿田
水質分析項目	単位		F P	F P	F P
調査日	-	2019/8/15	2019/8/15	2019/8/15	2019/8/15
時刻	-	11:30	12:00	14:15	13:55
管理所	-	東総用水	東総用水	東総用水	東総用水
天候	-	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	33.2	31.0	31.4	31.0
水温	℃	31.2	31.3	32.2	30.4
透視度	cm	-	-	-	-
透明度	m	0.7	1.3	1.8	1.4
色相	-	淡灰黄	淡黄	淡黄	淡茶黄
臭気	-	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
水素イオン濃度 (pH)	-	7.9 (21.0℃)	7.7 (20.9℃)	7.8 (21.0℃)	7.5 (21.1℃)
溶存酸素量 (DO)	mg/L	7.0	4.0	6.1	2.9
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	6.7	5.9	5.9	5.8
浮遊物質 (SS)	mg/L	10	1	<1	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.3	0.1	<0.1	0.1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	mg/L	0.6	1.1	0.3	0.6
カルシウム	mg/L	1.1	0.7	0.6	0.8
全窒素	mg/L	1.8	1.9	1.0	1.4
全リン [T-P]	mg/L	0.23	0.22	0.16	0.17
リン酸性リン	mg/L	0.17	0.21	0.14	0.14
クロロフィルa	μg/L	27	7	19	19