

利根川河口堰の管理状況

～平成29年9月の河口堰のゲート操作状況、気象・水象状況等をお知らせします。(観測及び調査データは速報値です。)～

1. 概要

(1) 塩害防除の状況

- ① 堰上流基準地点(26km)表層の塩化物イオン濃度
 最大値 107 ppm (9月 19日) 平均値 74 ppm
- ② 日平均で基準値(500ppm)を超えた日は、 ありませんでした。
 ※参考 堰下流地点(16.5km)表層の塩化物イオン濃度最大値は、 8,419 ppm (9時、17時測定値)

(2) 堰上流地点での用水の利用

- ① 管理水位
 堰操作時(操作形式:タイプ1, 2, 3)における堰上流(19km)水位がY.P.+0.8mを下回った日は、 ありませんでした。

② 利水状況

利根川河口堰は、下記地域に用水を供給しており、今月も水利権の範囲内で取水されました。

利水者	目的	水利権量(m ³ /s)	供給先等
東京都	水道用水	14.01	三郷浄水場、金町浄水場
千葉県	水道用水	3.48	印旛取水場、木下取水場
埼玉県	水道用水	1.15	新三郷浄水場
銚子市	水道用水	0.12	
千葉県	工業用水	1.24	千葉地区、東葛・葛南地区
北総東部地区	かんがい	2.27	
計		22.27	






(3) 堰下流への流下量

堰操作時(操作形式:タイプ1, 2, 3)における堰下流への平均放流量 180 m³/s でした。

2. 管理状況

(1) ゲートの操作状況

※操作日数:当該月の操作日数、累計日数:1月1日からの操作日数

操作形式	操作概要		操作日数(日)	累計日数(日)
	順流時	逆流時		
タイプ1 	順流時	逆流時	3.6	26.8
タイプ2 	順流時	逆流時	0.1	14.4
タイプ3 	順流時	逆流時	19.4	198.4
タイプ4 	順流時	逆流時	6.8	22.0
タイプ5 	順流時	逆流時	0.1	11.4

(Y.P.は江戸川工事基準面の略で、通常の標高より0.8402m低い位置をY.P.±0.0mとしています。)

(2) 気象、水象状況

① 気象(観測地点:利根川河口堰管理所)

雨量(mm)	上旬	中旬	下旬	総雨量	最多1時間雨量	発生日時
	20.5	59.0	75.5	155.0	14.5	28日 7時
気温(°C)	最高	最低	湿度(%)	最高	最低	
	31.4	16.5		93.5	36.8	
風	最大風速(m/s)	発生時風向	発生日	10m/s以上を記録した日数		
	18.1	SSW	18日	7日		
地震	発生日	時刻	震度(気象庁発表)			最大加速度(gal)管理 所構内深度-6.4m
	なし		神栖市溝口	東庄町笹川	香取市羽根川	

河口堰の地震計で感知した地震のうち主なものを記載
震度「-」は気象庁発表無し

② 水象

堰流入量	流量(m ³ /s)	日	時刻	備考
a. 最大流量	520	19日	2 : 0	
b. 最小流量	140	16日	11 : 30	

※流量値:100m³/s未満の場合は5m³/s刻み、100m³/s以上の場合には有効数字2桁としています。

(3) 水質状況

調査場所	18km(満潮時)			18km(干潮時)			19km			調査日
	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	
DO (mg/L)	7.8	6.7	4.2	7.8	5.4	4.1	8.1	7.6	7.5	6日
pH	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	
BOD(mg/L)	1.3	1.0	1.1	1.0	1.2	0.9	1.3	1.2	1.2	
SS (mg/L)	7.1	9.7	68.0	7.6	10.3	60.0	10.3	13.1	18.2	
大腸菌群数(MPN/100mL)	700	700	1700.0	790	2200	2800	490	1100	1100	

水質状況は速報値であり、後日修正の可能性ががあります。

3. 防災態勢

次のとおり防災態勢をとりました。

発令日時	解除日時	態勢	発令理由等
8月31日 17:00	9月1日 8:30	注意態勢	台風15号
9月7日 16:00		注意態勢	北朝鮮ミサイル発射対応