

牧 尾 ダ ム 積 雪 調 査

愛知用水では牧尾ダム集水域内の降雪状況把握のため、次のような積雪調査を実施しています。

調査方法：雪尺(箱尺) 調査地点：長野県木曽郡王滝村御岳高原


調査期間：12月頃～翌年4月頃 調査頻度：月3回(上・中・下旬)

令和6年12月10日 に実施した調査結果は次のとおりです。

調査状況

	前 回 調 査	今 回 調 査
調査日(天候)	令和6年11月20日 (曇)	令和6年12月10日 (晴)
積 雪 深	0 cm	11 cm
積 雪 状 況 (遠 景)		
積 雪 状 況 (近 景)		

積 雪 深 グ ラ フ



- 注： 1. この調査は、方法、頻度等が簡易であり、気象業務法の観測には該当しません。
2. グラフの最大、最小、平均は、平成27年度に現在地に調査地点を変更してから令和5年度までの統計値を示します。