

木曾川用水取水地点水質調査・監視報告《速報値》

| 調査日 | 調査時刻 | 調査場所① 白川取水口 | | 調査場所② 木曾川大堰取水口 | | 監視報告 (取水口地点のカメラによる確認) |
|----------|------|----------------|----|-------------------|-----|--------------------------|
| | | 濁度 (mg/l) | PH | 濁度 (mg/l) | PH | |
| (平均値) | — | 3.4 | 7 | 2.1 | 7.4 | (平成28年水質年報引用) |
| 令和2年1月6日 | 午前 | — | — | 2.0 | 7.5 | 【木曾川大堰取水口】 濁りなし |
| 令和2年2月3日 | 午前 | — | — | 3.0 | 7.4 | 【木曾川大堰取水口】 濁りなし |
| 令和2年3月2日 | 午前 | — | — | 3.0 | 7.3 | 【木曾川大堰取水口】 濁りなし |
| 令和2年4月6日 | 午前 | — | — | 4.0 | 7.5 | 【木曾川大堰取水口】 濁りなし |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

