

令和2年5月20日
国土交通省木曾川下流河川事務所
水資源機構中部支社
水資源機構長良川河口堰管理所

長良川河口堰の管理状況

1. 概要

令和2年5月11日から5月17日までの1週間の長良川河口堰のゲート操作状況、気象・水象・水質状況等についてお知らせします。

【フラッシュ操作の実施状況】

更なる弾力的運用として取り組んでいるフラッシュ操作を、今年度は5月13日から開始しました。

【河口堰上下流の塩分濃度（塩化物イオン値）の状況】

堰上流部では7～10mg/l、堰下流部では1,300～18,000mg/lの値で推移しました。

飲用に適する塩分濃度は200mg/l以下、工業用では20mg/l以下であり堰上流部ではこれらの基準を満足しています。

【堰上流部における用水の利用状況】

長良導水（知多半島の4市5町への水道用水）として、約99万 m^3 （1週間の日平均取水量1.64 m^3/s ）が利用されました。

その他各用水として水利権量の範囲内で利用されました。

【堰下流への流下量】

堰を通過して流れている流量は、1週間の日平均流量のうち最小の日の値は55 m^3/s （5月15日）、最大の日の値は180 m^3/s （5月17日）です。

2. 資料	① 長良川河口堰の管理状況（No. 1022）	1頁 ～ 6頁
	② 調査結果（令和2年5月11日～5月17日）	1/7 ～ 7/7
	③ アンダーフローによるフラッシュ操作とは	1/1

長良川河口堰の管理状況

No. 1022


令和2年5月11日から5月17日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。

1. ゲートの操作状況等

5月11日から5月17日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9時時点の調節ゲート操作状況(※1)					フラッシュ操作実施状況		
月 日	オーバーフロー	アンダーフロー	全開	全閉	月 日	実施時間	ゲート状態(※2)
5月 11日	①～⑩				5月 11日	-	-
5月 12日	①～⑩				5月 12日	-	-
5月 13日	①～⑩				5月 13日	10:30～11:00	図 b (右岸側)
5月 14日	①～⑩				5月 14日	-	-
5月 15日	①～⑩				5月 15日	-	-
5月 16日	①～⑩				5月 16日	-	-
5月 17日	①～⑩				5月 17日	-	-


(※1) ゲート操作状況の解説：調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。



(※2) フラッシュ操作時のゲート状態
次ページ 図 a～c を参照。

【平常時】

平常時オーバーフロー操作



【フラッシュ操作時】

図 a : アンダーフラッシュ操作 (左岸側)




図 b : アンダーフラッシュ操作 (右岸側)





図 c : オーバーフラッシュ操作 (注)



(注) 伊勢大橋地点の表層のクロロフィルa濃度が上昇したとき、オーバーフローによるフラッシュ操作を実施することがあります。

2. 堰上下流水位の状況

1) 堰上流水位 (※)

最高時	T. P. +1. 20m	5月 11日	0時11分頃
最低時	T. P. +0. 83m	5月 15日	13時59分頃

2) 堰下流水位

最高時	T. P. +0. 92m	5月 11日	8時00分頃
最低時	T. P. -1. 07m	5月 11日	15時13分頃

(※) 平常時の堰上流水位は、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で管理しています。

3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天気	気温 (°C)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m ³ /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m ³ /s)	備 考
5月 11日	晴れ時々曇り	21. 1	-	4. 7	NW	110	120	5月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (m ³ /s) 130
12日	晴れ	20. 6	-	2. 9	S	70	100	
13日	晴れ	21. 6	-	5. 8	N	欠測	90	
14日	晴れ	17. 6	-	3. 1	N	45	60	
15日	晴れ時々曇り 一時雨	20. 2	0	3. 7	S	40	55	
16日	雨のち曇り	15. 1	62	2. 5	SE	60	160	
17日	晴れ時々曇り	22. 0	-	4. 5	WSW	120	180	
合計			62					

※・気温は9時現在値です。

- 雨量は当日0時から24時までの合計値です。
(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)
 - 風速は当日0時から24時までの平均値です。
 - 風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。
 - 忠節流量は9時現在値です。
 - 堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
 - 忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m³/s未満の場合には5m³/s刻み、100m³/s 以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。
- なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	5月 11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日
操作回数	2	8	5	5	8	1	11
利用船舶数	4	8	8	8	8	1	26

5. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値（Cl⁻濃度）で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

塩分濃度（塩化物イオン値：mg/ℓ）						
月 日 時刻	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点		
	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
5月 11日 9:00	10	9	9	9,800	16,000	16,000
12日 9:00	10	9	10	15,000	17,000	17,000
13日 9:00	10	10	10	12,000	16,000	16,000
14日 9:00	9	9	10	8,700	17,000	17,000
15日 9:00	8	8	9	10,000	16,000	18,000
16日 9:00	7	8	9	5,000	8,300	13,000
17日 9:00	9	9	9	1,300	2,300	6,500

※・塩分濃度（NaCl, MgCl₂, KCl等の混合時の濃度）とCl⁻濃度の関係は「塩分濃度=300+1.805×Cl⁻濃度」です。

- ・塩分濃度（塩化物イオン値）の基準は飲料水200mg/ℓ以下、工業用水20mg/ℓ以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曾川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィルa（速報値）の状況は次のとおりです。

（単位：μg/L）

	堰下流水域			堰上流水域									堰流入地点			揖斐川			木曾川					
	揖斐長良大橋 3.0km			伊勢大橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東海大橋 22.6km			南濃大橋 28.4km			大藪大橋 31.2km			城南 -0.5km			弥富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
11日	12.6	3.8	7.7	30.0	14.0	23.9	20.9	4.7	10.0	一部欠測のため 不明：A			4.8	2.5	3.0	6.4	1.0	2.3	5.7	2.5	3.9	一部欠測のため 不明：C		
12日	16.4	2.8	8.4	一部欠測のため 不明：A			8.0	2.4	5.9	3.6	1.7	2.5	4.8	2.1	2.6	3.4	1.1	2.1	6.5	2.3	3.5	一部欠測のため 不明：A		
13日	14.3	4.1	9.3	37.4	17.6	26.6	9.1	4.4	6.6	3.7	2.0	2.8	2.8	2.1	2.4	2.6	1.1	1.8	7.4	3.0	4.6	14.5	4.3	6.1
14日	一部欠測のため 不明：A			28.6	13.0	20.2	13.7	5.6	9.4	4.6	1.3	2.4	2.8	2.0	2.3	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			23.4	4.9	9.8
15日	58.9	16.5	23.6	59.7	16.5	33.0	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			4.0	2.5	3.0	22.1	3.5	9.0	60 以上	6.4	-
16日	45.6	13.7	25.9	43.7	19.4	33.5	24.5	6.0	17.8	4.9	2.2	3.8	5.6	2.1	3.5	一部欠測のため 不明：C			21.6	5.5	12.3	21.1	4.4	7.5
17日	31.0	6.6	13.1	17.4	4.0	8.0	13.4	3.1	5.9	8.1	3.8	6.3	6.9	2.8	4.4	一部欠測のため 不明：C			19.7	4.9	9.8	29.9	4.4	6.4

※ クロロフィルaの測定範囲の上限値は60μg/Lです。

※ 欠測理由 A：保守点検 B：出水 C：計測・電送不良等

クロロフィルa（chlorophyll a）は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィルaの値が増加します。

6. その他

1) ゲート保守点検

5月11日、12日、13日、14日、15日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

2) 主な水利用

①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m ³ /s)	備考
5月 11日	1.63 m ³ /s	
12日	1.73 m ³ /s	
13日	1.68 m ³ /s	
14日	1.70 m ³ /s	
15日	1.62 m ³ /s	
16日	1.46 m ³ /s	
17日	1.63 m ³ /s	
期間中の取水総量		約 99 万 m ³
期間中の平均取水量		約 141 千 m ³ /日

※データの出典先

長良導水：水資源機構木曾川用水総合管理所

総量は、日平均取水量(m³/s)の合計に、86,400(=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したものの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

名 称	目 的	水利権量	供給先
長良川用水	かんがい	4.03 m ³ /s ^{※1}	羽島市、海津市
福原用水	かんがい	0.256m ³ /s ^{※2}	愛西市
中勢水道	水道用水	0.732m ³ /s ^{※2}	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	2.951m ³ /s ^{※2}	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・ 水路維持	1.22 m ³ /s ^{※2}	桑名市長島町

※1 期別最大取水量（4月20日～5月25日）

※2 年間最大取水量

調 査 結 果

(令和2年5月11日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T.P. 1.15 m
気 温	： 21.1℃ (9時)	堰下流	： T.P. 0.75 m
降雨量※	： 2 mm (前日)	忠 節	： -2.75 m (約 110 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 17.0	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	9,800
満潮	： 7時30分 T.P. 1.05m					
	21時10分 T.P. 1.05m					
干潮	： 1時50分 T.P. -0.48m					
	14時50分 T.P. -1.14m	中層	mg/l	9	16,000	
		下層	mg/l	9	16,000	

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	16.7	17.1	17.4	18.8	19.3	19.1	17.5	18.0
低層水温	℃	—	—	17.4	18.8	19.0	17.3	17.1	—
pH	—	7.5	7.3	7.2	7.4	7.6	7.7	—	—
表層DO	mg/l	8.0	7.9	7.5	7.8	8.4	7.8	6.7	7.8
低層DO	mg/l	—	—	7.6	7.9	8.5	5.0	5.5	—
COD	mg/l	2.8	2.0	—	—	2.9	—	—	—
濁度	度	8.6	8.4	6	5	9	6	—	—
電気伝導度	μS/cm	88	96	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	6	3,380	15,080	1,300
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	6	4	14,340	14,500	—
総窒素	mg/l	0.97	1.14	—	0.93	1.01	1.05	—	—
総リン	mg/l	0.07	0.08	—	0.08	0.06	0.08	—	—
クロロフィルa	μg/l	1.7	4.8	3.7	11.9	21.1	5.8	3.9	5.6

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和2年5月12日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)	
天 候	晴れ (9時)
気 温	20.6℃ (9時)
降雨量※	- mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況(9時)

堰上流	T. P.	1.10 m
堰下流	T. P.	0.73 m
忠 節	-3.10 m	(約 70 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	18.0		
潮 (堰下流水位計)			
満潮	8時00分	T. P.	0.92m
	21時30分	T. P.	0.83m
干潮	2時40分	T. P.	-0.22m
	15時10分	T. P.	-1.07m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	15,000
	中層	mg/l	9	17,000
	下層	mg/l	10	17,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰上流水域					堰下流水域		
		堰流入地点	大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	揖斐川 城 南 -0.5km
表層水温	℃	18.8	19.1	18.5	18.1	19.3	18.8	16.8	18.3
低層水温	℃	—	—	18.4	18.1	19.0	16.9	16.7	—
pH	—	7.6	7.5	7.3	7.2	7.6	7.7	—	—
表層DO	mg/l	7.8	9.0	9.4	7.2	8.5	7.4	6.8	6.8
低層DO	mg/l	—	—	9.3	7.1	8.3	4.9	5.3	—
COD	mg/l	2.7	2.1	—	—	2.8	—	—	—
濁度	度	5.2	6.8	5	7	7	8	—	—
電気伝導度	μS/cm	91	87	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	7	6	4,940	15,700	4,280
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	7	5	15,700	15,180	—
総窒素	mg/l	0.91	1.22	—	0.96	1.09	1.11	—	—
総リン	mg/l	0.07	0.07	—	0.08	0.07	0.08	—	—
クロロフィルa	μg/l	3.0	2.4	2.0	4.7	13.6	7.7	2.9	5.0

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和2年5月13日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況(9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流： T.P. 1.00 m
天 候	：	晴れ (9時)	堰下流： T.P. 0.53 m
気 温	：	21.6℃ (9時)	忠 節： 欠測 ※
降雨量※	：	- mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(2) 潮位状況(前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	：	19.0						
潮 (堰下流水位計)			河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m	
満潮	：	8時20分 T.P. 0.79m						
		22時30分 T.P. 0.76m						
干潮	：	3時00分 T.P. -0.13m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	12,000	
		15時40分 T.P. -0.85m		中層	mg/l	10	16,000	
				下層	mg/l	10	16,000	

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	19.5	20.0	19.0	18.4	19.6	19.2	19.0	18.5	
低層水温	℃	—	—	19.0	18.5	19.0	18.1	18.8	—	
pH	—	7.6	7.4	7.2	7.3	7.6	7.7	—	—	
表層DO	mg/l	8.0	9.1	7.9	8.3	8.9	7.7	8.1	6.7	
低層DO	mg/l	—	—	7.8	8.0	7.0	5.0	7.1	—	
COD	mg/l	2.7	2.0	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	5.4	7.6	4	9	9	8	—	—	
電気伝導度	μS/cm	101	101	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	5	7	5,120	12,680	7,360	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	8	13,560	12,740	—	
総窒素	mg/l	0.94	1.19	—	0.81	1.07	1.13	—	—	
総リン	mg/l	0.08	0.08	—	0.06	0.07	0.07	—	—	
クロロフィルa	μg/l	2.2	2.8	2.3	4.8	21.5	5.8	3.2	4.6	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調査結果

(令和2年5月14日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天候	：	晴れ (9時)
気温	：	17.6℃ (9時)
降雨量※	：	- mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(3) 水位状況(9時)

堰上流	：	T.P.	0.85 m
堰下流	：	T.P.	0.28 m
忠節	：	-3.34 m	(約 45 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m			

(2) 潮位状況(前日)

月齢	：	20.0
潮 (堰下流水位計)		
満潮	：	9時00分 T.P. 0.53m
		23時40分 T.P. 0.42m
干潮	：	3時40分 T.P. 0.02m
		16時50分 T.P. -0.95m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	8,700
	中層	mg/l	9	17,000
	下層	mg/l	10	17,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰上流水域					堰下流水域		
		堰流入地点	大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	揖斐川 城 南 -0.5km
表層水温	℃	18.7	19.5	19.3	18.8	18.8	18.6	16.1	18.4
低層水温	℃	-	-	19.2	18.7	18.6	16.2	15.4	-
pH	-	7.7	7.4	7.3	7.4	7.5	8.0	-	-
表層DO	mg/l	8.0	8.6	8.1	8.2	8.6	8.2	5.3	8.8
低層DO	mg/l	-	-	8.0	8.0	8.2	4.6	3.6	-
COD	mg/l	2.6	2.1	-	-	2.7	-	-	-
濁度	度	5.8	7.6	6	10	8	8	-	-
電気伝導度	μS/cm	112	110	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	5	5	7	8,400	15,280	7,160
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	4	4	6	16,340	16,200	-
総窒素	mg/l	1.06	1.23	-	0.80	1.10	1.15	-	-
総リン	mg/l	0.08	0.08	-	0.06	0.07	0.08	-	-
クロロフィルa	μg/l	2.6	2.3	3.1	7.5	13.0	9.5	4.3	23.4

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調査結果

(令和2年5月15日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況(9時)

(観測地点：堰管理所構内)		堰上流： T.P. 0.85 m
天候	： 晴れ (9時)	堰下流： T.P. 0.03 m
気温	： 20.2℃ (9時)	忠節： -3.41 m (約 40 m ³ /s) ※
降雨量※	： - mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(2) 潮位状況(前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 21.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	10,000
満潮	： 10時20分 T.P. 0.33m					
	： - T.P. -					
干潮	： 5時10分 T.P. -0.09m					
	： 17時20分 T.P. -0.66m	中層	mg/l	8	16,000	
		下層	mg/l	9	18,000	

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	19.8	欠測	19.3	19.4	19.0	18.4	18.2	18.3
低層水温	℃	-	-	19.3	19.3	18.7	16.6	17.3	-
pH	-	7.5	欠測	7.3	7.4	7.7	8.0	-	-
表層DO	mg/l	8.6	欠測	8.1	8.3	9.1	8.0	7.3	8.8
低層DO	mg/l	-	-	8.1	7.7	7.4	3.5	5.1	-
COD	mg/l	2.6	欠測	-	-	2.6	-	-	-
濁度	度	7.2	欠測	5	7	8	9	-	-
電気伝導度	μS/cm	114	欠測	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	5	5	6	9,780	13,500	11,140
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	5	4	6	16,200	14,820	-
総窒素	mg/l	0.96	欠測	-	0.81	1.02	1.23	-	-
総リン	mg/l	0.07	欠測	-	0.07	0.06	0.09	-	-
クロロフィルa	μg/l	2.6	欠測	2.3	10.0	21.5	27.2	4.6	41.5

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調査結果

(令和2年5月16日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天候	： 雨	(9時)
気温	： 15.1℃	(9時)
降雨量※	： 0mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(3) 水位状況(9時)

堰上流	： T.P.	0.87 m
堰下流	： T.P.	-0.05 m
忠節	： -3.21 m	(約 60 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	： 22.0
潮 (堰下流水位計)	
満潮	： 0時40分 T.P. 0.44m
	12時20分 T.P. 0.24m
干潮	： 6時40分 T.P. -0.10m
	18時10分 T.P. -0.53m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	5,000
	中層	mg/l	8	8,300
	下層	mg/l	9	13,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰上流水域					堰下流水域		
		堰流入地点	大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	揖斐川 城 南 -0.5km
表層水温	℃	18.9	19.5	19.5	19.5	19.6	18.8	18.1	18.3
低層水温	℃	—	—	19.6	19.6	18.7	17.1	17.7	—
pH	—	7.5	7.3	7.3	7.4	7.9	8.0	—	—
表層DO	mg/l	8.0	8.0	8.3	7.9	9.6	8.1	6.9	8.3
低層DO	mg/l	—	—	8.2	7.9	7.2	3.3	4.3	—
COD	mg/l	2.5	2.2	—	—	2.8	—	—	—
濁度	度	7.0	4.4	5	5	8	6	—	—
電気伝導度	μS/cm	117	123	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	6	5	5,240	7,960	3,040
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	5	15,120	14,160	—
総窒素	mg/l	0.98	1.20	—	0.83	0.98	1.12	—	—
総リン	mg/l	0.07	0.09	—	0.08	0.06	0.08	—	—
クロロフィルa	μg/l	3.3	2.6	3.8	21.7	31.4	25.6	9.7	5.8

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調査結果

(令和2年5月17日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況(9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流： T.P. 0.88 m
天候	：	晴れ (9時)	堰下流： T.P. -0.22 m
気温	：	22.0℃ (9時)	忠節： -2.64 m (約 120 m ³ /s) ※
降雨量※	：	62 mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(2) 潮位状況(前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	：	23.0						
潮	(堰下流水位計)		河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m	
満潮	：	2時30分 T.P. 0.58m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	1,300	
		13時40分 T.P. 0.33m		中層	mg/l	9	2,300	
干潮	：	8時30分 T.P. -0.14m		下層	mg/l	9	6,500	
		20時00分 T.P. -0.37m						

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	17.2	17.5	17.6	18.2	19.4	19.5	18.0	17.2
低層水温	℃	—	—	17.5	18.1	19.1	17.5	17.9	—
pH	—	7.5	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	—	—
表層DO	mg/l	8.0	7.3	7.8	7.1	7.7	7.5	6.8	8.7
低層DO	mg/l	—	—	7.8	6.9	7.5	2.8	5.5	—
COD	mg/l	欠測	3.4	—	—	2.5	—	—	—
濁度	度	19.6	16.6	12	6	7	6	—	—
電気伝導度	μS/cm	77	83	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	7	7	2,140	5,240	800
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	6	6	14,320	14,320	—
総窒素	mg/l	1.03	1.23	—	0.95	1.05	1.04	—	—
総リン	mg/l	0.10	0.13	—	0.07	0.08	0.08	—	—
クロロフィルa	μg/l	欠測	5.6	7.3	4.3	8.6	6.8	6.4	4.5

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー


アンダーフローによるフラッシュ操作とは

■目的

河川環境の保全と更なる改善に向け、夏期（4月～9月）に、堰上流河川の底層の溶存酸素量（DO）が低下する頻度を減少させることを目指す。

■実施内容

堰下流水位が満潮を迎えた後、アンダーフロー操作によって30分間、最大600m³/秒の流出量の増量操作を行う。



【フラッシュ操作による水位変化の模式図】

