

令和3年1月20日  
国土交通省木曾川下流河川事務所  
水資源機構中部支社  
水資源機構長良川河口堰管理所

# 長良川河口堰の管理状況

## 1. 概要

令和3年1月11日から1月17日までの1週間の長良川河口堰のゲート操作状況、気象・水象・水質状況等についてお知らせします。

### 【河口堰上下流の塩分濃度（塩化物イオン値）の状況】

堰上流部では11～14mg/l、堰下流部では13,000～17,000mg/lの値で推移しました。

飲用に適する塩分濃度は200mg/l以下、工業用では20mg/l以下であり堰上流部ではこれらの基準を満足しています。

### 【堰上流部における用水の利用状況】

長良導水（知多半島の4市5町への水道用水）として、約106万 $m^3$ （1週間の日平均取水量1.75 $m^3/s$ ）が利用されました。

その他各用水として水利権量の範囲内で利用されました。

### 【堰下流への流下量】

堰を通過して流れている流量は、1週間の日平均流量のうち最小の日の値は25 $m^3/s$ （1月12日）、最大の日の値は50 $m^3/s$ （1月17日）です。

## 2. 資料

- ① 長良川河口堰の管理状況（No. 1056）…………… 1頁～5頁
- ② 調査結果（令和3年1月11日～1月17日）…………… 1/7～7/7

# 長良川河口堰の管理状況

No. 1056



令和3年1月11日から1月17日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。

## 1. ゲートの操作状況等

1月11日から1月17日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9時時点の調節ゲート操作状況(※)				
月 日	オーバーフロー	アンダーフロー	全 開	全 閉
1月11日	②～⑤ ⑦～⑩			①、⑥
1月12日	②～⑤ ⑦～⑩			①、⑥
1月13日	②～⑤ ⑦～⑩			①、⑥
1月14日	②～⑤ ⑦～⑩			①、⑥
1月15日	②～⑤ ⑦～⑩			①、⑥
1月16日	②～⑤ ⑦～⑩			①、⑥
1月17日	②～⑤ ⑦～⑩			①、⑥

(※) ゲート操作状況の解説: 調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。



## 2. 堰上下流水位の状況

### 1) 堰上流水位(※)

最高時	T. P. +1. 23m	1月 15日	10時02分頃
最低時	T. P. +1. 00m	1月 11日	3時45分頃

### 2) 堰下流水位

最高時	T. P. +1. 02m	1月 16日	8時39分頃
最低時	T. P. -1. 39m	1月 15日	2時42分頃

(※) 平常時の堰上流水位は、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で管理しています。

## 3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天 気	気温 (°C)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m <sup>3</sup> /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m <sup>3</sup> /s)	備 考
1月 11日	曇り時々晴れ	1. 0	-	1. 9	NNE	25	30	1月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (m <sup>3</sup> /s) 60
12日	曇り時々晴れ 一時雨	2. 7	0	2. 3	NNE	25	25	
13日	晴れ	2. 6	-	2. 2	N	25	30	
14日	晴れ	3. 9	-	3. 1	NNE	欠測	35	
15日	晴れ	4. 5	-	2. 3	N	25	40	
16日	晴れ時々曇り 一時雨	4. 8	0	3. 6	N	25	40	
17日	曇り時々晴れ 一時雨	4. 2	0	4. 6	NW	30	50	
合計			0					

※・気温は9時現在値です。

- ・雨量は当日0時から24時までの合計値です。  
(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)
- ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
- ・風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。
- ・忠節流量は9時現在値です。
- ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
- ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m<sup>3</sup>/s未満の場合には5m<sup>3</sup>/s刻み、100m<sup>3</sup>/s 以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。  
なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

#### 4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	1月 11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日
操作回数	4	5	7	8	9	4	3
利用船舶数	4	5	11	12	10	4	4

#### 5. 水質等の状況

##### 1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値（Cl<sup>-</sup>濃度）で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

塩分濃度（塩化物イオン値：mg/ℓ）						
月 日 時刻	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点		
	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
1月 11日 9:00	11	13	11	13,000	16,000	17,000
12日 9:00	11	13	12	14,000	15,000	16,000
13日 9:00	11	13	12	14,000	15,000	17,000
14日 9:00	11	13	12	14,000	16,000	16,000
15日 9:00	11	13	12	14,000	15,000	17,000
16日 9:00	13	12	13	14,000	14,000	16,000
17日 9:00	13	13	14	13,000	15,000	16,000

※・塩分濃度（NaCl, MgCl<sub>2</sub>, KCl等の混合時の濃度）とCl<sup>-</sup>濃度の関係は「塩分濃度=300+1.805×Cl<sup>-</sup>濃度」です。

- ・塩分濃度（塩化物イオン値）の基準は飲料水200mg/ℓ以下、工業用水20mg/ℓ以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曾川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィルa（速報値）の状況は次のとおりです。

（単位：μg/L）

	堰下流水域			堰上流水域									堰流入地点			揖斐川			木曾川					
	揖斐長良大橋 3.0km			伊勢大橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東海大橋 22.6km			南濃大橋 28.4km			大藪大橋 31.2km			城南 -0.5km			弥富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
11日	17.4	2.4	5.7	8.2	5.0	6.5	3.0	1.5	2.4	1.8	1.1	1.4	2.1	1.6	1.8	一部欠測のため不明：C			4.0	2.0	3.0	7.6	5.1	6.1
12日	15.3	2.7	5.5	11.6	8.2	9.7	一部欠測のため不明：A			一部欠測のため不明：A			一部欠測のため不明：A			一部欠測のため不明：A			7.4	2.0	3.2	9.8	5.3	6.4
13日	16.2	1.4	4.9	一部欠測のため不明：A			3.2	1.5	2.5	1.5	1.0	1.3	一部欠測のため不明：A			一部欠測のため不明：A			5.7	1.6	3.1	一部欠測のため不明：A		
14日	一部欠測のため不明：A			12.1	6.5	9.5	3.8	1.5	2.4	1.5	1.0	1.2	1.9	1.6	1.7	2.8	2.2	2.4	一部欠測のため不明：A			7.8	5.2	6.2
15日	15.8	1.1	4.5	13.4	4.4	9.3	4.6	1.5	2.5	1.5	0.8	1.2	1.9	1.3	1.7	2.7	2.1	2.3	4.8	1.6	3.0	7.5	5.1	6.0
16日	10.0	1.1	3.8	11.2	7.4	9.6	3.0	1.2	2.1	1.6	1.1	1.3	2.3	1.7	1.9	5.5	2.3	2.6	4.4	1.9	3.1	7.8	5.1	5.9
17日	9.8	1.9	4.2	10.4	3.7	6.2	2.6	1.4	2.1	1.9	1.2	1.5	2.2	1.7	1.9	3.9	2.4	2.7	5.0	2.1	3.0	8.0	5.1	5.8

※ クロロフィルaの測定範囲の上限値は60μg/Lです。

※ 欠測理由 A：保守点検 B：出水 C：計測・電送不良等

クロロフィルa（chlorophyll a）は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィルaの値が増加します。

## 6. その他

### 1) ゲート保守点検

1月13日、14日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

### 2) 主な水利用

#### ①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m <sup>3</sup> /s)	備考
1月 11日	1.72 m <sup>3</sup> /s	
12日	1.76 m <sup>3</sup> /s	
13日	1.79 m <sup>3</sup> /s	
14日	1.80 m <sup>3</sup> /s	
15日	1.80 m <sup>3</sup> /s	
16日	1.79 m <sup>3</sup> /s	
17日	1.62 m <sup>3</sup> /s	
期間中の取水総量		約 106 万 m <sup>3</sup>
期間中の平均取水量		約 151 千 m <sup>3</sup> /日

※データの出典先

長良導水：水資源機構木曾川用水総合管理所

総量は、日平均取水量(m<sup>3</sup>/s)の合計に、86,400(=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したもの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

なお、10月11日～3月31日の長良川用水（羽島市、海津市へのかんがい）の水利権量は $0\text{m}^3/\text{s}$ です。

名 称	目 的	水利権量	供給先
福原用水	かんがい	$0.256\text{m}^3/\text{s}^*$	愛西市
中勢水道	水道用水	$0.732\text{m}^3/\text{s}^*$	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	$2.951\text{m}^3/\text{s}^*$	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・ 水路維持	$1.22\text{m}^3/\text{s}^*$	桑名市長島町

※ 年間最大取水量

# 調査結果

## (令和3年1月11日)

### (1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天候	曇り	(9時)
気温	1.0℃	(9時)
降雨量※	- mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

### (3) 水位状況(9時)

堰上流	T.P.	1.04 m
堰下流	T.P.	-0.21 m
忠節	-3.62 m	(約 25 m <sup>3</sup> /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

### (2) 潮位状況(前日)

月齢	26.4
潮 (堰下流水位計)	
満潮	4時20分 T.P. 0.46m
	16時00分 T.P. 0.54m
干潮	9時50分 T.P. -0.43m
	23時20分 T.P. -1.30m

### (4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	13,000
	中層	mg/l	13	16,000
	下層	mg/l	11	17,000

### (5) 水質状況(9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	6.2	5.5	4.6	5.2	4.8	7.2	7.6	4.6
低層水温	℃	-	-	4.6	5.2	4.8	9.2	7.5	-
pH	-	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	8.0	-	-
表層DO	mg/l	11.2	11.5	11.6	11.3	11.8	9.5	10.5	12.0
低層DO	mg/l	-	-	11.6	11.3	11.4	8.5	8.0	-
COD	mg/l	2.3	1.7	-	-	2.2	-	-	-
濁度	度	0.8	3.4	2	4	3	2	-	-
電気伝導度	μS/cm	144	146	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	11	9	10	10,200	12,340	3,340
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	5	10	10	14,920	13,220	-
総窒素	mg/l	1.04	1.18	-	1.09	1.14	1.21	-	-
総リン	mg/l	0.09	0.07	-	0.07	0.05	0.06	-	-
クロロフィルa	μg/l	2.5	1.8	1.8	2.8	6.5	3.4	3.5	5.8

ND：定量下限値未満

### (6) ゲート操作状況(9時)

②～⑤、⑦～⑩号	オーバーフロー	①、⑥号	全閉
----------	---------	------	----

# 調査結果

## (令和3年1月12日)

### (1) 気象状況

### (3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)		堰上流： T.P. 1.11 m
天候	曇り (9時)	堰下流： T.P. 0.25 m
気温	2.7℃ (9時)	忠節： -3.64 m (約 25 m <sup>3</sup> /s) ※
降雨量※	- mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

### (2) 潮位状況 (前日)

### (4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	27.4			河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸	堰下流左岸
潮 (堰下流水位計)							5.4km+250m	5.4km-250m
満潮	5時30分	T.P.	0.66m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	14,000
	16時30分	T.P.	0.75m		中層	mg/l	13	15,000
干潮	11時00分	T.P.	-0.43m		下層	mg/l	12	16,000
	-	T.P.	-					

### (5) 水質状況 (9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	6.7	6.4	5.2	5.3	5.0	7.0	6.8	5.3
低層水温	℃	-	-	5.1	5.3	4.9	9.4	8.8	-
pH	-	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.9	-	-
表層DO	mg/l	11.0	11.4	11.4	11.1	11.9	9.6	11.0	11.7
低層DO	mg/l	-	-	11.6	11.2	11.5	8.4	7.7	-
COD	mg/l	2.2	1.6	-	-	2.3	-	-	-
濁度	度	1.0	3.4	2	4	3	4	-	-
電気伝導度	μS/cm	135	142	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	11	9	10	9,600	12,160	5,660
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	6	11	10	15,600	15,720	-
総窒素	mg/l	0.95	1.24	-	1.10	1.14	1.28	-	-
総リン	mg/l	0.09	0.08	-	0.06	0.04	0.09	-	-
クロロフィルa	μg/l	2.6	1.8	1.3	3.1	9.2	3.3	2.7	6.2

ND：定量下限値未満

### (6) ゲート操作状況 (9時)

②～⑤、⑦～⑩号	オーバーフロー	①、⑥号	全閉
----------	---------	------	----



## 調 査 結 果

(令和3年1月13日)

## (1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(9時)		(9時)		(9時)		(前日)	
天 候	:	晴れ		堰上流	:	T. P.	:	1.20 m	
気 温	:	2.6 °C		堰下流	:	T. P.	:	0.48 m	
降雨量※	:	0 mm		忠 節	:	-3.64 m	(約	25 m <sup>3</sup> /s)	※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」				※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m					

## (3) 水位状況(9時)

## (2) 潮位状況(前日)

月 齢	:	28.4			河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮	(堰下流水位計)				塩分濃度 (塩化物イ ン値)	上層	mg/l	11	14,000
満潮	:	6時20分	T. P.	0.91m		中層	mg/l	13	15,000
		17時00分	T. P.	0.92m		下層	mg/l	12	17,000
干潮	:	0時20分	T. P.	-1.32m					
		12時00分	T. P.	-0.33m					

## (4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

## (5) 水質状況(9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	6.7	6.6	5.6	4.8	5.0	6.6	8.0	5.6	
低層水温	°C	—	—	5.6	4.8	4.9	9.4	8.9	—	
pH	—	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.9	—	—	
表層DO	mg/l	10.5	11.5	11.4	11.5	11.9	9.9	9.9	11.5	
低層DO	mg/l	—	—	11.3	11.5	11.7	8.2	7.5	—	
COD	mg/l	2.6	1.6	—	—	2.2	—	—	—	
濁度	度	1.0	2.2	2	4	3	4	—	—	
電気伝導度	μS/cm	151	145	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	11	12	10	8,340	15,560	6,780	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	11	10	15,740	16,620	—	
総窒素	mg/l	1.31	1.24	—	1.05	1.15	1.22	—	—	
総リン	mg/l	0.11	0.07	—	0.07	0.04	0.07	—	—	
クロロフィルa	μg/l	2.8	2.0	1.3	2.0	8.9	2.8	2.5	6.2	

ND：定量下限値未満

## (6) ゲート操作状況(9時)

②～⑤、⑦～⑩号	オーバーフロー	①、⑥号	全閉
----------	---------	------	----

## 調 査 結 果

(令和3年1月14日)

## (1) 気象状況

## (3) 水位状況(9時)

(観測地点：堰管理所構内)		堰上流： T.P. 1.22 m
天 候	： 晴れ (9時)	堰下流： T.P. 0.76 m
気 温	： 3.9℃ (9時)	忠 節： 欠測 ※
降雨量※	： - mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

## (2) 潮位状況(前日)

## (4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 29.4	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	14,000
満潮	： 7時00分 T.P. 0.97m					
	17時50分 T.P. 0.90m					
干潮	： 1時10分 T.P. -1.35m					
	12時40分 T.P. -0.40m	中層	mg/l	13	16,000	
		下層	mg/l	12	16,000	

## (5) 水質状況(9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	7.2	6.9	5.9	4.5	5.4	7.8	9.4	6.0	
低層水温	℃	—	—	6.0	4.5	5.2	10.2	9.9	—	
pH	—	7.4	7.3	7.4	7.6	7.6	7.9	—	—	
表層DO	mg/l	10.6	11.2	11.3	11.8	11.8	9.4	10.0	11.3	
低層DO	mg/l	—	—	11.2	11.8	11.6	7.8	7.7	—	
COD	mg/l	2.5	1.9	—	—	2.3	—	—	—	
濁度	度	1.0	2.4	2	4	2	4	—	—	
電気伝導度	μS/cm	151	154	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	10	12	9	10,380	15,980	7,600	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	12	7	16,460	16,920	—	
総窒素	mg/l	1.11	1.24	—	1.06	1.23	1.22	—	—	
総リン	mg/l	0.10	0.09	—	0.08	0.05	0.07	—	—	
クロロフィルa	μg/l	2.8	1.8	1.4	1.7	9.5	3.5	3.2	7.3	

ND：定量下限値未満

## (6) ゲート操作状況(9時)

②～⑤、⑦～⑩号 オーバーフロー	①、⑥号 全閉
------------------	---------

# 調査結果

## (令和3年1月15日)

### (1) 気象状況

### (3) 水位状況(9時)

(観測地点：堰管理所構内)		堰上流： T.P. 1.22 m
天候	： 晴れ (9時)	堰下流： T.P. 0.91 m
気温	： 4.5℃ (9時)	忠節： -3.65 m (約 25 m <sup>3</sup> /s) ※
降雨量※	： - mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

### (2) 潮位状況(前日)

### (4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 0.9	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	14,000
満潮	： 7時40分 T.P. 0.98m					
	18時30分 T.P. 0.92m					
干潮	： 1時50分 T.P. -1.38m					
	13時30分 T.P. -0.46m	中層	mg/l	13	15,000	
		下層	mg/l	12	17,000	

### (5) 水質状況(9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km	
表層水温	℃	8.0	7.5	6.5	4.8	5.5	8.2	10.2	6.3	
低層水温	℃	-	-	6.5	4.8	5.3	10.2	10.2	-	
pH	-	7.4	7.3	7.3	7.6	7.6	8.0	-	-	
表層DO	mg/l	10.2	11.3	10.9	11.7	12.0	9.2	9.8	11.3	
低層DO	mg/l	-	-	10.8	11.6	11.8	8.0	8.4	-	
COD	mg/l	2.6	1.7	-	-	2.4	-	-	-	
濁度	度	1.0	2.6	3	4	3	4	-	-	
電気伝導度	μS/cm	157	152	-	-	-	-	-	-	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	10	12	9	8,580	17,320	7,320	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	8	11	7	16,480	17,820	-	
総窒素	mg/l	1.17	1.21	-	1.03	1.22	1.30	-	-	
総リン	mg/l	0.10	0.08	-	0.07	0.05	0.05	-	-	
クロロフィルa	μg/l	2.5	1.8	1.4	1.6	13.4	3.2	2.1	6.5	

ND：定量下限値未満

### (6) ゲート操作状況(9時)

②～⑤、⑦～⑩号	オーバーフロー	①、⑥号	全閉
----------	---------	------	----

# 調査結果

## (令和3年1月16日)

### (1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天候	曇り	(9時)
気温	4.8℃	(9時)
降雨量※	- mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

### (3) 水位状況(9時)

堰上流	T.P.	1.18 m
堰下流	T.P.	1.01 m
忠節	-3.64 m	(約 25 m <sup>3</sup> /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

### (2) 潮位状況(前日)

月齢	1.9		
潮	(堰下流水位計)		
満潮	8時20分	T.P.	0.95m
	18時50分	T.P.	0.96m
干潮	2時30分	T.P.	-1.39m
	13時50分	T.P.	-0.48m

### (4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	13	14,000
	中層	mg/l	12	14,000
	下層	mg/l	13	16,000

### (5) 水質状況(9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km	
表層水温	℃	8.5	8.4	7.2	5.5	5.5	8.8	10.6	6.7	
低層水温	℃	-	-	7.2	5.5	5.4	10.1	10.6	-	
pH	-	7.4	7.3	7.3	7.5	7.6	8.1	-	-	
表層DO	mg/l	10.3	11.1	10.7	11.7	11.7	8.7	9.9	11.2	
低層DO	mg/l	-	-	10.7	11.6	11.5	8.3	8.7	-	
COD	mg/l	2.5	1.8	-	-	2.1	-	-	-	
濁度	度	1.0	2.6	4	2	2	4	-	-	
電気伝導度	μS/cm	156	153	-	-	-	-	-	-	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	10	13	10	9,500	17,080	7,140	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	9	11	8	15,560	17,580	-	
総窒素	mg/l	1.09	1.22	-	1.02	1.26	1.28	-	-	
総リン	mg/l	0.08	0.07	-	0.08	0.06	0.05	-	-	
クロロフィルa	μg/l	2.7	2.0	1.4	1.5	10.0	2.5	1.9	6.1	

ND：定量下限値未満

### (6) ゲート操作状況(9時)

②～⑤、⑦～⑩号	オーバーフロー	①、⑥号	全閉
----------	---------	------	----

# 調査結果

## (令和3年1月17日)

### (1) 気象状況

### (3) 水位状況(9時)

(観測地点：堰管理所構内)		堰上流： T.P. 1.13 m
天候	曇り (9時)	堰下流： T.P. 0.87 m
気温	4.2℃ (9時)	忠節： -3.57 m (約 30 m <sup>3</sup> /s) ※
降雨量※	0 mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

### (2) 潮位状況(前日)

### (4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	2.9			河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸	堰下流左岸
潮 (堰下流水位計)							5.4km+250m	5.4km-250m
満潮	8時30分	T.P.	1.02m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	13	13,000
	19時50分	T.P.	0.86m		中層	mg/l	13	15,000
干潮	2時50分	T.P.	-1.24m		下層	mg/l	14	16,000
	14時20分	T.P.	-0.36m					

### (5) 水質状況(9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	8.3	8.3	7.9	5.9	5.3	8.6	9.7	7.0
低層水温	℃	-	-	8.0	5.9	5.3	9.8	9.9	-
pH	-	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	8.1	-	-
表層DO	mg/l	10.4	11.1	10.5	11.7	11.5	9.1	9.3	11.1
低層DO	mg/l	-	-	10.5	11.5	11.4	8.2	7.8	-
COD	mg/l	2.3	1.7	-	-	2.2	-	-	-
濁度	度	1.0	2.8	4	4	3	4	-	-
電気伝導度	μS/cm	154	151	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	10	12	11	10,600	16,700	6,900
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	11	10	10	14,820	17,840	-
総窒素	mg/l	1.03	1.21	-	1.03	1.24	1.24	-	-
総リン	mg/l	0.08	0.06	-	0.09	0.06	0.05	-	-
クロロフィルa	μg/l	3.0	2.0	1.7	2.1	5.3	2.3	2.1	5.9

ND：定量下限値未満

### (6) ゲート操作状況(9時)

②～⑤、⑦～⑩号	オーバーフロー	①、⑥号	全閉
----------	---------	------	----