

令和7年5月9日
国土交通省木曾川下流河川事務所
水資源機構中部支社
水資源機構揖斐川・長良川総合管理所

長良川河口堰の管理状況

1. 概要

令和7年4月28日から5月4日までの1週間の長良川河口堰のゲート操作状況、気象・水象・水質状況等についてお知らせします。

【河口堰上下流の塩分濃度（塩化物イオン値）の状況】

堰上流部では5～9mg/l、堰下流部では1,600～16,000mg/lの値で推移しました。

飲用に適する塩分濃度は200mg/l以下、工業用では20mg/l以下であり堰上流部ではこれらの基準を満足しています。

【堰上流部における用水の利用状況】

長良導水（知多半島の4市5町への水道用水）として、約93万 m^3 （1週間の日平均取水量1.54 m^3/s ）が利用されました。

その他各用水として水利権量の範囲内で利用されました。

【堰下流への流下量】

堰を通過して流れている流量は、1週間の日平均流量のうち最小の日の値は65 m^3/s （5月1日）、最大の日の値は130 m^3/s （5月3日）です。

2. 資料

- ① 長良川河口堰の管理状況（No.1273）…………… 1頁～5頁
- ② 調査結果（令和7年4月28日～5月4日）…………… 1/7～7/7

長良川河口堰の管理状況

No. 1273



令和7年4月28日から5月4日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。

1. ゲートの操作状況等

4月28日から5月4日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9時時点の調節ゲート操作状況(※)				
月 日	オーバーフロー	アンダーフロー	全 開	全 閉
4月28日	①～⑩			
4月29日	①～⑩			
4月30日	①～⑩			
5月1日	①～⑩			
5月2日	①～⑩			
5月3日	①～⑩			
5月4日	①～⑩			

(※) ゲート操作状況の解説: 調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。



2. 堰上下流水位の状況

1) 堰上流水位

最高時	T. P. +1. 35m (※)	4月 28日	20時01分頃
最低時	T. P. +0. 84m	5月 3日	1時21分頃

2) 堰下流水位

最高時	T. P. +1. 23m	4月 28日	19時28分頃
最低時	T. P. -1. 48m	4月 29日	14時31分頃

(※) 平常時の堰上流水位は、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で管理していますが、塩水浸入のおそれがあったため、標高T. P. +1. 3mを超えて管理しました。

3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天気	気温 (°C)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m ³ /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m ³ /s)	備 考
4月 28日	曇り時々雨 一時晴れ	17. 3	8	2. 2	NNW	80	100	4月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (170m ³ /s)
29日	晴れ	13. 9	-	8. 9	NNW	75	120	
30日	晴れ	14. 5	-	3. 3	NW	65	100	
5月 1日	晴れ時々曇り 一時雨	17. 1	0	4. 8	S	55	65	5月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (160m ³ /s)
2日	雨時々晴れ 一時曇り	14. 7	54	6. 7	SE	55	120	
3日	晴れ一時曇り	15. 7	-	3. 2	S	95	130	
4日	晴れ時々曇り 一時雨	17. 5	0	4. 4	N	60	90	
合計			62					

※・気温は9時現在値です。

・雨量は当日0時から24時までの合計値です。

(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)

・風速は当日0時から24時までの平均値です。

・風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。

・忠節流量は9時現在値です。

・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。

・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m³/s未満の場合には5m³/s刻み、100m³/s以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。

なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	4月 28日	29日	30日	5月 1日	2日	3日	4日
操作回数	5	0	7	4	0	11	10
利用船舶数	12	0	8	5	0	13	28

5. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値（Cl⁻濃度）で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

塩分濃度（塩化物イオン値：mg/ℓ）						
月 日 時刻	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点		
	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
4月 28日 9:00	6	5	5	3,900	5,000	6,400
29日 9:00	6	5	5	1,600	9,000	13,000
30日 9:00	7	6	6	4,800	7,500	15,000
5月 1日 9:00	7	6	6	6,400	15,000	15,000
2日 9:00	7	6	6	2,600	13,000	14,000
3日 9:00	8	7	7	2,700	14,000	14,000
4日 9:00	9	7	8	7,700	15,000	16,000

※・塩分濃度（NaCl, MgCl₂, KCl等の混合時の濃度）とCl⁻濃度の関係は「塩分濃度=300+1.805×Cl⁻濃度」です。

・塩分濃度（塩化物イオン値）の基準は飲料水200mg/ℓ以下、工業用水20mg/ℓ以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曾川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィルa（速報値）の状況は次のとおりです。

(単位：μg/L)

	堰下流水域			堰上流水域									堰流入地点			揖斐川			木曾川					
	揖斐長良大橋 3.0km			伊勢大橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東海大橋 22.6km			南濃大橋 28.4km			大藪大橋 31.2km			城南 -0.5km			弥富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
28日	ND	ND	-	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			1.3	0.6	0.9	3.7	1.7	1.9	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：A		
29日	ND	ND	-	一部欠測のため 不明：A			ND	ND	-	1.3	0.7	1.0	2.2	1.6	1.9	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：C			8.4	3.7	5.8
30日	ND	ND	-	一部欠測のため 不明：A			ND	ND	-	1.4	0.5	1.0	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：A			7.6	3.5	5.3
1日	ND	ND	-	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			2.6	1.7	1.9	一部欠測のため 不明：C			46.0	0.5	3.6	10.3	3.9	5.8
2日	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：A			6.8	4.5	5.3	一部欠測のため 不明：C			2.8	1.7	2.1	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：A		
3日	ND	ND	-	一部欠測のため 不明：A			4.9	2.6	3.4	2.2	1.2	1.6	3.3	2.2	2.7	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：C			9.1	3.5	5.3
4日	ND	ND	-	一部欠測のため 不明：A			7.2	3.5	5.3	4.0	1.1	1.6	2.3	1.7	2.0	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：C			18.6	4.2	8.7

※ クロロフィルaの測定範囲の上限値は60μg/Lです。

※ 欠測理由 A：保守点検 B：出水 C：計測・電送不良等

クロロフィルa (chlorophyll a) は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィルaの値が増加します。

6. その他

1) ゲート保守点検

5月2日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

2) 主な水利用

①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m ³ /s)	備考
4月 28日	1.56 m ³ /s	
29日	1.55 m ³ /s	
30日	1.55 m ³ /s	
5月 1日	1.60 m ³ /s	
2日	1.48 m ³ /s	
3日	1.55 m ³ /s	
4日	1.53 m ³ /s	
期間中の取水総量		約 93 万 m ³
期間中の平均取水量		約 133 千 m ³ /日

※データの出典先

長良導水：水資源機構揖斐川・長良川総合管理所

総量は、日平均取水量(m³/s)の合計に、86,400(=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したものの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

名 称	目 的	水利権量	供給先
長良川用水	かんがい	4.03 m ³ /s ^{※1}	羽島市、海津市
福原用水	かんがい	0.256m ³ /s ^{※2}	愛西市
中勢水道	水道用水	0.732m ³ /s ^{※2}	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	2.951m ³ /s ^{※2}	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・ 水路維持	1.22 m ³ /s ^{※2}	桑名市長島町

※1 期別最大取水量（4月20日～5月25日）

※2 年間最大取水量

調 査 結 果

(令和7年4月28日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況(9時)

(観測地点：堰管理所構内)		堰上流： T.P. 1.27 m
天 候	曇り (9時)	堰下流： T.P. -0.07 m
気 温	17.3℃ (9時)	忠 節： -2.73 m (約 80 m ³ /s) ※
降雨量※	- mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(2) 潮位状況(前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	28.7			河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)	満潮	5時20分	T.P. 1.03m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	3,900
		18時30分	T.P. 1.11m		中層	mg/l	5	5,000
	干潮	12時40分	T.P. -1.25m		下層	mg/l	5	6,400
		-	T.P. -					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	16.6	17.1	15.7	欠測	16.8	ND	欠測	欠測
低層水温	℃	-	-	15.7	欠測	16.1	ND	欠測	-
pH	-	7.3	7.5	7.0	欠測	7.1	ND	-	-
表層DO	mg/l	8.7	9.9	9.3	欠測	8.8	ND	欠測	欠測
低層DO	mg/l	-	-	8.8	欠測	8.8	ND	欠測	-
COD	mg/l	1.8	1.5	-	-	2.3	-	-	-
濁度	度	2.2	4.0	6	欠測	5	ND	-	-
電気伝導度	μS/cm	82	83	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	5	欠測	5	ND	欠測	欠測
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	3	欠測	欠測	ND	欠測	-
総窒素	mg/l	0.84	0.70	-	欠測	0.94	ND	-	-
総リン	mg/l	0.05	0.03	-	欠測	0.05	ND	-	-
クロロフィルa	μg/l	1.6	1.8	1.0	欠測	欠測	ND	欠測	欠測

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調査結果

(令和7年4月29日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況(9時)

(観測地点：堰管理所構内)		堰上流： T.P. 1.15 m
天候	： 晴れ (9時)	堰下流： T.P. 0.14 m
気温	： 13.9℃ (9時)	忠節： -2.77 m (約 75 m ³ /s) ※
降雨量※	： 8 mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(2) 潮位状況(前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 0.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	1,600
満潮	： 6時00分 T.P. 1.16m					
	19時20分 T.P. 1.23m					
干潮	： 0時30分 T.P. -0.81m					
	13時10分 T.P. -1.26m	中層	mg/l	5	9,000	
		下層	mg/l	5	13,000	

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	欠測	15.6	15.7	15.1	15.7	ND	14.9	16.0
低層水温	℃	-	-	15.7	14.7	15.6	ND	欠測	-
pH	-	欠測	7.5	7.0	7.2	7.1	ND	-	-
表層DO	mg/l	欠測	9.3	8.7	8.6	8.8	ND	8.4	10.2
低層DO	mg/l	-	-	8.1	8.5	8.7	ND	欠測	-
COD	mg/l	欠測	1.7	-	-	2.1	-	-	-
濁度	度	欠測	4.6	5	6	7	ND	-	-
電気伝導度	μS/cm	欠測	89	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	6	6	6	ND	7,260	840
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	3	欠測	欠測	ND	7,460	-
総窒素	mg/l	欠測	0.76	-	0.76	0.95	ND	-	-
総リン	mg/l	欠測	0.04	-	0.05	0.05	ND	-	-
クロロフィルa	μg/l	欠測	1.7	1.2	ND	欠測	ND	5.9	5.0

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年4月30日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)	
天 候	： 晴れ (9時)
気 温	： 14.5℃ (9時)
降雨量※	： - mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況(9時)

堰上流	： T.P.	0.92 m
堰下流	： T.P.	0.34 m
忠 節	： -2.86 m (約	65 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	： 1.3
潮 (堰下流水位計)	
満潮	： 6時00分 T.P. 0.99m
	20時00分 T.P. 0.90m
干潮	： 0時50分 T.P. -0.56m
	14時30分 T.P. -1.48m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	4,800
	中層	mg/l	6	7,500
	下層	mg/l	6	15,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	15.1	15.9	14.8	15.3	ND	ND	13.9	15.6
低層水温	℃	—	—	14.8	14.9	ND	ND	欠測	—
pH	—	7.4	7.5	7.1	7.3	欠測	ND	—	—
表層DO	mg/l	8.9	9.8	8.9	8.7	欠測	ND	8.2	9.9
低層DO	mg/l	—	—	8.1	8.5	8.9	ND	欠測	—
COD	mg/l	1.9	1.7	—	—	2.3	—	—	—
濁度	度	1.8	6.2	6	5	ND	ND	—	—
電気伝導度	μS/cm	87	88	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	6	ND	6,100	2,440
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	ND	12,600	—
総窒素	mg/l	0.87	0.75	—	0.78	0.97	ND	—	—
総リン	mg/l	0.05	0.04	—	0.05	0.06	ND	—	—
クロロフィルa	μg/l	1.6	1.9	1.1	ND	欠測	ND	2.4	4.7

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年5月1日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況(9時)

(観測地点：堰管理所構内)		堰上流： T.P. 0.92 m
天 候	： 晴れ (9時)	堰下流： T.P. 0.59 m
気 温	： 17.1℃ (9時)	忠 節： -2.92 m (約 55 m ³ /s) ※
降雨量※	： - mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(2) 潮位状況(前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 2.3	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	6,400
満潮	： 7時10分 T.P. 0.86m					
	20時20分 T.P. 0.93m					
干潮	： 1時40分 T.P. -0.58m					
	14時50分 T.P. -1.38m	中層	mg/l	6	15,000	
		下層	mg/l	6	15,000	

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	16.6	17.4	16.0	15.7	ND	ND	15.1	16.7
低層水温	℃	—	—	16.0	15.3	ND	ND	欠測	—
pH	—	7.4	7.4	7.0	7.3	欠測	ND	—	—
表層DO	mg/l	8.6	10.0	8.9	8.5	欠測	ND	6.4	9.6
低層DO	mg/l	—	—	8.4	8.2	8.9	ND	欠測	—
COD	mg/l	2.0	1.7	—	—	2.1	—	—	—
濁度	度	2.4	5.2	5	6	ND	ND	—	—
電気伝導度	μS/cm	92	93	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	8	6	ND	13,180	3,700
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	ND	14,700	—
総窒素	mg/l	0.92	0.80	—	0.86	0.96	ND	—	—
総リン	mg/l	0.05	0.05	—	0.07	0.05	ND	—	—
クロロフィルa	μg/l	1.5	1.9	0.8	ND	欠測	ND	1.4	5.6

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年5月2日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況(9時)

(観測地点：堰管理所構内)		堰上流： T.P. 1.15 m
天 候	： 雨 (9時)	堰下流： T.P. 0.79 m
気 温	： 14.7℃ (9時)	忠 節： -2.94 m (約 55 m ³ /s) ※
降雨量※	： 0 mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(2) 潮位状況(前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 3.3	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	2,600
満潮	： 7時40分 T.P. 0.79m					
	21時20分 T.P. 0.80m					
干潮	： 1時50分 T.P. -0.35m					
	15時10分 T.P. -1.23m	中層	mg/l	6	13,000	
		下層	mg/l	6	14,000	

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	17.6	18.5	17.3	16.4	17.0	ND	16.5	17.3
低層水温	℃	—	—	17.3	16.1	16.9	ND	欠測	—
pH	—	7.5	7.5	7.2	7.3	7.2	ND	—	—
表層DO	mg/l	8.6	9.2	8.9	8.5	8.9	ND	7.3	9.0
低層DO	mg/l	—	—	8.6	8.3	8.9	ND	欠測	—
COD	mg/l	2.2	1.6	—	—	2.0	—	—	—
濁度	度	2.2	4.8	5	6	6	ND	—	—
電気伝導度	μS/cm	93	95	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	6	ND	10,580	3,620
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	ND	12,600	—
総窒素	mg/l	0.89	0.79	—	0.88	0.98	ND	—	—
総リン	mg/l	0.05	0.04	—	0.05	0.06	ND	—	—
クロロフィルa	μg/l	1.7	1.9	1.3	5.9	欠測	ND	2.0	5.2

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調査結果

(令和7年5月3日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流： T.P. 0.88 m
天候	：	晴れ (9時)	堰下流： T.P. 0.58 m
気温	：	15.7℃ (9時)	忠節： -2.66 m (約 95 m ³ /s) ※
降雨量※	：	54 mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	：	4.3						
潮 (堰下流水位計)			河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m	
満潮	：	7時50分 T.P. 0.85m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	2,700	
		23時20分 T.P. 0.54m		中層	mg/l	7	14,000	
干潮	：	2時40分 T.P. 0.01m		下層	mg/l	7	14,000	
		16時20分 T.P. -1.04m						

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	欠測	15.6	15.8	16.2	16.4	ND	15.5	16.7
低層水温	℃	-	-	15.8	15.9	16.1	ND	欠測	-
pH	-	欠測	7.3	7.1	7.3	7.2	ND	-	-
表層DO	mg/l	欠測	8.6	8.5	8.4	9.0	ND	6.5	7.2
低層DO	mg/l	-	-	8.0	8.1	8.8	ND	欠測	-
COD	mg/l	欠測	2.3	-	-	2.2	-	-	-
濁度	度	欠測	10.6	7	5	4	ND	-	-
電気伝導度	μS/cm	欠測	79	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	7	8	7	ND	14,940	5,840
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	4	欠測	欠測	ND	14,480	-
総窒素	mg/l	欠測	0.91	-	0.87	1.03	ND	-	-
総リン	mg/l	欠測	0.08	-	0.05	0.06	ND	-	-
クロロフィルa	μg/l	欠測	2.6	1.7	2.9	欠測	ND	1.1	5.1

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調査結果

(令和7年5月4日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天候	曇り	(9時)
気温	17.5℃	(9時)
降雨量※	- mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(3) 水位状況(9時)

堰上流	T.P.	0.87 m
堰下流	T.P.	0.43 m
忠節	-2.89 m	(約 60 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	5.3
潮 (堰下流水位計)	
満潮	8時50分 T.P. 0.59m
	23時20分 T.P. 0.60m
干潮	3時10分 T.P. -0.04m
	16時30分 T.P. -0.79m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	7,700
	中層	mg/l	7	15,000
	下層	mg/l	8	16,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	17.6	18.1	16.9	16.4	17.3	ND	16.6	17.0
低層水温	℃	-	-	16.8	16.1	16.6	ND	欠測	-
pH	-	7.6	7.4	7.1	7.2	7.1	ND	-	-
表層DO	mg/l	8.2	9.2	9.0	7.8	8.8	ND	7.1	6.7
低層DO	mg/l	-	-	8.9	7.6	8.5	ND	欠測	-
COD	mg/l	2.2	2.0	-	-	2.1	-	-	-
濁度	度	5.4	6.0	8	6	5	ND	-	-
電気伝導度	μS/cm	88	88	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	6	8	8	ND	13,920	8,020
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	3	欠測	欠測	ND	13,460	-
総窒素	mg/l	0.98	0.81	-	0.88	1.02	ND	-	-
総リン	mg/l	0.06	0.05	-	0.06	0.06	ND	-	-
クロロフィルa	μg/l	2.0	1.9	1.4	4.7	欠測	ND	1.1	8.3

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー
