

令和7年11月6日
国土交通省木曽川下流河川事務所
水資源機構中部支社
水資源機構揖斐川・長良川総合管理所

長良川河口堰の管理状況

1. 概要

令和7年10月27日から11月2日までの1週間の長良川河口堰のゲート操作状況、気象・水象・水質状況等についてお知らせします。

【河口堰上下流の塩分濃度（塩化物イオン値）の状況】

堰上流部では2～10mg/l、堰下流部では280～17,000mg/lの値で推移しました。

飲用に適する塩分濃度は200mg/l以下、工業用では20mg/l以下であり堰上流部ではこれらの基準を満足しています。

【堰上流部における用水の利用状況】

長良導水（知多半島の4市5町への水道用水）として、約101万m³（1週間の日平均取水量1,67m³/s）が利用されました。

その他各用水として水利権量の範囲内で利用されました。

【堰下流への流下量】

堰を通過して流れている流量は、1週間の日平均流量のうち最小の日の値は90m³/s（11月2日）、最大の日の値は320m³/s（10月27日）です。

2. 資料

- | | | |
|--------------------------|-------|---------|
| ① 長良川河口堰の管理状況 (No. 1299) | | 1頁～5頁 |
| ② 調査結果(令和7年10月27日～11月2日) | | 1/7～7/7 |

長良川河口堰の管理状況

No. 1299

令和7年10月27日から11月2日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。


1. ゲートの操作状況等

10月27日から11月2日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9時時点の調節ゲート操作状況(※1)				
月 日	オーバーフロー	アンダーフロー	全 開	全 閉
10月 27日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)
10月 28日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)
10月 29日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)
10月 30日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)
10月 31日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)
11月 1日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)
11月 2日	①～③、 ⑤～⑧、⑩			④、⑨(※2)

(※1) ゲート操作状況の解説：調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。

(※2) 整備工事のため、全閉しています。



2. 堤上下流水位の状況

1) 堤上流水位(※)

最高時	T. P. +1.17m	11月 2日 24時00分頃
最低時	T. P. +0.85m	10月 31日 7時41分頃

2) 堤下流水位

最高時	T. P. +0.96m	11月 2日 16時20分頃
最低時	T. P. -0.86m	10月 29日 4時35分頃

(※) 平常時の堤上流水位は、標高T. P. +1.3mから標高T. P. +0.8mまでの範囲で管理しています。

3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天 气	気温 (°C)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m ³ /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m ³ /s)	備 考
10月 27日	晴れ一時曇り	19.0	-	7.0	NNW	260	320	10月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (130m ³ /s)
28日	晴れ一時曇り	14.3	-	6.0	NNW	140	180	
29日	晴れ	14.4	-	3.6	N	100	130	
30日	晴れ一時曇り	12.5	-	2.2	NNE	85	110	
31日	曇り時々雨	13.7	14	3.6	NNE	75	100	
11月 1日	晴れ時々曇り 一時雨	14.5	0	4.1	WNW	80	95	11月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (70m ³ /s)
2日	晴れ時々曇り	12.9	-	1.7	N	70	90	
合計			14					

※・気温は9時現在値です。

- ・雨量は当日0時から24時までの合計値です。
(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)
- ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
- ・風向（平均風向）は当日0時から24時までの最頻値です。
- ・忠節流量は9時現在値です。
- ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
- ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m³/s未満の場合には5m³/s刻み、100m³/s以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。
- なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T. P. +1.3mから標高T. P. +0.8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	10月 27日	28日	29日	30日	31日	11月 1日	2日
操作回数	2	6	7	8	2	0	6
利用船舶数	4	9	8	11	2	0	6

5. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値 (Cl^- 濃度) で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

月 日 時刻	塩分濃度 (塩化物イオン値 : mg/ℓ)					
	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点		
	上 層	中 層	下 层	上 層	中 層	下 层
10月 27日 9:00	8	10	9	280	4,700	9,100
28日 9:00	4	6	5	3,400	6,800	14,000
29日 9:00	2	5	4	4,300	8,700	16,000
30日 9:00	3	5	5	6,500	13,000	17,000
31日 9:00	4	6	6	7,700	11,000	17,000
11月 1日 9:00	5	7	7	6,000	8,100	12,000
2日 9:00	6	8	7	5,000	7,700	11,000

※・塩分濃度 ($\text{NaCl}, \text{MgCl}_2, \text{KCl}$ 等の混合時の濃度) と Cl^- 濃度の関係は
「塩分濃度=300+1.805× Cl^- 濃度」です。

・塩分濃度 (塩化物イオン値) の基準は飲料水200mg/ℓ以下、
工業用水20mg/ℓ以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曽川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィルa（速報値）の状況は次のとおりです。

(単位: $\mu\text{g/L}$)

	堰下流水域			堰上流水域												堰流入地点			揖斐川					
	揖斐長良大橋 3.0km			伊勢大橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東海大橋 22.6km			南濃大橋 28.4km			大藪大橋 31.2km			城南 -0.5km			弥富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
27日	ND	ND	-	7.2	5.9	6.5	3.1	1.1	2.1	5.1	2.5	3.8	3.5	1.8	2.6	一部欠測のため 不明: C	6.0	0.3	0.7	4.4	3.8	4.1		
28日	ND	ND	-	8.5	7.0	7.8	3.4	2.2	2.7	2.9	1.6	2.1	一部欠測のため 不明: A	一部欠測のため 不明: A	3.3	0.3	0.4	5.3	3.8	4.1				
29日	ND	ND	-	一部欠測のため 不明: A			2.2	1.1	1.5	2.3	1.2	1.6	1.8	1.4	1.6	一部欠測のため 不明: C	0.3	0.3	0.3	一部欠測のため 不明: A				
30日	ND	ND	-	1.7	1.3	1.5	1.4	0.8	1.0	1.7	1.2	1.4	2.1	1.4	1.6	一部欠測のため 不明: C	一部欠測のため 不明: A			6.6	4.0	4.8		
31日	ND	ND	-	2.3	1.3	1.5	一部欠測のため 不明: A			一部欠測のため 不明: A			1.8	1.4	1.6	一部欠測のため 不明: C	1.7	0.3	0.4	6.6	3.9	4.9		
1日	ND	ND	-	1.6	1.3	1.5	1.7	0.8	1.2	8.9	0.3	0.8	1.9	1.6	1.7	一部欠測のため 不明: C	0.3	0.3	0.3	5.7	3.9	4.3		
2日	ND	ND	-	一部欠測のため 不明: B			1.7	0.9	1.2	0.8	0.4	0.5	2.5	1.6	1.8	一部欠測のため 不明: C	3.0	0.3	0.4	4.6	3.9	4.1		

※ クロロフィルaの測定範囲の上限値は60 $\mu\text{g/L}$ です。

※ 欠測理由 A : 保守点検 B : 出水 C : 計測・電送不良等

クロロフィルa (chlorophyll a) は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィルa の値が増加します。

6. その他

1) ゲート保守点検

10月29日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

2) 主な水利用

①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m^3/s)	備 考
10月 27日	1.70 m^3/s	
28日	1.72 m^3/s	
29日	1.76 m^3/s	
30日	1.73 m^3/s	
31日	1.58 m^3/s	
11月 1日	1.59 m^3/s	
2日	1.63 m^3/s	
期間中の取水総量		約 101 万 m^3
期間中の平均取水量		約 144 千 $\text{m}^3/\text{日}$

※データの出典先

長良導水：水資源機構揖斐川・長良川総合管理所

総量は、日平均取水量(m^3/s)の合計に、86,400 (=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したもの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

なお、10月11日～3月31日の長良川用水（羽島市、海津市へのかんがい）の水利権量は $0\text{m}^3/\text{s}$ です。

名 称	目 的	水利権量	供給先
福原用水	かんがい	$0.256\text{m}^3/\text{s}$ *	愛西市
中勢水道	水道用水	$0.732\text{m}^3/\text{s}$ *	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	$2.951\text{m}^3/\text{s}$ *	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・ 水路維持	$1.22 \text{ m}^3/\text{s}$ *	桑名市長島町

* 年間最大取水量

調査結果

(令和7年10月27日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)	
天候	晴れ (9時)
気温	19.0 °C (9時)
降雨量※	8 mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	1.05 m
堰下流：	T.P.	0.72 m
忠節：	-1.90 m	(約) 260 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	4.6
潮 (堰下流水位計)	
満潮	8時40分 T.P. 0.98m
	19時30分 T.P. 0.96m
干潮	2時10分 T.P. -0.83m
	14時20分 T.P. -0.04m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

塩分濃度 (塩化物イオン値)	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
		上層	mg/l	8	280
		中層	mg/l	10	4,700
		下層	mg/l	9	9,100

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km			
表層水温	°C	16.4	16.8	16.0	欠測	欠測	N.D.	20.2	17.2
低層水温	°C	—	—	16.1	欠測	欠測	N.D.	20.5	—
pH	—	7.2	7.4	7.3	欠測	7.1	N.D.	—	—
表層DO	mg/l	9.0	8.5	8.9	欠測	欠測	N.D.	4.7	9.2
低層DO	mg/l	—	—	7.9	8.3	欠測	N.D.	4.1	—
COD	mg/l	欠測	3.1	—	—	2.1	—	—	—
濁度	度	18.0	15.8	11	欠測	4	N.D.	—	—
電気伝導度	μS/cm	52	58	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	6	7	N.D.	12,140	N.D.
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	欠測	9	N.D.	11,680	—
総窒素	mg/l	0.76	0.74	—	0.87	0.99	N.D.	—	—
総リン	mg/l	0.05	0.04	—	0.06	0.06	N.D.	—	—
クロロフィルa	μg/l	3.9	3.0	4.4	1.6	6.2	N.D.	0.3	4.0
N.D. : 定量下限値未満									

(6) ゲート操作状況(9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号 オーバーフロー	④、⑨号 全閉
--------------------	---------

調査結果

(令和7年10月28日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)	
天候	晴れ (9時)
気温	14.3 °C (9時)
降雨量※	- mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	0.96 m
堰下流：	T.P.	0.35 m
忠節：	-2.36 m	(約 140 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	5.6
潮 (堰下流水位計)	
満潮	9時20分 T.P. 0.73m
	20時10分 T.P. 0.64m
干潮	3時10分 T.P. -0.78m
	14時30分 T.P. -0.09m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

塩分濃度 (塩化物イオン値)	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
		上層	mg/l	4	3,400
		中層	mg/l	6	6,800
		下層	mg/l	5	14,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km			
表層水温	°C	欠測	16.5	16.4	欠測	欠測	N.D.	19.4	16.2
低層水温	°C	—	—	16.3	欠測	欠測	N.D.	20.0	—
pH	—	欠測	7.4	7.3	欠測	7.1	N.D.	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.1	8.8	欠測	欠測	N.D.	5.2	9.4
低層DO	mg/l	—	—	7.9	8.7	欠測	N.D.	4.6	—
COD	mg/l	欠測	1.7	—	—	2.6	—	—	—
濁度	度	欠測	5.0	6	欠測	6	N.D.	—	—
電気伝導度	μS/cm	欠測	75	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	4	N.D.	10,720	N.D.
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	4	N.D.	10,900	—
総窒素	mg/l	欠測	0.70	—	0.73	0.85	N.D.	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.02	—	0.04	0.05	N.D.	—	—
クロロフィルa	μg/l	欠測	1.9	2.5	3.4	7.5	N.D.	0.3	4.0
N.D. : 定量下限値未満									

(6) ゲート操作状況(9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号 オーバーフロー	④、⑨号 全閉
--------------------	---------

調査結果

(令和7年10月29日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)	
天候	晴れ (9時)
気温	14.4 °C (9時)
降雨量※	- mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	0.85 m
堰下流：	T.P.	-0.06 m
忠節：	-2.57 m	(約 100 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	6.6
潮 (堰下流水位計)	
満潮	10時20分 T.P. 0.45m
	20時30分 T.P. 0.23m
干潮	3時30分 T.P. -0.81m
	14時50分 T.P. -0.14m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

塩分濃度 (塩化物イオン値)	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
		上層	mg/l	2	4,300
		中層	mg/l	5	8,700
		下層	mg/l	4	16,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km			
表層水温	°C	欠測	15.3	15.3	欠測	欠測	N.D.	16.8	15.5
低層水温	°C	—	—	15.2	欠測	欠測	N.D.	19.9	—
pH	—	欠測	7.3	7.4	欠測	7.1	N.D.	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.0	9.2	欠測	欠測	N.D.	7.1	9.1
低層DO	mg/l	—	—	8.0	8.8	欠測	N.D.	3.8	—
COD	mg/l	欠測	1.4	—	—	3.2	—	—	—
濁度	度	欠測	2.6	4	欠測	8	N.D.	—	—
電気伝導度	μS/cm	欠測	89	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	3	N.D.	6,380	720
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	3	N.D.	8,540	—
総窒素	mg/l	欠測	0.74	—	0.73	0.91	N.D.	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.04	0.05	N.D.	—	—
クロロフィルa	μg/l	欠測	1.7	1.7	1.7	7.9	N.D.	0.3	4.1
N.D. : 定量下限値未満									

(6) ゲート操作状況(9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号 オーバーフロー	④、⑨号 全閉
--------------------	---------

調査結果

(令和7年10月30日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		堰上流 : T.P. 0.85 m
天候	晴れ	(9時)
気温	12.5 °C	(9時)
降雨量※	- mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(3) 水位状況(9時)

月齢	7.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)	満潮 : 12時40分 T.P. 0.30m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	3	6,500
	21時40分 T.P. 0.18m		中層	mg/l	5	13,000
	干潮 : 4時20分 T.P. -0.86m		下層	mg/l	5	17,000
	17時50分 T.P. 0.04m					

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km			
表層水温	°C	14.6	15.2	14.9	欠測	欠測	N.D.	17.5	17.5
低層水温	°C	—	—	14.8	欠測	欠測	N.D.	20.8	—
pH	—	7.2	7.3	7.3	欠測	7.1	N.D.	—	—
表層DO	mg/l	8.9	8.0	9.5	欠測	欠測	N.D.	7.2	6.7
低層DO	mg/l	—	—	8.1	9.1	欠測	N.D.	2.9	—
COD	mg/l	1.6	1.6	—	—	1.9	—	—	—
濁度	度	0.8	3.2	3	欠測	6	N.D.	—	—
電気伝導度	μS/cm	86	93	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	3	N.D.	8,080	7,260
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	2	N.D.	13,020	—
総窒素	mg/l	0.58	0.78	—	0.73	0.88	N.D.	—	—
総リン	mg/l	0.02	0.05	—	0.04	0.04	N.D.	—	—
クロロフィルa	μg/l	1.4	1.7	1.6	1.1	1.5	N.D.	4.8	4.6
N.D. : 定量下限値未満									

(6) ゲート操作状況(9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号 オーバーフロー	④、⑨号 全閉
--------------------	---------

調査結果

(令和7年10月31日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)	
天候	曇り (9時)
気温	13.7 °C (9時)
降雨量※	- mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況(9時)

堰上流	T.P.	0.86 m
堰下流	T.P.	-0.35 m
忠節	-2.79 m	(約) 75 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	8.6
潮 (堰下流水位計)	
満潮	14時00分 T.P. 0.44m
-	T.P. -
干潮	5時20分 T.P. -0.63m
	19時40分 T.P. -0.06m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

塩分濃度 (塩化物イオン値)	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
		上層	mg/l	4	7,700
		中層	mg/l	6	11,000
		下層	mg/l	6	17,000

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km			
表層水温	°C	欠測	15.9	15.1	欠測	欠測	N.D.	17.9	16.4
低層水温	°C	-	-	15.0	欠測	欠測	N.D.	18.5	-
pH	-	欠測	7.2	7.3	欠測	7.1	N.D.	-	-
表層DO	mg/l	欠測	7.9	9.3	欠測	欠測	N.D.	6.7	8.1
低層DO	mg/l	-	-	8.1	9.1	欠測	N.D.	5.4	-
COD	mg/l	欠測	1.4	-	-	1.6	-	-	-
濁度	度	欠測	3.6	3	欠測	5	N.D.	-	-
電気伝導度	μS/cm	欠測	100	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	5	5	4	N.D.	8,900	3,440
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	6	欠測	3	N.D.	9,860	-
総窒素	mg/l	欠測	0.75	-	0.75	0.89	N.D.	-	-
総リン	mg/l	欠測	0.03	-	0.04	0.05	N.D.	-	-
クロロフィルa	μg/l	欠測	1.7	1.5	1.1	1.5	N.D.	1.7	4.0
N.D. : 定量下限値未満									

(6) ゲート操作状況(9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号 オーバーフロー	④、⑨号 全閉
--------------------	---------

調査結果

(令和7年11月1日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)	
天候	曇り (9時)
気温	14.5 °C (9時)
降雨量※	14 mm (前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」	

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	0.96 m
堰下流：	T.P.	-0.48 m
忠節：	-2.74 m	(約) 80 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	9.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)	満潮	1時20分 T.P. 0.23m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	5 6,000
		15時00分 T.P. 0.76m		中層	mg/l	7 8,100
	干潮	7時00分 T.P. -0.52m		下層	mg/l	7 12,000
		20時30分 T.P. -0.18m				

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km			
表層水温	°C	欠測	15.1	14.7	欠測	欠測	N.D.	17.8	15.8
低層水温	°C	—	—	14.6	欠測	欠測	N.D.	19.5	—
pH	—	欠測	7.3	7.3	欠測	7.2	N.D.	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.2	8.8	欠測	欠測	N.D.	5.8	8.8
低層DO	mg/l	—	—	8.2	8.8	欠測	N.D.	4.1	—
COD	mg/l	欠測	1.4	—	—	1.3	—	—	—
濁度	度	欠測	4.4	5	欠測	4	N.D.	—	—
電気伝導度	μS/cm	欠測	103	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	5	N.D.	11,820	2,000
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	3	N.D.	13,760	—
総窒素	mg/l	欠測	0.79	—	0.76	0.88	N.D.	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.04	0.04	N.D.	—	—
クロロフィルa	μg/l	欠測	1.9	8.9	1.3	1.4	N.D.	0.3	3.9
N.D. : 定量下限値未満									

(6) ゲート操作状況(9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号 オーバーフロー	④、⑨号 全閉
--------------------	---------

調査結果

(令和7年11月2日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		堰上流： T.P. 1.10 m
天候	晴れ	(9時)
気温	12.9 °C	(9時)
降雨量※	0 mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		

(3) 水位状況(9時)

月齢	10.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)	満潮 : 1時30分 T.P. 0.53m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	5,000
	15時30分 T.P. 0.89m		中層	mg/l	8	7,700
	干潮 : 9時00分 T.P. -0.48m		下層	mg/l	7	11,000
	22時00分 T.P. -0.47m					

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km			
表層水温	°C	欠測	16.0	15.1	欠測	欠測	N.D.	18.0	15.3
低層水温	°C	-	-	15.1	欠測	欠測	N.D.	17.9	-
pH	-	欠測	7.3	7.3	欠測	7.2	N.D.	-	-
表層DO	mg/l	欠測	8.0	8.8	欠測	欠測	N.D.	5.7	9.3
低層DO	mg/l	-	-	8.1	8.6	欠測	N.D.	5.4	-
COD	mg/l	欠測	1.7	-	-	N.D.	-	-	-
濁度	度	欠測	5.8	3	欠測	4	N.D.	-	-
電気伝導度	μS/cm	欠測	91	-	-	-	-	-	-
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	6	5	5	N.D.	9,540	400
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	-	-	4	欠測	N.D.	N.D.	12,640	-
総窒素	mg/l	欠測	0.79	-	0.76	0.89	N.D.	-	-
総リン	mg/l	欠測	0.06	-	0.04	0.05	N.D.	-	-
クロロフィルa	μg/l	欠測	2.0	0.7	1.4	1.3	N.D.	0.3	4.0
N.D. : 定量下限値未満									

(6) ゲート操作状況(9時)

①~③、⑤~⑧、⑩号 オーバーフロー	④、⑨号 全閉
--------------------	---------