

令和8年10月28日
国土交通省木曽川下流河川事務所
水資源機構中部支社
水資源機構揖斐川・長良川総合管理所

長良川河口堰の管理状況

1. 概要

令和8年10月19日から10月25日までの1週間の長良川河口堰のゲート操作状況、気象・水象・水質状況等についてお知らせします。

【河口堰上下流の塩分濃度（塩化物イオン値）の状況】

堰上流部では8～10mg/ℓ、堰下流部では7,300～17,000mg/ℓの値で推移しました。

飲用に適する塩分濃度は200mg/ℓ以下、工業用では20mg/ℓ以下であり堰上流部ではこれらの基準を満足しています。

【堰上流部における用水の利用状況】

長良導水（知多半島の4市5町への水道用水）として、約97万 m^3 （1週間の日平均取水量1.60 m^3/s ）が利用されました。

その他各用水として水利権量の範囲内で利用されました。

【堰下流への流下量】

堰を通過して流れている流量は、1週間の日平均流量のうち最小の日の値は40 m^3/s （10月23日）、最大の日の値は90 m^3/s （10月25日）です。

2. 資料

- ① 長良川河口堰の管理状況（No.1349）…………… 1頁 ～ 5頁
- ② 調査結果（令和8年10月19日～10月25日）…………… 1/7 ～ 7/7

長良川河口堰の管理状況

No. 1349


令和8年10月19日から10月25日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。

1. ゲートの操作状況等

1) 10月19日から10月25日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9 時時点の調節ゲート操作状況(※)				
月 日	オーバー フロー	アンダー フロー	全 開	全 閉
10 月 19 日	①～⑩			
10 月 20 日	①～⑩			
10 月 21 日	①～⑩			
10 月 22 日	①～⑩			
10 月 23 日	①～⑩			
10 月 24 日	①～⑩			
10 月 25 日	①～⑩			

(※) ゲート操作状況の解説：調節ゲート 1 号を①、調節ゲート 2 号を②として、9 時時点のゲートの状態を表しています。



2) 風水害時における警戒態勢

風水害時における警戒態勢の発令については、以下のとおり行いました。

洪水

月 日	内 容	発 令 理 由 等
10月 23日 17:00	注意態勢	忠節地点流量が毎秒500m ³ を超えると予測され、注意を要するため。

2. 堰上下流水位の状況

1) 堰上流水位

最高時	T. P. +1. 32m(※)	10月 25日	24時00分頃
最低時	T. P. +0. 85m	10月 21日	1時15分頃

2) 堰下流水位

最高時	T. P. +1. 12m	10月 25日	17時09分頃
最低時	T. P. -1. 07m	10月 25日	24時00分頃

(※) 平常時の堰上流水位は、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で管理していますが、塩水浸入のおそれがあったため、標高T. P. +1. 3mを超えて管理しました。

3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天 気	気温 (℃)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m ³ /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m ³ /s)	備 考
10月19日	曇り一時雨	20. 2	0	1. 8	NNE	35	50	10月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (130m ³ /s)
20日	曇り時々雨 一時晴れ	21. 9	1	1. 6	N	45	60	
21日	曇り時々晴れ 一時雨	23. 4	0	3. 2	S	50	50	
22日	晴れ一時曇り	21. 4	—	5. 5	NW	45	45	
23日	曇り時々晴れ 一時雨	16. 3	0	2. 4	N	40	40	
24日	雨時々曇り	17. 7	22	2. 1	NNE	40	55	
25日	曇り一時雨	20. 3	5	1. 5	NNE	95	90	
合計			28					

※・気温は9時現在値です。

- ・雨量は当日0時から24時までの合計値です。
(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)
- ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
- ・風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。
- ・忠節流量は9時現在値です。
- ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
- ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、 $100\text{m}^3/\text{s}$ 未満の場合には $5\text{m}^3/\text{s}$ 刻み、 $100\text{m}^3/\text{s}$ 以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。
なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、
標高T. P. +1.3mから標高T. P. +0.8mまでの範囲で変化させる操作により、
日によって増減することがあります。

4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	10月 19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日
操作回数	4	2	4	7	2	1	6
利用船舶数	4	2	6	10	2	1	8

5. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化(速報値)

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値(Cl^- 濃度)で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

塩分濃度(塩化物イオン値: mg/ℓ)						
月 日 時刻	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点		
	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
10月 19日 9:00	10	9	9	9,200	16,000	17,000
20日 9:00	10	9	9	11,000	16,000	16,000
21日 9:00	9	9	8	9,200	14,000	16,000
22日 9:00	9	9	8	8,500	13,000	14,000
23日 9:00	9	10	9	9,200	13,000	16,000
24日 9:00	10	10	9	11,000	15,000	15,000
25日 9:00	10	10	9	7,300	11,000	13,000

※・塩分濃度(NaCl , MgCl_2 , KCl 等の混合時の濃度)と Cl^- 濃度の関係は「塩分濃度 $=300+1.805\times\text{Cl}^-$ 濃度」です。

- ・塩分濃度(塩化物イオン値)の基準は飲料水 $200\text{mg}/\ell$ 以下、工業用水 $20\text{mg}/\ell$ 以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曽川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィルa（速報値）の状況は次のとおりです。

（単位：μg/L）

	堰下流水域			堰 上 流 水 域												堰流入地点			揖 斐 川			木 曽 川		
	揖斐長良大橋 3.0km			伊 勢 大 橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東 海 大 橋 22.6km			南 濃 大 橋 28.4km			大 藪 大 橋 31.2km			城 南 -0.5km			弥 富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
19日	ND	ND	-	23.5	11.3	15.8	21.1	7.7	13.8	1.0	0.5	0.8	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			18.0	4.6	8.9
20日	ND	ND	-	21.4	4.7	11.9	15.3	5.9	10.3	1.0	0.4	0.7	2.0	1.4	1.6	一部欠測のため 不明：C			7.3	1.4	4.0	25.8	5.2	13.2
21日	ND	ND	-	26.6	12.8	18.4	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			4.0	1.7	2.1	一部欠測のため 不明：C			6.7	1.4	4.1	18.5	4.8	9.4
22日	ND	ND	-	18.6	10.2	14.0	11.1	6.5	8.2	1.1	0.7	0.9	2.0	1.6	1.7	一部欠測のため 不明：C			13.7	1.9	6.6	8.8	4.0	6.1
23日	ND	ND	-	24.2	12.2	16.4	17.5	5.6	10.8	1.2	0.7	1.0	2.0	1.6	1.7	一部欠測のため 不明：C			13.6	5.2	7.9	9.4	4.6	5.9
24日	ND	ND	-	16.1	6.6	12.8	21.8	11.9	16.3	1.4	0.8	1.0	1.9	1.7	1.7	一部欠測のため 不明：C			10.9	5.6	7.7	6.2	5.0	5.6
25日	ND	ND	-	9.1	5.2	7.4	10.6	2.6	6.2	1.1	0.7	0.9	一部欠測のため 不明：C			一部欠測のため 不明：C			7.4	4.3	6.2	6.7	4.6	5.5

※ クロロフィルaの測定範囲の上限値は60μg/Lです。

※ 欠測理由 A：保守点検 B：出水 C：計測・電送不良等

クロロフィルa（chlorophyll a）は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィルaの値が増加します。

6. その他

1) ゲート保守点検

10月21日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

2) 主な水利用

①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m ³ /s)	備 考
10月 19日	1.59 m ³ /s	
20日	1.62 m ³ /s	
21日	1.67 m ³ /s	
22日	1.67 m ³ /s	
23日	1.56 m ³ /s	
24日	1.55 m ³ /s	
25日	1.52 m ³ /s	
期間中の取水総量		約 97 万 m ³
期間中の平均取水量		約 139 千 m ³ /日

※データの出典先

長良導水：水資源機構揖斐川・長良川総合管理所

総量は、日平均取水量(m³/s)の合計に、86,400(=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したもの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

なお、10月11日～3月31日の長良川用水（羽島市、海津市へのかんがい）の水利権量は $0\text{m}^3/\text{s}$ です。

名 称	目 的	水利権量	供給先
福原用水	かんがい	$0.256\text{m}^3/\text{s}^{\ast}$	愛西市
中勢水道	水道用水	$0.732\text{m}^3/\text{s}^{\ast}$	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	$2.951\text{m}^3/\text{s}^{\ast}$	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	かんがい・水路維持	$0.263\text{m}^3/\text{s}^{\ast}$	桑名市長島町

※ 年間最大取水量

調 査 結 果

(令和8年10月19日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.85 m
気 温	20.2 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.01 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-3.15 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	7.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	12時40分 T. P. 0.42m		上層	mg/l	10	9,200
	21時00分 T. P. 0.39m		中層	mg/l	9	16,000
干潮	3時50分 T. P. -0.68m		下層	mg/l	9	17,000
	17時00分 T. P. 0.20m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	20.8	20.0	欠測	21.0	N D	21.5	20.8	
低層水温	°C	—	—	20.1	欠測	20.9	N D	23.0	—	
p H	—	欠測	7.4	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	8.4	8.3	欠測	9.3	N D	5.2	5.9	
低層DO	mg/l	—	—	7.6	8.2	9.5	N D	2.8	—	
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	欠測	4.8	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	112	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	欠測	N D	7,620	7,520	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	7	N D	13,520	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.94	—	0.85	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.06	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	1.0	13.4	12.3	N D	5.3	6.3	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月20日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.86 m
気 温	21.9 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.18 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-3.08 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	8.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	13時50分 T. P. 0.44m					
	22時30分 T. P. 0.28m					
干潮	5時20分 T. P. -0.45m					
	20時10分 T. P. 0.14m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	11,000
			中層	mg/l	9	16,000
			下層	mg/l	9	16,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	20.3	20.8	20.2	欠測	21.1	N D	22.4	21.0	
低層水温	°C	—	—	20.3	欠測	20.9	N D	23.4	—	
p H	—	7.4	7.4	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層D O	mg/l	8.1	8.2	8.2	欠測	8.5	N D	3.6	4.5	
低層D O	mg/l	—	—	7.4	8.2	8.5	N D	3.0	—	
C O D	mg/l	2.3	1.5	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	0.8	7.4	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	119	112	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	8	欠測	N D	14,060	13,380	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	欠測	7	N D	14,480	—	
総窒素	mg/l	0.88	0.96	—	0.89	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.04	—	0.05	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.6	1.7	0.9	8.2	5.4	N D	3.6	20.6	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月21日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(9時)	
天 候	：	晴れ	(9時)
気 温	：	23.4℃	(9時)
降雨量※	：	1mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T. P.	0.86 m
堰下流：	T. P.	-0.39 m
忠 節：	-3.02 m	(約 50 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	：	9.5		
潮	(堰下流水位計)		河口堰	観測位置
満潮	：	14時40分 T. P. 0.59m		堰上流左岸 5.4km+250m
		- T. P. -		堰下流左岸 5.4km-250m
干潮	：	7時10分 T. P. -0.36m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層
		20時20分 T. P. -0.05m		中層
				下層
				単位
				堰上流左岸 5.4km+250m
				堰下流左岸 5.4km-250m
				9 9,200
				9 14,000
				8 16,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	欠測	21.5	20.4	欠測	20.9	N D	22.3	20.1	
低層水温	℃	—	—	20.4	欠測	20.6	N D	23.6	—	
p H	—	欠測	7.4	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.9	7.9	欠測	9.3	N D	4.8	7.7	
低層DO	mg/l	—	—	7.2	8.0	9.2	N D	2.3	—	
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	欠測	5.4	2	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	110	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	8	欠測	N D	12,060	2,680	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	6	N D	14,560	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.92	—	0.93	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.05	欠測	N D	—	—	
クロロフィルa	μ g/l	欠測	2.4	0.7	7.0	18.8	N D	4.0	5.0	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月22日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.02 m
気 温	： 21.4 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.74 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-3.07 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 10.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 2時10分 T. P. 0.40m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	8,500
	15時30分 T. P. 0.77m		中層	mg/l	9	13,000
干潮	： 8時30分 T. P. -0.43m		下層	mg/l	8	14,000
	21時30分 T. P. -0.36m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.4	20.7	欠測	20.8	N D	22.4	19.8
低層水温	°C	—	—	20.7	欠測	20.7	N D	22.4	—
p H	—	欠測	7.5	7.3	欠測	欠測	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.4	8.2	欠測	9.5	N D	5.1	8.4
低層D O	mg/l	—	—	7.2	8.1	9.5	N D	5.0	—
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	欠測	—	—	—
濁度	度	欠測	5.2	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	105	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	8	欠測	N D	10,560	1,600
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	6	N D	10,580	—
総窒素	mg/l	欠測	0.81	—	0.91	欠測	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.07	欠測	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.0	7.0	13.5	N D	5.7	4.4

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月23日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.05 m
気 温	16.3 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.64 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-3.13 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	11.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	3時10分 T. P. 0.39m					
	15時50分 T. P. 0.64m					
干潮	10時00分 T. P. -0.80m					
	22時20分 T. P. -0.71m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	9,200
			中層	mg/l	10	13,000
			下層	mg/l	9	16,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	18.7	19.6	19.8	欠測	20.2	N D	21.0	18.7	
低層水温	°C	—	—	19.8	欠測	20.1	N D	21.4	—	
p H	—	7.6	7.5	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層D O	mg/l	8.3	8.3	8.1	欠測	9.4	N D	5.6	8.8	
低層D O	mg/l	—	—	7.3	8.1	9.5	N D	5.1	—	
C O D	mg/l	2.7	1.6	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	0.8	5.8	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	123	109	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	欠測	N D	10,100	260	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	7	N D	11,560	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.93	—	0.93	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.06	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.8	1.2	8.5	14.5	N D	6.5	5.2	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月24日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.20 m
気 温	17.7 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.28 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-3.10 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	12.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	4時00分 T. P. 0.55m		上層	mg/l	10	11,000
	16時40分 T. P. 0.89m		中層	mg/l	10	15,000
干潮	10時10分 T. P. -0.80m		下層	mg/l	9	15,000
	22時50分 T. P. -0.79m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	18.9	19.0	19.2	欠測	20.0	N D	21.4	18.5	
低層水温	°C	—	—	19.1	欠測	19.9	N D	21.4	—	
p H	—	7.7	7.4	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.5	8.2	8.2	欠測	9.0	N D	5.0	8.9	
低層DO	mg/l	—	—	7.3	8.1	9.3	N D	5.0	—	
C O D	mg/l	2.5	1.6	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	0.8	6.8	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	129	109	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	欠測	N D	10,840	180	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	7	N D	11,220	—	
総窒素	mg/l	0.94	0.91	—	0.95	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.04	—	0.06	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.0	1.7	1.2	15.7	13.4	N D	8.3	5.6	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月25日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	:	曇り (9時)	堰上流	:	T. P. 1.27 m
気 温	:	20.3 °C (9時)	堰下流	:	T. P. -0.08 m
降雨量※	:	22 mm (前日)	忠 節	:	-2.72 m (約 95 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	:	13.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	4時50分 T. P. 0.92m					
		16時40分 T. P. 1.05m					
干潮	:	11時00分 T. P. -0.66m					
		23時30分 T. P. -0.89m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	7,300
				中層	mg/l	10	11,000
				下層	mg/l	9	13,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	18.9	19.4	18.4	欠測	19.9	N D	21.0	18.3	
低層水温	°C	—	—	18.5	欠測	19.7	N D	21.0	—	
p H	—	7.7	7.3	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.6	7.6	8.3	欠測	8.6	N D	5.9	8.7	
低層DO	mg/l	—	—	7.3	7.6	8.5	N D	5.7	—	
C O D	mg/l	2.7	2.2	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	0.8	11.0	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	106	110	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	7	欠測	N D	7,720	180	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	8	N D	9,840	—	
総窒素	mg/l	0.86	1.03	—	0.92	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.05	—	0.06	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.4	2.6	1.0	9.1	8.1	N D	6.2	5.1	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
