

調 査 結 果

(令和7年6月23日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.16 m
気 温	26.4 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.63 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.80 m (約 70 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値) (9時)

月 齢	26.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	2時40分 T. P. 0.99m		上層	mg/l	8	110
	16時00分 T. P. 1.00m		中層	mg/l	6	200
干潮	9時20分 T. P. -0.72m		下層	mg/l	9	370
	21時20分 T. P. 0.07m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	23.9	23.8	24.0	26.2	N D	欠測	23.3
低層水温	°C	—	—	23.9	24.4	25.4	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.5	7.2	7.5	7.6	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.8	7.1	6.7	9.6	N D	欠測	8.1
低層D O	mg/l	—	—	7.0	7.2	7.4	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.6	—	—	2.8	—	—	—
濁度	度	欠測	5.6	6	5	10	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	99	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	4	5	N D	欠測	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.79	—	0.85	0.94	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.07	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.2	7.0	欠測	N D	欠測	7.5

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年6月24日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.28 m
気 温	23.9 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.44 m
降雨量※	8 mm (前日)	忠 節：	-1.27 m (約 500 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	27.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	3時20分 T. P. 1.04m					
	17時20分 T. P. 1.07m					
干潮	10時30分 T. P. -0.85m					
	23時00分 T. P. 0.12m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	6
			中層	mg/l	5	8
			下層	mg/l	8	7

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	19.2	20.2	19.2	19.6	21.9	N D	欠測	21.2	
低層水温	°C	—	—	19.4	19.1	21.5	N D	欠測	—	
p H	—	8.4	7.2	7.0	7.3	6.9	N D	—	—	
表層D O	mg/l	8.5	8.2	8.3	10.2	7.3	N D	欠測	8.7	
低層D O	mg/l	—	—	7.3	8.0	7.5	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	欠測	—	—	2.7	—	—	—	
濁度	度	134.7	193.4	欠測	欠測	21	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	44	55	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	2	3	N D	欠測	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	欠測	欠測	N D	欠測	—	
総窒素	mg/l	欠測	欠測	—	欠測	1.01	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	欠測	—	0.14	0.07	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	N D	欠測	11.4	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 アンダーフロー

調 査 結 果

(令和7年6月25日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	:	曇り (9時)	堰上流	:	T. P. 1.27 m
気 温	:	24.7 °C (9時)	堰下流	:	T. P. -0.08 m
降雨量※	:	28 mm (前日)	忠 節	:	-1.70 m (約 330 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	:	28.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	4時30分 T. P. 1.08m					
		18時00分 T. P. 1.22m					
干潮	:	11時40分 T. P. -0.82m					
		23時40分 T. P. 0.08m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	3	3
				中層	mg/l	3	4
				下層	mg/l	6	3

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	19.9	20.6	19.3	19.7	20.4	N D	21.2	20.3	
低層水温	°C	—	—	19.4	19.3	20.2	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.3	7.1	7.3	6.8	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.1	8.0	8.3	8.0	7.8	N D	7.2	8.6	
低層DO	mg/l	—	—	7.2	8.0	7.8	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	欠測	—	—	4.5	—	—	—	
濁度	度	24.8	34.6	41	55	71	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	55	61	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	2	2	N D	N D	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	欠測	N D	N D	—	
総窒素	mg/l	0.98	1.06	—	1.03	1.20	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.08	0.09	—	0.09	0.08	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	4.0	3.7	4.9	6.1	欠測	N D	7.4	13.5	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 アンダーフロー

調 査 結 果

(令和7年6月26日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	:	曇り (9時)	堰上流	:	T. P. 1.34 m
気 温	:	27.3 °C (9時)	堰下流	:	T. P. 0.26 m
降雨量※	:	5 mm (前日)	忠 節	:	-2.00 m (約 230 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齡 : 29.0				河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)								
満潮 : 5時00分 T.P. 1.15m								
18時30分 T.P. 1.29m				塩分濃度 (塩化物イ ン値)	上層	mg/l	4	4
干潮 : 13時00分 T.P. -0.77m					中層	mg/l	4	5
- T.P. -					下層	mg/l	6	5

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	20.1	21.1	20.7	20.9	21.1	N D	22.0	20.8	
低層水温	°C	—	—	20.9	20.6	20.7	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.3	7.1	7.3	6.8	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.1	7.9	8.1	7.5	7.5	N D	6.8	8.6	
低層DO	mg/l	—	—	7.7	8.0	7.5	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	欠測	—	—	3.2	—	—	—	
濁度	度	9.2	17.0	16	20	23	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	69	73	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	3	3	N D	260	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	欠測	N D	280	—	
総窒素	mg/l	0.77	0.82	—	0.69	0.99	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.06	—	0.07	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.3	2.3	1.7	2.9	欠測	N D	18.2	13.1	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑤号	オーバーフロー	⑥～⑩号	アンダーフロー
------	---------	------	---------

調 査 結 果

(令和7年6月27日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.13 m
気 温	： 25.6 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.61 m
降雨量※	： 23 mm (前日)	忠 節	-1.94 m (約 250 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 0.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 6時10分 T. P. 1.22m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	5	5
	19時40分 T. P. 1.31m		中層	mg/l	5	6
干潮	： 0時40分 T. P. 0.09m		下層	mg/l	8	5
	13時40分 T. P. -0.91m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	19.7	20.6	19.8	20.3	21.2	N D	21.5	20.3	
低層水温	°C	—	—	19.9	20.3	20.6	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.3	7.0	7.2	6.8	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.2	7.9	8.1	7.5	7.4	N D	7.6	8.6	
低層DO	mg/l	—	—	7.6	7.6	7.4	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	欠測	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	11.0	21.8	26	25	14	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	62	70	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	4	3	N D	1,120	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	欠測	N D	欠測	—	
総窒素	mg/l	0.84	0.86	—	0.72	0.93	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.08	—	0.08	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.8	2.6	1.8	3.2	欠測	N D	1.1	13.5	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年6月28日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.19 m
気 温	： 26.6 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.85 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.19 m (約 180 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 1.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 7時00分 T. P. 1.20m		上層	mg/l	5	3,600
	20時10分 T. P. 1.20m		中層	mg/l	4	9,200
干潮	： 1時10分 T. P. 0.05m		下層	mg/l	7	13,000
	14時10分 T. P. -1.01m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	21.3	20.9	20.6	21.4	N D	22.0	21.1	
低層水温	°C	—	—	21.1	20.2	20.9	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.3	7.1	7.1	6.8	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.8	8.2	7.8	7.4	N D	3.7	8.6	
低層DO	mg/l	—	—	7.8	7.7	7.6	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	欠測	12.0	11	16	18	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	80	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	3	3	N D	9,580	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	欠測	N D	欠測	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.82	—	0.67	0.96	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.06	0.07	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.1	1.1	1.9	欠測	N D	0.5	14.2	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年6月29日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.25 m
気 温	： 27.6 °C (9時)	堰下流	T. P. 1.04 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.38 m (約 140 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 2.7	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 7時50分 T. P. 1.13m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	2,900
	20時50分 T. P. 1.26m		中層	mg/l	5	9,800
干潮	： 1時40分 T. P. -0.07m		下層	mg/l	8	10,000
	14時50分 T. P. -0.97m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	23.3	23.0	21.4	22.6	N D	23.8	22.1
低層水温	°C	—	—	23.1	21.0	21.6	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.3	7.1	7.1	6.9	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.5	8.1	7.5	7.7	N D	4.9	8.4
低層DO	mg/l	—	—	8.0	7.6	7.4	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	2.5	—	—	—
濁度	度	欠測	8.6	10	11	11	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	84	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	4	3	N D	8,820	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	8,160	—
総窒素	mg/l	欠測	0.84	—	0.62	0.91	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	0.9	1.0	欠測	N D	3.2	15.6

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
