

調 査 結 果

(令和7年6月30日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	:	晴れ (9時)	堰上流	:	T. P. 1.18 m
気 温	:	27.4 °C (9時)	堰下流	:	T. P. 0.96 m
降雨量※	:	- mm (前日)	忠 節	:	-2.55 m (約 110 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	:	3.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	8時00分 T. P. 1.11m					
		21時20分 T. P. 1.14m					
干潮	:	2時30分 T. P. -0.09m					
		15時20分 T. P. -0.83m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	550
				中層	mg/l	5	2,600
				下層	mg/l	9	5,800

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	23.4	24.7	24.4	22.8	23.8	N D	25.4	23.2	
低層水温	°C	—	—	24.4	22.9	22.4	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.3	7.1	7.1	6.9	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.2	7.4	7.9	7.2	7.6	N D	7.5	7.3	
低層DO	mg/l	—	—	8.2	7.3	6.9	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.0	1.6	—	—	2.2	—	—	—	
濁度	度	3.6	8.0	8	10	9	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	85	87	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	4	3	N D	6,660	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	5,880	—	
総窒素	mg/l	0.84	0.81	—	0.63	0.91	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.04	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.3	1.7	0.7	0.9	欠測	N D	9.8	17.8	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月1日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.13 m
気 温	： 28.4 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.76 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.66 m (約 95 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 4.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 8時50分 T. P. 0.97m					
	22時10分 T. P. 1.05m					
干潮	： 3時10分 T. P. -0.12m					
	15時50分 T. P. -0.67m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	8
			中層	mg/l	5	1,300
			下層	mg/l	9	3,700

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	24.8	26.0	25.8	25.2	25.3	N D	26.3	24.4	
低層水温	°C	—	—	25.7	24.5	23.5	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.4	7.2	7.2	7.0	N D	—	—	
表層DO	mg/l	6.9	7.3	7.8	6.9	7.9	N D	6.6	7.7	
低層DO	mg/l	—	—	8.2	7.3	6.8	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.0	1.8	—	—	2.0	—	—	—	
濁度	度	3.2	7.8	6	6	9	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	92	91	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	4	3	N D	4,860	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	4,340	—	
総窒素	mg/l	0.90	0.81	—	0.60	0.88	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.3	1.7	0.7	1.1	欠測	N D	6.1	8.3	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月2日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.09 m
気 温	27.9 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.52 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.75 m (約 80 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	5.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	10時00分 T. P. 0.78m					
	22時20分 T. P. 0.94m					
干潮	4時00分 T. P. -0.14m					
	16時00分 T. P. -0.53m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	450
			中層	mg/l	5	2,500
			下層	mg/l	9	6,600

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	25.4	26.6	26.1	24.9	26.3	N D	26.9	25.0	
低層水温	°C	—	—	26.3	25.3	24.4	N D	欠測	—	
p H	—	6.6	7.4	7.1	7.4	7.2	N D	—	—	
表層D O	mg/l	6.7	7.3	7.7	4.3	8.3	N D	5.2	7.6	
低層D O	mg/l	—	—	8.2	7.1	6.5	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.0	1.7	—	—	2.2	—	—	—	
濁度	度	3.0	7.8	6	10	8	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	100	96	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	4	3	N D	5,060	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	5,380	—	
総窒素	mg/l	0.89	0.82	—	0.63	0.87	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.5	1.7	0.9	4.9	欠測	N D	4.7	9.1	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月3日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.01 m
気 温	： 27.3 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.24 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-2.67 m (約 90 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 6.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 10時50分 T. P. 0.68m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	340
	23時30分 T. P. 0.88m		中層	mg/l	5	1,400
干潮	： 5時00分 T. P. -0.17m		下層	mg/l	10	6,000
	16時40分 T. P. -0.27m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	24.0	25.4	25.3	21.2	26.6	N D	26.1	24.9	
低層水温	°C	—	—	25.3	25.8	25.0	N D	欠測	—	
p H	—	6.8	7.5	7.1	7.8	7.3	N D	—	—	
表層DO	mg/l	6.8	7.1	7.3	4.6	8.1	N D	5.4	7.9	
低層DO	mg/l	—	—	7.8	6.7	6.2	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.2	1.9	—	—	2.4	—	—	—	
濁度	度	4.8	19.4	7	16	10	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	98	103	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	4	3	N D	1,980	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	3,080	—	
総窒素	mg/l	0.93	0.86	—	0.67	0.88	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.06	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.7	2.5	1.2	4.1	欠測	N D	3.9	11.3	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月4日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	:	曇り (9時)	堰上流	:	T. P. 0.96 m
気 温	:	27.8 °C (9時)	堰下流	:	T. P. 0.04 m
降雨量※	:	19 mm (前日)	忠 節	:	欠測 ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	:	7.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)			塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	75
満潮	:	11時50分 T. P. 0.54m		中層	mg/l	6	600
		23時50分 T. P. 0.86m		下層	mg/l	10	1,000
干潮	:	5時50分 T. P. -0.20m					
		17時20分 T. P. -0.10m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	25.2	26.5	26.1	欠測	27.6	N D	27.0	24.7	
低層水温	°C	—	—	26.2	欠測	26.1	N D	欠測	—	
p H	—	7.1	7.5	7.1	欠測	7.3	N D	—	—	
表層DO	mg/l	6.3	6.8	7.7	欠測	9.0	N D	5.4	7.8	
低層DO	mg/l	—	—	8.2	6.9	5.5	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.3	2.2	—	—	2.4	—	—	—	
濁度	度	8.4	10.6	7	欠測	10	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	87	96	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	5	4	N D	2,460	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	3,340	—	
総窒素	mg/l	0.78	0.88	—	0.67	0.89	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.07	0.06	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.4	2.1	0.9	6.2	欠測	N D	8.6	10.7	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月5日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.01 m
気 温	： 28.0 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.22 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.80 m (約 70 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 8.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 13時10分 T. P. 0.56m		上層	mg/l	8	270
	24時00分 T. P. 0.82m		中層	mg/l	8	1,300
干潮	： 7時00分 T. P. -0.22m		下層	mg/l	8	1,800
	18時40分 T. P. 0.06m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	27.0	26.7	欠測	27.7	N D	27.7	25.4	
低層水温	°C	—	—	26.8	欠測	26.5	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.4	7.2	欠測	8.1	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.5	7.5	欠測	9.4	N D	6.9	7.7	
低層DO	mg/l	—	—	7.6	6.8	6.0	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	2.2	—	—	2.8	—	—	—	
濁度	度	欠測	6.8	8	欠測	11	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	98	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	4	N D	1,860	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	5,240	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.73	—	0.76	0.87	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.06	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.9	1.2	14.0	欠測	N D	10.6	10.6	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月6日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.02 m
気 温	： 30.2 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.40 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.89 m (約 60 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 9.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 14時50分 T. P. 0.63m		上層	mg/l	8	3,300
	- T. P. -		中層	mg/l	8	4,500
干潮	： 8時20分 T. P. -0.30m		下層	mg/l	7	9,300
	19時10分 T. P. 0.15m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	25.7	26.9	26.6	欠測	27.7	N D	27.9	25.9	
低層水温	°C	—	—	26.7	欠測	27.0	N D	欠測	—	
p H	—	7.2	7.7	7.2	欠測	7.6	N D	—	—	
表層D O	mg/l	6.8	7.6	6.9	欠測	9.3	N D	6.1	8.0	
低層D O	mg/l	—	—	6.8	7.0	5.7	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	1.7	3.2	—	—	2.7	—	—	—	
濁度	度	2.2	9.4	7	欠測	10	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	101	101	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	5	4	N D	3,900	80	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	10,340	—	
総窒素	mg/l	0.68	0.84	—	0.70	0.91	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.07	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.6	2.5	1.1	18.4	欠測	N D	21.7	10.2	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
