

調 査 結 果

(令和7年7月7日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T. P. 1.05 m
気 温	： 30.2 °C (9時)	堰下流	： T. P. -0.50 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	： -2.96 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 10.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 1時20分 T. P. 0.77m		上層	mg/l	8	5,900
	16時10分 T. P. 0.73m		中層	mg/l	8	8,500
干潮	： 9時30分 T. P. -0.41m		下層	mg/l	7	13,000
	21時00分 T. P. 0.18m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	27.6	26.6	欠測	28.2	N D	27.4	27.0	
低層水温	°C	—	—	26.7	欠測	27.1	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	8.1	7.2	欠測	8.7	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.9	6.9	欠測	9.1	N D	4.8	6.3	
低層DO	mg/l	—	—	6.9	6.8	5.5	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	2.2	—	—	3.1	—	—	—	
濁度	度	欠測	5.2	7	欠測	11	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	102	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	5	4	N D	5,800	1,100	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	6,320	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.71	—	0.68	0.88	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィルa	μ g/l	欠測	1.7	0.8	15.5	欠測	N D	27.5	9.7	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月8日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.09 m
気 温	26.9 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.48 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-2.74 m (約 80 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	11.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	2時30分 T. P. 0.78m		上層	mg/l	8	5,500
	16時50分 T. P. 0.95m		中層	mg/l	8	10,000
干潮	9時50分 T. P. -0.57m		下層	mg/l	7	12,000
	22時20分 T. P. 0.17m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	27.1	28.7	27.2	欠測	28.2	N D	欠測	27.7	
低層水温	°C	—	—	27.4	欠測	27.2	N D	欠測	—	
p H	—	7.3	欠測	7.3	欠測	8.2	N D	—	—	
表層D O	mg/l	6.6	7.6	6.7	欠測	9.1	N D	欠測	6.4	
低層D O	mg/l	—	—	7.0	6.8	5.9	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	1.9	2.5	—	—	3.1	—	—	—	
濁度	度	2.4	6.4	6	欠測	11	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	107	105	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	4	N D	欠測	1,100	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	欠測	—	
総窒素	mg/l	0.71	0.74	—	0.68	0.88	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.06	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.7	2.2	1.3	29.9	欠測	N D	欠測	11.0	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月9日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.14 m
気 温	： 29.4 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.31 m
降雨量※	： 1 mm (前日)	忠 節	-2.93 m (約 55 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 12.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 3時50分 T. P. 0.84m		上層	mg/l	8	4,000
	17時40分 T. P. 1.02m		中層	mg/l	8	6,700
干潮	： 10時40分 T. P. -0.68m		下層	mg/l	7	10,000
	23時00分 T. P. 0.08m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	27.4	28.5	27.9	欠測	29.0	N D	28.6	26.2	
低層水温	°C	—	—	27.8	欠測	27.6	N D	欠測	—	
p H	—	7.2	欠測	7.2	欠測	8.2	N D	—	—	
表層DO	mg/l	6.3	7.6	6.3	欠測	8.5	N D	5.7	7.6	
低層DO	mg/l	—	—	6.3	5.9	5.2	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.2	2.6	—	—	3.1	—	—	—	
濁度	度	3.0	6.0	6	欠測	10	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	107	100	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	4	N D	4,480	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	5,600	—	
総窒素	mg/l	0.74	0.71	—	0.68	0.85	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.07	0.06	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.1	2.1	1.3	20.5	欠測	N D	33.2	7.0	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月10日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.23 m
気 温	： 28.7 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.12 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.01 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 13.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 4時30分 T. P. 0.95m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	3,400
	18時20分 T. P. 1.12m		中層	mg/l	8	5,200
干潮	： 11時40分 T. P. -0.79m		下層	mg/l	7	8,000
	23時50分 T. P. 0.03m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	欠測	28.7	28.2	欠測	29.2	N D	29.1	24.7
低層水温	℃	—	—	28.3	欠測	28.1	N D	欠測	—
p H	—	欠測	欠測	7.2	欠測	8.5	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.7	6.7	欠測	8.9	N D	6.0	7.3
低層D O	mg/l	—	—	6.2	5.3	6.7	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	2.7	—	—	3.1	—	—	—
濁度	度	欠測	7.2	6	欠測	10	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	101	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	5	N D	3,180	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.83	—	0.69	0.85	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.5	1.3	22.6	欠測	N D	1.6	5.1

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月11日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.27 m
気 温	： 28.7 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.13 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.94 m (約 55 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 14.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 4時50分 T. P. 1.05m		上層	mg/l	9	2,500
	18時40分 T. P. 1.18m		中層	mg/l	8	3,900
干潮	： 12時10分 T. P. -0.89m		下層	mg/l	7	5,600
	- T. P. -					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	27.0	28.7	28.1	欠測	29.6	N D	29.8	25.8	
低層水温	°C	—	—	28.3	欠測	28.5	N D	欠測	—	
p H	—	7.2	欠測	7.2	欠測	8.4	N D	—	—	
表層D O	mg/l	6.3	7.3	6.6	欠測	8.4	N D	6.4	6.9	
低層D O	mg/l	—	—	6.7	7.4	5.8	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.2	2.8	—	—	3.2	—	—	—	
濁度	度	5.4	7.0	8	欠測	9	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	101	106	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	5	N D	3,040	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	3,920	—	
総窒素	mg/l	0.79	0.75	—	0.72	0.87	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.07	0.06	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.5	2.4	1.4	22.0	欠測	N D	2.8	4.9	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月12日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.44 m
気 温	26.8 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.43 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-2.73 m (約 80 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	15.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	5時50分 T. P. 1.15m		上層	mg/l	9	2,900
	19時40分 T. P. 1.28m		中層	mg/l	8	3,100
干潮	0時30分 T. P. -0.02m		下層	mg/l	8	6,300
	12時50分 T. P. -0.87m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	29.0	27.9	欠測	29.6	N D	29.4	25.7
低層水温	°C	—	—	28.0	欠測	29.5	N D	欠測	—
p H	—	欠測	6.8	7.2	欠測	8.2	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	6.9	6.6	欠測	8.7	N D	7.3	7.5
低層D O	mg/l	—	—	6.3	7.2	8.1	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	3.6	—	—	3.1	—	—	—
濁度	度	欠測	10.2	8	欠測	9	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	93	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	5	N D	2,560	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	2,620	—
総窒素	mg/l	欠測	0.87	—	0.76	0.88	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.08	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	3.5	1.4	22.0	欠測	N D	9.3	4.1

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月13日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.48 m
気 温	： 26.9 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.90 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-2.97 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 16.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 6時30分 T. P. 1.24m		上層	mg/l	9	1,800
	19時40分 T. P. 1.35m		中層	mg/l	8	4,100
干潮	： 1時00分 T. P. 0.01m		下層	mg/l	7	5,000
	13時30分 T. P. -0.83m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	28.4	27.6	欠測	29.5	N D	29.2	25.3	
低層水温	°C	—	—	27.8	欠測	29.3	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.0	7.2	欠測	7.8	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.4	6.5	欠測	7.4	N D	4.6	7.6	
低層D O	mg/l	—	—	6.3	7.0	7.7	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	2.9	—	—	3.6	—	—	—	
濁度	度	欠測	7.8	7	欠測	10	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	96	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	5	N D	5,360	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	6,060	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.68	—	0.75	0.92	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.06	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.1	1.3	20.4	欠測	N D	8.0	4.2	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
