

調 査 結 果

(令和7年7月14日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.48 m
気 温	： 29.0 °C (9時)	堰下流	T. P. 1.23 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-3.06 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 17.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 7時30分 T. P. 1.30m		上層	mg/l	9	2,600
	20時50分 T. P. 1.38m		中層	mg/l	8	4,800
干潮	： 1時40分 T. P. -0.01m		下層	mg/l	7	5,200
	14時00分 T. P. -0.72m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	28.2	28.0	欠測	29.5	N D	29.0	26.1	
低層水温	°C	—	—	28.0	欠測	29.3	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.2	7.4	欠測	7.8	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.1	7.5	欠測	7.7	N D	4.9	7.3	
低層DO	mg/l	—	—	6.8	5.4	7.2	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	3.1	—	—	3.3	—	—	—	
濁度	度	欠測	16.8	8	欠測	9	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	100	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	5	N D	5,940	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	6,500	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.79	—	0.78	0.91	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.07	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.2	1.4	22.6	欠測	N D	7.3	4.4	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月15日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.54 m
気 温	： 27.9℃ (9時)	堰下流	T. P. 1.36 m
降雨量※	： 54 mm (前日)	忠 節	-0.80 m (約 740 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 18.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 8時10分 T. P. 1.37m					
	21時20分 T. P. 1.73m					
干潮	： 1時30分 T. P. -0.02m					
	14時20分 T. P. -0.56m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	9
			中層	mg/l	7	9
			下層	mg/l	7	8

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	欠測	26.8	26.1	欠測	28.7	N D	29.0	25.8	
低層水温	℃	—	—	26.4	16.5	28.6	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.6	7.2	欠測	7.4	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	5.9	6.4	欠測	7.5	N D	6.8	7.4	
低層D O	mg/l	—	—	6.0	6.3	7.6	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	欠測	—	—	3.8	—	—	—	
濁度	度	欠測	69.3	28	欠測	13	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	61	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	5	N D	560	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	620	—	
総窒素	mg/l	欠測	1.36	—	0.81	0.96	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	欠測	—	欠測	0.07	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	欠測	2.5	欠測	欠測	N D	1.9	4.7	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月16日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.29 m
気 温	26.8 °C (9時)	堰下流：	T. P. 1.10 m
降雨量※	8 mm (前日)	忠 節：	-2.06 m (約 210 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	19.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	8時30分 T. P. 1.40m		上層	mg/l	3	4
	21時40分 T. P. 1.37m		中層	mg/l	3	4
干潮	3時00分 T. P. 0.19m		下層	mg/l	2	4
	15時20分 T. P. -0.40m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	23.8	23.3	欠測	25.1	N D	25.1	21.7
低層水温	°C	—	—	23.4	欠測	24.8	N D	欠測	—
p H	—	欠測	8.2	7.1	欠測	6.7	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.3	7.3	欠測	5.9	N D	6.4	9.1
低層D O	mg/l	—	—	6.6	6.3	6.3	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	3.7	—	—	4.0	—	—	—
濁度	度	欠測	18.2	25	欠測	24	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	70	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	2	3	N D	N D	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	欠測	N D	N D	—
総窒素	mg/l	欠測	0.84	—	0.88	1.05	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.07	0.07	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.5	1.8	4.7	欠測	N D	8.3	7.3

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月17日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.23 m
気 温	23.1 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.96 m
降雨量※	16 mm (前日)	忠 節：	-0.73 m (約 780 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	20.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	9時50分 T. P. 1.15m		上層	mg/l	5	5
	22時40分 T. P. 1.23m		中層	mg/l	6	5
干潮	3時40分 T. P. -0.16m		下層	mg/l	5	6
	15時50分 T. P. -0.38m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	22.0	21.1	欠測	23.7	N D	24.4	22.2
低層水温	°C	—	—	21.3	欠測	23.6	N D	欠測	—
p H	—	欠測	欠測	7.3	欠測	6.9	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.0	8.1	欠測	7.2	N D	7.5	8.7
低層DO	mg/l	—	—	6.9	7.3	7.2	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	欠測	—	—	3.4	—	—	—
濁度	度	欠測	51.7	41	欠測	16	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	68	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	4	N D	100	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	欠測	N D	N D	—
総窒素	mg/l	欠測	1.06	—	0.91	0.98	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.08	—	0.08	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	4.0	3.5	4.6	欠測	N D	4.1	6.5

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月18日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)

天 候 : 曇り (9時)

気 温 : 25.6℃ (9時)

降雨量※ : 232 mm (前日)

※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」

(3) 水位状況(9時)

堰上流 : T. P. 0.56 m

堰下流 : T. P. 0.55 m

忠 節 : -0.46 m (約 940 m³/s) ※※速報値であり概数値です。
長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢 : 21.7

潮 (堰下流水位計)

満潮 : 11時10分 T. P. 1.12m

23時10分 T. P. 1.28m

干潮 : 4時30分 T. P. -0.07m

16時40分 T. P. 0.21m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	2	3
	中層	mg/l	4	3
	下層	mg/l	1	3

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	19.7	20.7	19.6	欠測	20.3	N D	21.6	21.2	
低層水温	℃	—	—	19.7	欠測	20.2	N D	欠測	—	
p H	—	7.5	7.0	7.1	欠測	6.8	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.3	8.0	8.2	欠測	7.5	N D	7.4	8.8	
低層DO	mg/l	—	—	7.3	7.8	7.5	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	4.0	2.2	—	—	8.0	—	—	—	
濁度	度	93.7	100.9	99	欠測	157	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	50	56	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	2	2	N D	N D	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	欠測	欠測	N D	N D	—	
総窒素	mg/l	1.41	欠測	—	1.70	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.10	0.11	—	0.18	0.14	N D	—	—	
クロロフィルa	μ g/l	8.0	欠測	13.6	23.6	欠測	N D	19.6	5.9	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 全開

調 査 結 果

(令和7年7月19日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			
天 候	:	曇り	(9時)
気 温	:	26.0℃	(9時)
降雨量※	:	3 mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流:	T. P.	0.95 m
堰下流:	T. P.	-0.02 m
忠 節:	-1.47 m	(約 420 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齡	:	22.7							
潮	(堰下流水位計)			河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m	
満潮	:	11時50分	T. P.	0.89m	塩分濃度 (塩化物イ ン値)				
		23時40分	T. P.	0.96m		上層	mg/l	3	4
干潮	:	6時30分	T. P.	0.28m		中層	mg/l	5	4
		18時30分	T. P.	0.06m		下層	mg/l	2	4

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	19.3	20.2	19.2	欠測	20.4	N D	21.5	20.6	
低層水温	℃	—	—	19.5	欠測	20.3	N D	欠測	—	
p H	—	7.0	7.0	7.1	欠測	6.8	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.5	8.2	8.4	欠測	8.0	N D	7.2	9.1	
低層DO	mg/l	—	—	7.4	8.0	7.9	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.1	1.6	—	—	2.5	—	—	—	
濁度	度	20.2	24.8	30	欠測	46	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	60	72	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	3	N D	120	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	欠測	N D	100	—	
総窒素	mg/l	0.64	0.86	—	0.89	1.02	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.06	—	0.08	0.06	N D	—	—	
クロロフィルa	μ g/l	2.8	2.6	3.4	4.1	欠測	N D	5.9	6.2	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑤号	オーバーフロー	⑥～⑩号	アンダーフロー
------	---------	------	---------

調 査 結 果

(令和7年7月20日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.93 m
気 温	26.8 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.37 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-1.89 m (約 260 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	23.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	13時30分 T. P. 0.68m		上層	mg/l	4	5
	23時50分 T. P. 0.89m		中層	mg/l	6	5
干潮	7時10分 T. P. -0.32m		下層	mg/l	3	5
	18時10分 T. P. 0.14m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.9	21.2	欠測	21.0	N D	21.5	21.1
低層水温	°C	—	—	21.4	欠測	20.7	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.0	7.2	欠測	6.9	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.9	7.9	欠測	7.9	N D	7.9	9.1
低層D O	mg/l	—	—	7.4	8.2	7.9	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	2.3	—	—	—
濁度	度	欠測	13.6	21	欠測	17	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	81	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	3	N D	N D	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	欠測	N D	N D	—
総窒素	mg/l	欠測	0.74	—	0.73	0.91	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	2.2	0.9	欠測	N D	2.4	7.3

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
