

調 査 結 果

(令和7年7月21日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.89 m
気 温	27.7 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.62 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.18 m (約 180 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	24.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	15時10分 T. P. 0.78m		上層	mg/l	5	6
	- T. P. -		中層	mg/l	6	6
干潮	8時20分 T. P. -0.45m		下層	mg/l	4	6
	19時50分 T. P. 0.30m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	23.1	22.7	欠測	23.0	N D	23.4	21.7	
低層水温	°C	—	—	22.9	欠測	22.6	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.0	7.2	欠測	6.8	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.7	7.7	欠測	7.4	N D	7.3	8.9	
低層D O	mg/l	—	—	7.5	7.6	7.5	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	2.1	—	—	—	
濁 度	度	欠測	8.8	7	欠測	12	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	84	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	3	N D	440	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	欠測	N D	520	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.76	—	0.71	0.91	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.4	1.0	0.5	欠測	N D	1.6	8.7	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月22日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.12 m
気 温	： 29.3 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.62 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.36 m (約 140 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 25.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 1時30分 T. P. 0.81m		上層	mg/l	6	6
	16時30分 T. P. 0.95m		中層	mg/l	6	10
干潮	： 9時20分 T. P. -0.62m		下層	mg/l	4	6
	22時00分 T. P. 0.32m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	23.6	24.7	24.4	欠測	24.1	N D	24.4	23.7	
低層水温	°C	—	—	24.5	欠測	23.5	N D	欠測	—	
p H	—	7.1	7.0	7.2	欠測	6.9	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.4	7.5	7.6	欠測	7.4	N D	7.1	8.3	
低層DO	mg/l	—	—	7.6	7.5	6.7	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	1.6	1.3	—	—	2.1	—	—	—	
濁度	度	3.6	51.7	7	欠測	9	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	84	88	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	3	N D	540	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	660	—	
総窒素	mg/l	0.65	0.75	—	0.72	0.89	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.03	0.04	—	0.04	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.1	1.3	0.8	0.4	欠測	N D	2.0	9.4	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月23日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.29 m
気 温	： 28.1 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.43 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.51 m (約 110 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 26.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 3時30分 T. P. 0.86m					
	17時10分 T. P. 1.14m					
干潮	： 10時30分 T. P. -0.78m					
	22時40分 T. P. 0.20m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	6
			中層	mg/l	6	8
			下層	mg/l	5	10

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	26.1	26.1	欠測	25.0	N D	26.1	25.5	
低層水温	°C	—	—	25.9	欠測	24.5	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.1	7.2	欠測	6.9	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.3	7.2	欠測	7.0	N D	6.6	7.7	
低層D O	mg/l	—	—	7.7	7.4	6.4	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	1.9	—	—	—	
濁度	度	欠測	7.4	4	欠測	9	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	93	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	4	N D	440	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	620	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.72	—	0.72	0.89	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.3	0.7	0.5	欠測	N D	2.5	3.8	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月24日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：T. P. 1.35 m		
天 候：晴れ(9時)			堰下流：T. P. -0.13 m		
気 温：28.4℃(9時)			忠 節：-2.52 m (約 110 m3/s) ※		
降雨量※：- mm (前日)			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T. P.	1.35 m
堰下流：	T. P.	-0.13 m
忠 節：	-2.52 m	(約 110 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	27.7				
潮 (堰下流水位計)		河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m
満潮	4時40分 T. P. 0.98m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7
	18時10分 T. P. 1.24m		中層	mg/l	6
干潮	11時30分 T. P. -0.93m		下層	mg/l	6
	23時20分 T. P. 0.11m				430

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	欠測	26.7	26.3	欠測	26.2	N D	欠測	26.2	
低層水温	℃	—	—	26.4	欠測	25.3	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.1	7.3	欠測	7.2	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.3	7.4	欠測	8.3	N D	欠測	7.3	
低層DO	mg/l	—	—	7.6	7.2	7.0	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	2.1	—	—	—	
濁度	度	欠測	7.8	4	欠測	9	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	98	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	4	4	N D	欠測	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	980	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.71	—	0.72	0.87	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.04	N D	—	—	
クロロフィルa	μ g/l	欠測	1.3	0.7	1.2	欠測	N D	欠測	3.9	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月25日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.40 m
気 温	： 29.1 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.21 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.33 m (約 150 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齡	:	28.7							
潮	(堰下流水位計)			河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m	
満潮	:	5時20分	T. P.	1.07m					
		18時40分	T. P.	1.27m					
干潮	:	12時20分	T. P.	-0.98m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	260
						中層	mg/l	7	340
		-	T. P.	-		下層	mg/l	7	380

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	25.7	27.5	26.5	欠測	27.3	N D	28.0	26.9	
低層水温	°C	—	—	26.8	欠測	26.1	N D	欠測	—	
p H	—	7.0	7.1	7.3	欠測	7.6	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.0	7.6	7.4	欠測	8.9	N D	6.6	7.3	
低層DO	mg/l	—	—	7.7	7.4	7.2	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	1.5	1.3	—	—	2.4	—	—	—	
濁度	度	3.0	7.0	4	欠測	9	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	95	99	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	4	N D	1,220	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	1,940	—	
総窒素	mg/l	0.64	0.69	—	0.72	0.88	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.03	—	0.04	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.3	1.3	0.8	3.4	欠測	N D	0.5	4.1	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月26日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.30 m
気 温	： 30.2 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.50 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.62 m (約 100 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 0.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 5時50分 T. P. 1.17m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	9
	19時30分 T. P. 1.29m		中層	mg/l	7	11
干潮	： 0時20分 T. P. -0.02m		下層	mg/l	7	8
	13時10分 T. P. -1.01m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	25.6	27.0	26.7	欠測	28.1	N D	28.5	27.8	
低層水温	°C	—	—	26.8	欠測	27.4	N D	欠測	—	
p H	—	7.0	7.1	7.3	欠測	7.7	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.0	7.5	7.7	欠測	9.4	N D	7.4	7.4	
低層DO	mg/l	—	—	8.1	7.9	7.9	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	1.9	2.5	—	—	2.5	—	—	—	
濁度	度	4.0	8.4	3	欠測	9	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	87	90	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	5	N D	1,340	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	1,600	—	
総窒素	mg/l	0.62	0.70	—	0.70	0.88	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.03	0.04	—	0.04	0.05	N D	—	—	
クロロフィルa	μ g/l	1.4	1.7	0.8	7.0	欠測	N D	1.4	4.9	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月27日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.28 m
気 温	： 30.2 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.84 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.77 m (約 75 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 1.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 6時30分 T. P. 1.20m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	88
	19時40分 T. P. 1.25m		中層	mg/l	7	1,400
干潮	： 1時10分 T. P. -0.15m		下層	mg/l	9	2,700
	13時40分 T. P. -1.01m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	26.3	27.7	26.7	欠測	28.5	N D	29.2	28.4	
低層水温	°C	—	—	26.8	欠測	27.8	N D	欠測	—	
p H	—	7.0	7.2	7.3	欠測	8.2	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.1	7.8	7.2	欠測	9.6	N D	6.0	6.9	
低層DO	mg/l	—	—	7.5	7.9	7.6	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	1.6	1.6	—	—	2.5	—	—	—	
濁度	度	1.8	8.0	5	欠測	10	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	95	93	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	5	N D	3,700	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	5,260	—	
総窒素	mg/l	0.62	0.70	—	0.67	0.87	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.03	—	0.03	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.3	1.7	1.4	11.0	欠測	N D	16.6	5.1	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑤号、⑩ オーバーフロー	⑥～⑨号 アンダーフロー
----------------	--------------