

調 査 結 果

(令和7年7月28日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.32 m
気 温	： 27.8 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.98 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.83 m (約 70 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 2.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 7時00分 T. P. 1.16m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	2,000
	20時10分 T. P. 1.22m		中層	mg/l	7	5,100
干潮	： 1時30分 T. P. -0.24m		下層	mg/l	8	5,700
	14時20分 T. P. -0.95m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	26.3	27.7	27.0	欠測	28.7	N D	29.3	28.9	
低層水温	°C	—	—	26.9	欠測	28.2	N D	欠測	—	
p H	—	7.1	7.2	7.3	欠測	8.6	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.2	7.9	7.0	欠測	9.9	N D	4.4	6.5	
低層DO	mg/l	—	—	7.3	7.9	7.1	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	1.5	1.4	—	—	2.8	—	—	—	
濁度	度	2.0	8.0	4	欠測	10	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	94	96	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	5	N D	8,080	120	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	7,580	—	
総窒素	mg/l	0.62	0.71	—	0.65	0.85	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.03	0.03	—	0.03	0.04	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.3	1.3	1.1	10.4	欠測	N D	2.5	5.4	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月29日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.27 m
気 温	： 29.6 °C (9時)	堰下流	T. P. 1.02 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.88 m (約 60 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 3.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 7時40分 T. P. 1.09m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	930
	20時40分 T. P. 1.22m		中層	mg/l	7	3,700
干潮	： 2時10分 T. P. -0.31m		下層	mg/l	8	4,900
	14時40分 T. P. -0.78m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	27.1	28.7	27.4	欠測	29.0	N D	29.8	29.5	
低層水温	°C	—	—	27.4	欠測	28.1	N D	欠測	—	
p H	—	7.1	7.2	7.4	欠測	8.6	N D	—	—	
表層D O	mg/l	7.1	7.8	7.5	欠測	9.7	N D	4.5	5.3	
低層D O	mg/l	—	—	7.8	6.9	7.7	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	1.4	1.4	—	—	2.8	—	—	—	
濁度	度	2.6	7.8	4	欠測	9	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	100	102	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	5	5	N D	6,460	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	6,980	—	
総窒素	mg/l	0.64	0.73	—	0.66	0.80	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.04	—	0.03	0.04	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.2	1.6	2.5	14.8	欠測	N D	6.8	4.1	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月30日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.24 m
気 温	： 30.2 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.92 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.87 m (約 60 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 4.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 8時40分 T. P. 1.03m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	1,100
	20時50分 T. P. 1.19m		中層	mg/l	7	3,400
干潮	： 2時10分 T. P. -0.29m		下層	mg/l	7	3,600
	14時40分 T. P. -0.54m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	29.0	28.4	欠測	29.1	N D	欠測	29.6
低層水温	°C	—	—	28.0	欠測	28.7	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.2	7.4	欠測	8.6	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.4	7.6	欠測	9.6	N D	欠測	6.1
低層D O	mg/l	—	—	7.2	8.2	8.2	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.6	—	—	3.0	—	—	—
濁度	度	欠測	16.8	3	欠測	10	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	110	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	4	5	N D	欠測	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	6,380	—
総窒素	mg/l	欠測	0.75	—	0.68	0.84	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.04	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	1.7	26.0	欠測	N D	欠測	5.3

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年7月31日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.13 m
気 温	： 30.4 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.61 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.92 m (約 55 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 5.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 9時10分 T. P. 0.93m					
	20時40分 T. P. 1.17m					
干潮	： 3時00分 T. P. -0.38m					
	15時10分 T. P. -0.43m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	320
			中層	mg/l	7	1,500
			下層	mg/l	7	3,900

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	29.4	28.6	欠測	29.3	N D	29.6	29.8	
低層水温	°C	—	—	28.4	欠測	29.1	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.2	7.4	欠測	8.4	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.2	7.1	欠測	7.9	N D	4.5	6.3	
低層D O	mg/l	—	—	6.9	8.6	7.5	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	欠測	8.4	4	欠測	10	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	113	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	4	N D	4,900	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	6,480	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.75	—	0.72	0.85	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.04	0.04	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.4	29.5	欠測	N D	2.8	6.5	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

③～⑧号 アンダーフロー ①、②、⑨、⑩号 全閉

調 査 結 果

(令和7年8月1日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.20 m
気 温	： 30.6 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.45 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-2.99 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 6.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 9時50分 T. P. 0.85m					
	22時00分 T. P. 1.03m					
干潮	： 3時50分 T. P. -0.40m					
	15時30分 T. P. -0.19m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	1,400
			中層	mg/l	7	3,300
			下層	mg/l	8	7,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	28.3	30.0	29.2	欠測	29.6	N D	欠測	29.9	
低層水温	°C	—	—	28.9	欠測	29.3	N D	欠測	—	
p H	—	7.0	7.1	7.4	欠測	8.5	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.1	7.2	7.2	欠測	7.7	N D	欠測	6.5	
低層DO	mg/l	—	—	7.1	9.0	7.1	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.3	2.0	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	1.8	9.0	4	欠測	10	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	105	110	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	5	4	N D	欠測	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	欠測	—	
総窒素	mg/l	0.71	0.81	—	0.73	0.85	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.05	—	0.04	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.8	2.0	3.0	34.5	欠測	N D	欠測	7.0	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月2日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.14 m
気 温	： 31.4 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.21 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.02 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 7.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 10時20分 T. P. 0.70m		上層	mg/l	10	4,800
	22時50分 T. P. 0.91m		中層	mg/l	7	8,700
干潮	： 3時50分 T. P. -0.27m		下層	mg/l	11	10,000
	16時50分 T. P. -0.02m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	29.7	29.0	欠測	29.8	N D	欠測	30.2	
低層水温	°C	—	—	29.1	欠測	29.5	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.3	7.5	欠測	8.3	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.7	7.2	欠測	8.8	N D	欠測	5.1	
低層DO	mg/l	—	—	7.0	10.3	8.8	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	欠測	5.6	3	欠測	10	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	115	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	5	4	N D	欠測	2,880	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	欠測	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.72	—	0.71	0.85	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.6	4.0	40.3	欠測	N D	欠測	7.4	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月3日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.04 m
気 温	： 31.5 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.02 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.07 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 8.3	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 12時10分 T. P. 0.53m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	7,000
	23時20分 T. P. 0.79m		中層	mg/l	8	14,000
干潮	： 5時50分 T. P. -0.30m		下層	mg/l	9	14,000
	16時10分 T. P. 0.15m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	30.4	29.6	欠測	30.5	N D	29.1	30.0
低層水温	°C	—	—	29.5	欠測	30.0	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.3	7.6	欠測	8.9	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.9	7.8	欠測	10.2	N D	3.3	2.4
低層DO	mg/l	—	—	7.1	9.0	6.6	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	3.2	—	—	—
濁度	度	欠測	4.4	4	欠測	9	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	114	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	6	5	N D	9,140	8,440
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	欠測	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.73	—	0.73	0.83	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.3	7.1	44.5	欠測	N D	2.6	8.9

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
