

調 査 結 果

(令和7年8月4日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T. P. 1.08 m
気 温	： 30.2 °C (9時)	堰下流	： T. P. -0.30 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	： -3.09 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 9.3	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 15時20分 T. P. 0.57m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	3,700
	23時50分 T. P. 0.69m		中層	mg/l	7	9,500
干潮	： 6時40分 T. P. -0.29m		下層	mg/l	8	13,000
	19時00分 T. P. 0.32m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	29.4	30.8	30.1	欠測	30.8	N D	30.5	30.7	
低層水温	°C	—	—	30.2	欠測	30.0	N D	欠測	—	
p H	—	7.1	7.2	7.5	欠測	8.8	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.1	7.6	8.0	欠測	9.3	N D	5.9	5.6	
低層DO	mg/l	—	—	7.4	9.2	7.0	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.0	2.0	—	—	3.1	—	—	—	
濁度	度	2.6	5.4	4	欠測	9	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	109	113	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	6	5	N D	6,560	980	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	欠測	N D	欠測	—	
総窒素	mg/l	0.72	0.74	—	0.70	0.81	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.06	—	0.05	0.04	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.3	3.1	27.2	47.8	欠測	N D	20.3	9.6	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月5日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.11 m
気 温	： 31.2 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.56 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	欠測 ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 10.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 15時40分 T. P. 0.69m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	4,600
	： - T. P. -		中層	mg/l	8	9,000
干潮	： 8時10分 T. P. -0.39m		下層	mg/l	11	11,000
	20時30分 T. P. 0.26m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	29.3	30.7	30.5	欠測	31.2	N D	30.7	30.8	
低層水温	°C	—	—	30.5	欠測	30.4	N D	欠測	—	
p H	—	7.1	7.2	7.6	欠測	8.7	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.3	7.6	7.3	欠測	9.8	N D	5.9	5.3	
低層DO	mg/l	—	—	7.7	9.8	7.2	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.4	2.0	—	—	3.2	—	—	—	
濁度	度	2.0	5.6	3	欠測	8	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	112	119	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	6	5	N D	3,780	1,200	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	欠測	N D	6,640	—	
総窒素	mg/l	0.75	0.78	—	0.70	0.85	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.06	—	0.06	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.2	3.5	欠測	38.7	欠測	N D	22.4	3.2	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月6日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.15 m
気 温	： 30.6 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.57 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-3.08 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 11.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 1時50分 T. P. 0.55m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	5,500
	16時50分 T. P. 0.77m		中層	mg/l	9	9,300
干潮	： 9時50分 T. P. -0.60m		下層	mg/l	9	11,000
	21時30分 T. P. 0.12m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	29.9	30.1	欠測	31.3	N D	欠測	31.0
低層水温	°C	—	—	30.3	欠測	30.7	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.2	7.5	欠測	8.5	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.4	8.3	欠測	7.9	N D	欠測	5.1
低層D O	mg/l	—	—	7.8	8.9	6.0	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	2.0	—	—	3.1	—	—	—
濁度	度	欠測	6.2	3	欠測	6	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	123	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	6	5	N D	欠測	1,500
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	欠測	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.80	—	0.70	0.85	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	3.1	欠測	30.3	欠測	N D	欠測	3.2

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月7日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.18 m
気 温	29.2 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.44 m
降雨量※	2 mm (前日)	忠 節：	-2.96 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	12.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	3時00分 T. P. 0.61m		上層	mg/l	9	4,300
	18時00分 T. P. 0.90m		中層	mg/l	9	8,000
干潮	10時20分 T. P. -0.75m		下層	mg/l	9	11,000
	22時20分 T. P. 0.04m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	28.7	30.0	29.3	欠測	31.2	N D	30.8	31.1	
低層水温	°C	—	—	29.4	欠測	31.1	N D	欠測	—	
p H	—	7.0	7.1	7.3	欠測	8.2	N D	—	—	
表層DO	mg/l	6.6	7.3	7.2	欠測	8.7	N D	3.0	4.7	
低層DO	mg/l	—	—	7.6	8.7	8.2	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.6	2.1	—	—	3.3	—	—	—	
濁度	度	3.4	6.0	4	欠測	5	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	117	120	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	6	5	N D	8,860	1,920	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	欠測	N D	9,080	—	
総窒素	mg/l	0.79	0.78	—	0.71	0.84	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.07	0.07	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.7	2.9	欠測	33.4	欠測	N D	3.9	3.9	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月8日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.24 m
気 温	： 28.8 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.31 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-2.82 m (約 70 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 13.3	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 4時30分 T. P. 0.84m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	6,000
	18時00分 T. P. 1.05m		中層	mg/l	9	8,800
干潮	： 11時50分 T. P. -0.84m		下層	mg/l	9	13,000
	23時40分 T. P. -0.07m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	26.9	28.2	27.8	欠測	30.5	N D	30.2	28.9	
低層水温	°C	—	—	27.9	欠測	30.3	N D	欠測	—	
p H	—	6.9	7.0	7.2	欠測	7.6	N D	—	—	
表層DO	mg/l	6.1	6.0	6.0	欠測	8.6	N D	3.7	6.5	
低層DO	mg/l	—	—	6.3	5.6	8.3	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	3.5	2.7	—	—	3.3	—	—	—	
濁度	度	6.4	8.6	3	欠測	8	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	87	90	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	6	5	N D	7,340	100	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	欠測	N D	欠測	—	
総窒素	mg/l	0.91	0.89	—	0.84	0.87	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.09	0.09	—	0.07	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	3.1	2.9	欠測	9.8	欠測	N D	0.9	3.8	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月9日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.47 m
気 温	26.1℃ (9時)	堰下流：	T. P. -0.07 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-3.03 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	14.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	4時50分 T. P. 0.93m					
	18時40分 T. P. 1.12m					
干潮	12時10分 T. P. -0.98m					
	24時00分 T. P. -0.23m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	9,700
			中層	mg/l	9	13,000
			下層	mg/l	9	14,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	26.9	28.0	27.2	欠測	30.1	N D	28.8	28.6	
低層水温	℃	—	—	27.4	欠測	30.0	N D	欠測	—	
p H	—	7.1	7.2	7.1	欠測	7.3	N D	—	—	
表層D O	mg/l	7.2	7.5	6.3	欠測	8.0	N D	3.4	6.1	
低層D O	mg/l	—	—	5.8	7.6	8.3	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.7	2.3	—	—	3.8	—	—	—	
濁度	度	5.6	8.4	7	欠測	11	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	103	102	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	5	N D	10,200	440	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	欠測	N D	11,060	—	
総窒素	mg/l	0.77	0.79	—	0.83	0.91	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.07	0.07	—	0.07	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.4	2.5	4.6	18.9	欠測	N D	1.4	3.8	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月10日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.40 m
気 温	25.4 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.29 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-3.04 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	15.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	6時00分 T. P. 1.01m					
	19時20分 T. P. 1.16m					
干潮	13時00分 T. P. -1.15m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	8,600
	- T. P. -		中層	mg/l	10	10,000
			下層	mg/l	10	13,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	26.8	27.5	27.3	欠測	29.7	N D	28.7	28.3	
低層水温	°C	—	—	27.4	欠測	29.5	N D	欠測	—	
p H	—	7.2	7.1	7.2	欠測	7.2	N D	—	—	
表層D O	mg/l	7.4	6.9	7.2	欠測	8.7	N D	5.2	5.8	
低層D O	mg/l	—	—	6.9	6.5	7.9	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	2.5	2.3	—	—	3.3	—	—	—	
濁度	度	7.0	9.4	6	欠測	8	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	111	113	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	5	5	N D	6,540	360	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	欠測	N D	11,120	—	
総窒素	mg/l	0.83	0.87	—	0.85	0.91	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.07	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.6	2.6	4.3	24.6	欠測	N D	0.7	4.1	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
