

調 査 結 果

(令和7年8月11日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.84 m
気 温	23.9 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.83 m
降雨量※	9 mm (前日)	忠 節：	0.73 m (約 1700 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	16.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	6時40分 T. P. 1.13m					
	19時30分 T. P. 1.19m					
干潮	0時50分 T. P. -0.37m					
	13時30分 T. P. -1.12m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	2	4
			中層	mg/l	4	5
			下層	mg/l	3	5

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	22.0	21.2	欠測	欠測	N D	27.4	25.0	
低層水温	°C	—	—	21.3	欠測	22.9	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.0	7.2	欠測	6.7	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	8.3	8.5	欠測	欠測	N D	5.9	7.6	
低層D O	mg/l	—	—	7.2	7.7	7.4	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	欠測	—	—	3.6	—	—	—	
濁度	度	欠測	162.0	115	欠測	54	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	43	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	2	2	N D	440	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	欠測	欠測	N D	600	—	
総窒素	mg/l	欠測	欠測	—	1.45	1.05	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.15	—	0.12	0.08	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	欠測	欠測	25.1	欠測	N D	4.4	5.9	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 全開

調 査 結 果

(令和7年8月12日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況(9時)		
天 候	:	雨 (9時)	堰上流	:	T. P. 1.02 m
気 温	:	25.8 °C (9時)	堰下流	:	T. P. 1.01 m
降雨量※	:	27 mm (前日)	忠 節	:	-0.18 m (約 1100 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	:	17.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	7時10分 T. P. 1.28m					
		20時10分 T. P. 1.26m					
干潮	:	1時50分 T. P. -0.32m					
		14時10分 T. P. -0.17m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	0	3
				中層	mg/l	4	5
				下層	mg/l	2	4

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	20.4	21.2	20.0	欠測	欠測	N D	22.4	21.0	
低層水温	°C	—	—	20.2	欠測	20.4	N D	欠測	—	
p H	—	7.3	7.0	7.2	欠測	6.8	N D	—	—	
表層D O	mg/l	8.5	8.2	8.4	欠測	欠測	N D	7.2	9.2	
低層D O	mg/l	—	—	7.2	8.4	8.3	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	3.8	—	—	5.7	—	—	—	
濁度	度	107.1	121.1	92	欠測	126	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	42	46	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	2	2	N D	N D	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	欠測	欠測	N D	80	—	
総窒素	mg/l	欠測	欠測	—	1.36	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.08	0.08	—	0.10	0.10	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	欠測	15.4	15.6	欠測	N D	7.8	8.7	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 全開

調 査 結 果

(令和7年8月13日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	曇り	(9時)	堰上流：	T. P.	1.29 m
気 温	27.1 °C	(9時)	堰下流：	T. P.	0.96 m
降雨量※	3 mm	(前日)	忠 節：	-1.27 m	(約 500 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	18.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	7時50分 T. P. 1.18m					
	20時40分 T. P. 1.12m					
干潮	3時00分 T. P. -0.03m					
	15時40分 T. P. -0.47m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	1	4
			中層	mg/l	5	7
			下層	mg/l	3	6

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	20.5	19.6	欠測	欠測	N D	欠測	19.9
低層水温	°C	—	—	19.7	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.1	7.2	欠測	6.8	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.4	7.8	欠測	欠測	N D	欠測	9.4
低層D O	mg/l	—	—	7.3	8.2	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	3.1	—	—	—
濁度	度	欠測	59.3	47	欠測	68	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	60	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	2	2	N D	欠測	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	欠測	欠測	N D	2,000	—
総窒素	mg/l	欠測	0.84	—	0.91	1.00	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.06	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.5	5.8	4.6	欠測	N D	欠測	6.4

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑤号 アンダーフロー	⑥～⑩ 全閉
--------------	--------

調 査 結 果

(令和7年8月14日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.07 m
気 温	28.1 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.86 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-1.80 m (約 290 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値) (9時)

月 齢	19.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	8時20分 T. P. 1.01m					
	21時00分 T. P. 1.03m					
干潮	3時00分 T. P. -0.71m					
	15時20分 T. P. -0.75m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	2	6
			中層	mg/l	6	9
			下層	mg/l	4	8

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	21.6	20.8	欠測	20.9	N D	24.5	20.8	
低層水温	°C	—	—	20.9	欠測	20.7	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.1	7.2	欠測	6.8	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	8.1	7.0	欠測	8.8	N D	4.8	9.0	
低層D O	mg/l	—	—	7.3	8.3	8.6	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.6	—	—	2.6	—	—	—	
濁度	度	欠測	46.4	30	欠測	43	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	69	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	2	2	N D	2,580	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	3	N D	3,520	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.79	—	0.79	0.92	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.9	2.0	1.3	4.6	N D	1.2	4.3	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月15日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.07 m
気 温	： 28.1 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.66 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.11 m (約 200 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 20.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 9時00分 T. P. 0.86m					
	21時30分 T. P. 0.98m					
干潮	： 3時40分 T. P. -0.75m					
	15時10分 T. P. -0.62m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	3	6
			中層	mg/l	7	11
			下層	mg/l	4	10

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	23.5	22.9	欠測	22.4	N D	23.4	21.9
低層水温	°C	—	—	22.9	欠測	22.3	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.1	7.2	欠測	6.8	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.7	7.1	欠測	8.5	N D	7.4	8.7
低層D O	mg/l	—	—	7.2	7.9	8.2	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	2.0	—	—	—
濁度	度	欠測	47.8	17	欠測	15	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	76	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	2	3	N D	420	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	4	N D	1,200	—
総窒素	mg/l	欠測	0.77	—	0.76	0.89	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.4	0.7	5.0	N D	1.7	4.1

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月16日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.00 m
気 温	： 29.1 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.26 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.34 m (約 150 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 21.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 10時00分 T. P. 0.72m		上層	mg/l	4	6
	22時20分 T. P. 0.84m		中層	mg/l	7	9
干潮	： 4時20分 T. P. -0.76m		下層	mg/l	5	9
	16時00分 T. P. -0.34m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	24.8	24.6	欠測	24.1	N D	24.9	22.5
低層水温	°C	—	—	24.6	欠測	24.2	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.0	7.2	欠測	6.9	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.5	6.9	欠測	8.4	N D	6.9	8.5
低層D O	mg/l	—	—	7.3	7.3	8.2	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	1.8	—	—	—
濁度	度	欠測	7.4	16	欠測	10	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	81	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	3	N D	780	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	4	N D	1,340	—
総窒素	mg/l	欠測	0.75	—	0.77	0.86	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.04	0.04	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.3	1.5	0.4	4.8	N D	0.5	4.0

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月17日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.04 m
気 温	： 29.6 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.16 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.48 m (約 120 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 22.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 11時20分 T. P. 0.52m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	4	14
	22時50分 T. P. 0.78m		中層	mg/l	7	170
干潮	： 5時00分 T. P. -0.71m		下層	mg/l	5	730
	16時00分 T. P. -0.06m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	26.0	25.8	欠測	25.6	N D	26.5	23.9
低層水温	°C	—	—	25.7	欠測	25.6	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.0	7.2	欠測	6.9	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.4	7.0	欠測	8.2	N D	5.6	7.7
低層D O	mg/l	—	—	7.5	7.4	7.9	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	1.7	—	—	—
濁度	度	欠測	8.2	15	欠測	6	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	83	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	3	N D	1,220	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	4	N D	2,180	—
総窒素	mg/l	欠測	0.72	—	0.76	0.87	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.04	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.4	1.2	0.3	4.5	N D	0.5	3.6

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
