

調 査 結 果

(令和7年8月18日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.02 m
気 温	： 29.0 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.61 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.61 m (約 100 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 23.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 13時20分 T. P. 0.43m		上層	mg/l	5	210
	23時50分 T. P. 0.56m		中層	mg/l	7	1,200
干潮	： 6時00分 T. P. -0.65m		下層	mg/l	5	1,900
	18時00分 T. P. 0.17m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	26.2	26.0	欠測	26.1	N D	27.5	24.7
低層水温	°C	—	—	26.1	欠測	26.0	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.1	7.3	欠測	6.9	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.5	4.2	欠測	8.3	N D	5.9	7.8
低層D O	mg/l	—	—	7.4	7.3	7.7	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	1.9	—	—	—
濁度	度	欠測	5.8	5	欠測	8	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	87	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	3	N D	1,800	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	4	N D	5,080	—
総窒素	mg/l	欠測	0.73	—	0.74	0.87	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.04	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.2	0.8	1.0	6.2	N D	0.5	3.5

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月19日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.01 m
気 温	： 28.9 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.83 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.71 m (約 85 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 24.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 15時40分 T. P. 0.51m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	5	1,700
	： - T. P. -		中層	mg/l	7	3,100
干潮	： 7時30分 T. P. -0.71m		下層	mg/l	6	4,800
	20時30分 T. P. 0.20m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	26.5	26.3	欠測	26.7	N D	28.2	25.3
低層水温	°C	—	—	26.3	欠測	26.9	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.1	7.3	欠測	7.2	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.5	5.5	欠測	9.1	N D	6.1	7.9
低層DO	mg/l	—	—	7.5	7.1	9.1	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	2.0	—	—	—
濁度	度	欠測	6.4	5	欠測	6	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	91	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	3	3	N D	2,880	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	4	N D	4,380	—
総窒素	mg/l	欠測	0.73	—	0.75	0.86	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.04	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.2	1.0	2.9	10.3	N D	0.5	3.5

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月20日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.08 m
気 温	： 30.0 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.83 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.78 m (約 75 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 25.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 1時20分 T. P. 0.47m		上層	mg/l	6	1,400
	16時50分 T. P. 0.69m		中層	mg/l	7	2,200
干潮	： 9時00分 T. P. -0.83m		下層	mg/l	6	4,100
	21時30分 T. P. 0.08m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	27.5	26.7	欠測	27.9	N D	28.7	26.1	
低層水温	°C	—	—	26.9	欠測	27.7	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.1	7.2	欠測	8.5	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.7	7.7	欠測	11.4	N D	5.8	7.9	
低層DO	mg/l	—	—	7.2	7.9	10.7	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	2.7	—	—	—	
濁度	度	欠測	6.2	5	欠測	10	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	93	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	3	3	N D	3,160	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	5	N D	3,920	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.71	—	欠測	0.84	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	欠測	0.04	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.2	1.1	7.9	23.8	N D	2.5	3.5	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月21日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.10 m
気 温	： 31.7 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.60 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.84 m (約 65 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 26.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 3時30分 T. P. 0.59m		上層	mg/l	6	3,100
	17時20分 T. P. 0.85m		中層	mg/l	7	4,700
干潮	： 10時40分 T. P. -0.94m		下層	mg/l	6	5,500
	22時20分 T. P. -0.10m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	28.2	27.4	欠測	28.5	N D	29.6	26.9
低層水温	°C	—	—	27.0	欠測	27.9	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.2	7.3	欠測	8.6	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.8	7.5	欠測	12.1	N D	5.7	7.3
低層D O	mg/l	—	—	7.1	8.3	10.5	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	2.5	—	—	—
濁度	度	欠測	6.0	5	欠測	12	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	98	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	4	4	N D	3,860	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	5	N D	4,300	—
総窒素	mg/l	欠測	0.71	—	欠測	0.87	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	欠測	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.3	1.1	19.9	25.1	N D	4.0	3.7

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑤、⑩号	オーバーフロー	⑥～⑨号	アンダーフロー
--------	---------	------	---------

調 査 結 果

(令和7年8月22日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(9時)	
天 候	：	晴れ	(9時)
気 温	：	30.3℃	(9時)
降雨量※	：	-mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T. P.	1.28 m
堰下流：	T. P.	-0.38 m
忠 節：	-2.90 m	(約 60 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	：	27.3		
潮	(堰下流水位計)		河口堰	観測位置
満潮	：	4時20分 T. P. 0.75m		堰上流左岸 5.4km+250m
		18時00分 T. P. 0.94m		堰下流左岸 5.4km-250m
干潮	：	11時20分 T. P. -1.09m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層
		23時10分 T. P. -0.27m		中層
				下層
				単位
				堰上流左岸 5.4km+250m
				堰下流左岸 5.4km-250m
				7
				3,800
				8
				5,400
				7
				9,400

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	欠測	28.5	27.5	欠測	28.3	N D	29.9	27.9	
低層水温	℃	—	—	27.4	欠測	27.6	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.2	7.3	欠測	8.8	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.9	7.4	欠測	10.3	N D	5.9	7.2	
低層D O	mg/l	—	—	7.2	8.0	8.0	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	欠測	5.8	5	欠測	11	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	100	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	4	4	N D	4,740	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	5	N D	6,980	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.71	—	欠測	0.87	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	欠測	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.3	1.6	25.0	24.2	N D	8.6	3.9	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月23日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T.P. 1.37 m
気 温	： 28.9℃ (9時)	堰下流	： T.P. -0.05 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	： -2.95 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 28.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 5時00分 T.P. 0.89m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	4,900
	18時20分 T.P. 1.02m		中層	mg/l	8	8,000
干潮	： 12時20分 T.P. -1.19m		下層	mg/l	7	10,000
	- T.P. -					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	欠測	29.0	28.0	欠測	28.9	N D	29.4	28.6
低層水温	℃	—	—	28.0	欠測	28.7	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.2	7.3	欠測	8.7	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.0	7.9	欠測	11.9	N D	6.4	7.0
低層D O	mg/l	—	—	7.5	9.2	11.1	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	2.0	—	—	2.6	—	—	—
濁度	度	欠測	6.6	6	欠測	9	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	104	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	5	5	N D	4,640	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	5	N D	4,780	—
総窒素	mg/l	欠測	0.84	—	欠測	0.83	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	欠測	0.04	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.9	2.8	34.4	21.1	N D	3.3	4.3

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年8月24日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況(9時)		
天 候	:	晴れ (9時)	堰上流	:	T. P. 1.36 m
気 温	:	28.5 °C (9時)	堰下流	:	T. P. 0.29 m
降雨量※	:	- mm (前日)	忠 節	:	-2.99 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	:	29.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	5時40分 T. P. 1.01m					
		18時40分 T. P. 1.07m					
干潮	:	0時10分 T. P. -0.47m					
		13時00分 T. P. -1.16m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	5,900
				中層	mg/l	8	7,400
				下層	mg/l	7	8,900

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	29.3	28.6	欠測	29.7	N D	29.9	29.1	
低層水温	°C	—	—	28.6	欠測	29.3	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.2	7.4	欠測	8.7	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	8.0	8.0	欠測	10.9	N D	6.6	6.8	
低層DO	mg/l	—	—	7.7	8.3	10.9	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	2.6	—	—	—	
濁度	度	欠測	6.2	5	欠測	6	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	105	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	5	5	N D	5,920	120	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	5	N D	8,360	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.69	—	欠測	0.82	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	欠測	0.04	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	2.9	34.0	15.9	N D	3.2	5.1	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー
