

調 査 結 果

(令和7年9月1日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.86 m
気 温	： 30.7 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.15 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.20 m (約 25 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 7.9	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 11時40分 T. P. 0.31m		上層	mg/l	9	3,700
	21時20分 T. P. 0.51m		中層	mg/l	9	8,900
干潮	： 4時30分 T. P. -0.61m		下層	mg/l	9	14,000
	14時50分 T. P. -0.02m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	29.8	29.0	欠測	30.2	N D	29.6	29.5	
低層水温	°C	—	—	29.0	欠測	29.5	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.1	7.3	欠測	8.3	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.7	7.2	欠測	9.0	N D	3.0	5.1	
低層D O	mg/l	—	—	7.4	9.6	8.5	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	3.6	—	—	—	
濁度	度	欠測	13.6	6	欠測	5	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	120	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	5	N D	8,240	3,720	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	8	N D	欠測	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.75	—	0.73	0.84	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.1	3.1	33.7	6.4	N D	1.0	4.1	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年9月2日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.85 m
気 温	： 30.2 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.40 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.22 m (約 25 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 8.9	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 14時50分 T. P. 0.35m		上層	mg/l	9	4,000
	22時50分 T. P. 0.45m		中層	mg/l	9	9,000
干潮	： 5時20分 T. P. -0.46m		下層	mg/l	9	14,000
	18時20分 T. P. 0.26m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	30.0	29.2	欠測	30.3	N D	30.1	29.7	
低層水温	°C	—	—	29.2	欠測	29.5	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.2	7.3	欠測	8.1	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.6	7.1	欠測	9.2	N D	6.2	5.8	
低層DO	mg/l	—	—	6.9	8.0	7.5	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.9	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	欠測	5.0	6	欠測	6	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	122	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	4	N D	5,580	580	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	7	N D	欠測	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.79	—	0.73	0.84	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.04	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.2	3.5	30.4	6.9	N D	7.3	4.1	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年9月3日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.90 m
気 温	： 30.0 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.61 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	欠測 ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 9.9	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 15時40分 T. P. 0.50m		上層	mg/l	9	4,700
	： - T. P. -		中層	mg/l	9	11,000
干潮	： 8時10分 T. P. -0.47m		下層	mg/l	9	15,000
	： 21時30分 T. P. 0.21m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	30.1	29.5	欠測	30.2	N D	欠測	29.9
低層水温	°C	—	—	29.5	欠測	29.7	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.2	7.3	欠測	7.8	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.5	7.3	欠測	8.0	N D	欠測	5.6
低層D O	mg/l	—	—	7.1	9.1	6.6	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.9	—	—	3.0	—	—	—
濁度	度	欠測	5.2	7	欠測	5	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	125	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	8	4	N D	欠測	1,200
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	7	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.84	—	0.75	0.84	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.2	4.0	26.4	6.1	N D	欠測	3.6

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年9月4日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.98 m
気 温	28.1℃ (9時)	堰下流：	T. P. -0.71 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-3.25 m (約 20 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	10.9	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	1時10分 T. P. 0.37m		上層	mg/l	9	3,900
	16時30分 T. P. 0.68m		中層	mg/l	10	13,000
干潮	8時50分 T. P. -0.61m		下層	mg/l	10	14,000
	21時50分 T. P. 0.02m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	欠測	29.7	29.2	欠測	30.3	N D	29.9	30.1	
低層水温	℃	—	—	29.3	欠測	29.6	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.2	7.3	欠測	8.0	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.5	7.1	欠測	8.4	N D	4.8	4.9	
低層D O	mg/l	—	—	7.3	10.1	5.7	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	2.1	—	—	3.0	—	—	—	
濁度	度	欠測	5.4	5	欠測	3	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	125	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	5	N D	6,700	2,060	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	欠測	7	N D	9,080	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.83	—	0.72	0.87	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.06	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.5	4.3	38.8	6.7	N D	11.1	4.1	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年9月5日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		堰上流：T. P. 0.94 m	
天 候	雨 (9時)	堰下流：T. P. -0.51 m	
気 温	23.4℃ (9時)	忠 節：-1.42 m (約 440 m3/s) ※	
降雨量※	19 mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T. P.	0.94 m
堰下流：	T. P.	-0.51 m
忠 節：	-1.42 m	(約 440 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	11.9				
潮 (堰下流水位計)		河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m
満潮	2時40分 T. P. 0.47m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9
	16時50分 T. P. 0.80m		中層	mg/l	10
干潮	10時10分 T. P. -0.80m		下層	mg/l	10
	23時00分 T. P. -0.13m				1,400

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	26.0	27.0	27.2	欠測	29.5	N D	欠測	28.8	
低層水温	℃	—	—	27.3	欠測	29.4	N D	欠測	—	
p H	—	6.9	7.1	7.3	欠測	7.4	N D	—	—	
表層D O	mg/l	6.2	6.7	6.8	欠測	7.2	N D	欠測	5.9	
低層D O	mg/l	—	—	6.5	7.8	7.4	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	3.1	2.0	—	—	3.2	—	—	—	
濁度	度	18.0	6.8	5	欠測	9	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	99	119	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	5	N D	欠測	240	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	欠測	7	N D	欠測	—	
総窒素	mg/l	0.99	0.79	—	0.77	0.91	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.08	0.05	—	0.06	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	9.4	2.6	3.5	25.3	7.7	N D	欠測	4.1	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年9月6日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.05 m
気 温	： 27.4 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.49 m
降雨量※	： 94 mm (前日)	忠 節	-2.26 m (約 170 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 12.9	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 4時30分 T. P. 0.73m					
	18時10分 T. P. 0.92m					
干潮	： 10時50分 T. P. -0.85m					
	23時20分 T. P. -0.32m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	4	350
			中層	mg/l	6	1,900
			下層	mg/l	5	8,500

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	24.4	23.8	欠測	25.9	N D	27.3	23.7	
低層水温	°C	—	—	23.9	欠測	25.7	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	6.9	7.0	欠測	6.7	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	6.9	7.1	欠測	6.2	N D	5.6	7.8	
低層D O	mg/l	—	—	6.4	6.4	6.0	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	3.1	—	—	4.3	—	—	—	
濁度	度	欠測	23.0	23	欠測	11	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	63	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	2	3	N D	2,620	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	3	N D	6,480	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.98	—	1.13	1.07	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.10	0.10	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.8	5.6	8.3	4.8	N D	3.7	5.4	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 アンダーフロー

調 査 結 果

(令和7年9月7日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.21 m
気 温	： 26.8 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.17 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.74 m (約 80 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 13.9	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 5時00分 T. P. 0.81m					
	18時10分 T. P. 1.09m					
干潮	： 12時00分 T. P. -1.09m					
	24時00分 T. P. -0.54m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	2	3,700
			中層	mg/l	4	4,900
			下層	mg/l	3	7,600

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	26.2	25.2	欠測	25.6	N D	27.3	24.6
低層水温	°C	—	—	25.3	欠測	25.1	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.0	7.1	欠測	6.5	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	6.9	7.1	欠測	5.8	N D	4.1	7.1
低層D O	mg/l	—	—	6.4	6.0	5.7	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	2.5	—	—	4.0	—	—	—
濁度	度	欠測	14.0	7	欠測	33	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	79	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	2	2	N D	5,200	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	欠測	2	N D	6,700	—
総窒素	mg/l	欠測	0.84	—	0.96	1.15	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.07	0.08	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.0	1.9	3.7	5.8	N D	9.1	4.4

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
