

調 査 結 果

(令和7年9月15日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.86 m
気 温	： 27.9 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.18 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.28 m (約 160 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 21.9	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 10時30分 T. P. 0.52m		上層	mg/l	4	44
	22時00分 T. P. 0.61m		中層	mg/l	6	2,200
干潮	： 4時30分 T. P. -0.77m		下層	mg/l	5	8,800
	15時30分 T. P. 0.12m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	23.4	22.6	欠測	23.1	N D	25.5	22.3
低層水温	°C	—	—	22.7	欠測	22.9	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.0	7.2	欠測	6.8	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.7	8.0	欠測	0.1	N D	4.7	8.6
低層D O	mg/l	—	—	7.1	7.3	N D	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	2.8	—	—	—
濁度	度	欠測	3.6	7	欠測	42	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	76	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	4	N D	2,120	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	3	N D	5,180	—
総窒素	mg/l	欠測	0.67	—	0.76	0.94	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.06	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.0	0.2	1.7	1.8	N D	1.2	3.7

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年9月16日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.86 m
気 温	： 27.3 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.58 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.49 m (約 120 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 22.9	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 13時40分 T. P. 0.35m		上層	mg/l	4	1,500
	23時40分 T. P. 0.37m		中層	mg/l	7	3,500
干潮	： 5時40分 T. P. -0.71m		下層	mg/l	5	8,400
	17時10分 T. P. 0.19m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	24.6	24.4	欠測	23.6	N D	26.5	23.0	
低層水温	°C	—	—	24.4	欠測	22.9	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.0	7.2	欠測	6.9	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.3	7.9	欠測	N D	N D	4.0	8.5	
低層DO	mg/l	—	—	7.3	7.2	N D	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	2.2	—	—	—	
濁度	度	欠測	3.2	6	欠測	29	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	83	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	4	N D	5,700	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	3	N D	欠測	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.70	—	0.74	0.89	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	0.2	1.0	1.5	N D	1.2	3.5	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年9月17日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.86 m
気 温	： 28.3 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.78 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.65 m (約 95 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 23.9	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 16時30分 T. P. 0.53m		上層	mg/l	4	1,800
	- T. P. -		中層	mg/l	7	2,600
干潮	： 7時20分 T. P. -0.73m		下層	mg/l	5	7,400
	21時30分 T. P. 0.09m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	25.9	25.6	欠測	25.1	N D	27.0	23.4
低層水温	°C	—	—	25.6	欠測	23.9	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.0	7.3	欠測	7.0	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.2	7.9	欠測	欠測	N D	5.4	8.3
低層DO	mg/l	—	—	7.4	7.3	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.6	—	—	2.0	—	—	—
濁度	度	欠測	3.6	5	欠測	4	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	92	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	4	N D	5,560	80
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	4	N D	10,900	—
総窒素	mg/l	欠測	0.72	—	0.75	0.89	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.06	0.05	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	1.6	0.2	1.3	1.4	N D	1.2	3.5

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年9月18日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(9時)	
天 候	：	晴れ	(9時)
気 温	：	29.6℃	(9時)
降雨量※	：	- mm	(前日)
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T. P.	1.04 m
堰下流：	T. P.	-0.77 m
忠 節：	-2.74 m	(約 80 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	：	24.9		
潮	(堰下流水位計)		河口堰	観測位置
満潮	：	1時30分 T. P. 0.35m		堰上流左岸 5.4km+250m
		16時40分 T. P. 0.69m		堰下流左岸 5.4km-250m
干潮	：	9時00分 T. P. -0.78m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層
		22時20分 T. P. -0.07m		中層
				下層
				単位
				堰上流左岸 5.4km+250m
				堰下流左岸 5.4km-250m
				5
				3,100
				7
				4,800
				5
				8,200

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	欠測	26.4	26.1	欠測	欠測	N D	27.2	24.3	
低層水温	℃	—	—	26.1	欠測	欠測	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.0	7.2	欠測	7.1	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.3	7.5	欠測	欠測	N D	5.6	8.1	
低層D O	mg/l	—	—	7.2	7.0	欠測	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	2.4	—	—	—	
濁度	度	欠測	3.6	5	欠測	4	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	94	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	4	N D	5,280	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	3	N D	7,440	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.69	—	0.76	0.90	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.06	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	0.1	1.4	1.3	N D	1.2	2.8	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年9月19日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.05 m
気 温	： 25.2 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.71 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-2.77 m (約 75 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 25.9	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 3時40分 T. P. 0.53m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	5,000
	16時50分 T. P. 0.77m		中層	mg/l	7	7,700
干潮	： 10時30分 T. P. -0.89m		下層	mg/l	6	12,000
	23時10分 T. P. -0.34m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	25.7	25.6	欠測	欠測	N D	26.9	24.5	
低層水温	°C	—	—	25.7	欠測	欠測	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.1	7.3	欠測	7.0	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.5	7.3	欠測	欠測	N D	4.8	8.0	
低層D O	mg/l	—	—	6.9	6.4	欠測	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	2.3	—	—	—	
濁度	度	欠測	3.8	5	欠測	22	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	100	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	5	4	N D	8,080	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	4	N D	9,700	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.71	—	0.81	0.93	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.07	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	0.2	2.5	1.1	N D	0.3	3.5	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年9月20日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.14 m
気 温	21.6 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.33 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-2.89 m (約 60 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	26.9	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	4時50分 T. P. 0.66m					
	17時20分 T. P. 0.97m					
干潮	11時00分 T. P. -1.03m					
	23時20分 T. P. -0.46m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	5,500
			中層	mg/l	6	8,800
			下層	mg/l	6	13,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	25.0	24.3	欠測	欠測	N D	26.0	24.1
低層水温	°C	—	—	24.5	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.1	7.3	欠測	7.0	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.7	7.2	欠測	欠測	N D	5.5	7.9
低層D O	mg/l	—	—	6.4	6.9	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.6	—	—	2.4	—	—	—
濁度	度	欠測	6.4	6	欠測	23	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	99	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	5	5	N D	7,760	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	4	N D	9,300	—
総窒素	mg/l	欠測	0.74	—	0.78	0.93	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.06	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.9	0.1	6.4	3.1	N D	0.4	3.8

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年9月21日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.22 m
気 温	： 26.2 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.07 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-2.64 m (約 95 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 27.9	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 5時00分 T. P. 0.91m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	4,100
	17時50分 T. P. 1.02m		中層	mg/l	7	7,700
干潮	： 11時50分 T. P. -0.95m		下層	mg/l	7	11,000
	24時00分 T. P. -0.50m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	23.6	23.4	欠測	欠測	N D	25.9	23.8
低層水温	°C	—	—	23.5	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.0	7.2	欠測	7.1	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.4	6.9	欠測	欠測	N D	5.0	7.8
低層D O	mg/l	—	—	6.4	7.0	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.6	—	—	2.4	—	—	—
濁度	度	欠測	6.0	5	欠測	23	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	100	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	6	2	N D	7,300	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	5	N D	7,700	—
総窒素	mg/l	欠測	0.75	—	0.78	N D	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.06	欠測	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	0.5	5.3	N D	N D	0.3	2.9

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー
