

調 査 結 果

(令和7年9月29日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.06 m
気 温	24.1 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.41 m
降雨量※	2 mm (前日)	忠 節：	-2.87 m (約 60 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	6.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	9時30分 T. P. 0.56m					
	20時20分 T. P. 0.71m					
干潮	3時10分 T. P. -0.81m					
	14時40分 T. P. -0.07m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	4,700
			中層	mg/l	9	8,400
			下層	mg/l	9	15,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	24.2	23.2	欠測	欠測	N D	24.4	23.6
低層水温	°C	—	—	23.2	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.2	7.3	欠測	7.5	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.9	7.6	欠測	欠測	N D	4.0	6.3
低層D O	mg/l	—	—	6.9	7.7	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.2	—	—	2.7	—	—	—
濁度	度	欠測	3.8	5	欠測	6	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	106	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	8	6	N D	11,240	2,040
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	7	N D	12,140	—
総窒素	mg/l	欠測	0.80	—	0.82	0.93	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	0.3	20.2	17.3	N D	1.7	4.5

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年9月30日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.06 m
気 温	： 23.2℃ (9時)	堰下流	T. P. 0.03 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-2.89 m (約 60 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 7.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 10時30分 T. P. 0.45m					
	21時20分 T. P. 0.54m					
干潮	： 3時50分 T. P. -0.56m					
	14時30分 T. P. 0.12m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	6,400
			中層	mg/l	9	11,000
			下層	mg/l	9	15,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	欠測	23.2	欠測	欠測	欠測	N D	欠測	22.3
低層水温	℃	—	—	22.7	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.1	欠測	欠測	7.7	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.6	欠測	欠測	欠測	N D	欠測	7.5
低層DO	mg/l	—	—	6.9	7.6	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	2.7	—	—	—
濁度	度	欠測	3.8	欠測	欠測	6	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	93	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	欠測	6	7	N D	欠測	680
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	7	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.77	—	0.84	0.95	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.07	0.05	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	2.0	欠測	4.9	15.4	N D	欠測	4.7

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月1日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.86 m
気 温	20.3℃ (9時)	堰下流：	T. P. -0.25 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.99 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	8.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	14時40分 T. P. 0.37m		上層	mg/l	9	6,200
	21時20分 T. P. 0.42m		中層	mg/l	9	11,000
干潮	4時40分 T. P. -0.58m		下層	mg/l	10	15,000
	15時20分 T. P. 0.24m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	欠測	23.7	22.5	欠測	欠測	N D	欠測	22.5
低層水温	℃	—	—	22.7	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.2	7.3	欠測	7.3	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.9	7.4	欠測	欠測	N D	欠測	7.6
低層D O	mg/l	—	—	7.1	7.4	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	2.2	—	—	—
濁度	度	欠測	3.8	5	欠測	6	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	102	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	6	7	N D	欠測	740
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	7	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.78	—	0.88	0.99	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.07	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.0	1.6	6.6	18.0	N D	欠測	4.1

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月2日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.86 m
気 温	： 19.8 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.62 m
降雨量※	： 5 mm (前日)	忠 節	欠測 ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 9.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 15時20分 T. P. 0.49m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	7,400
	： - T. P. -		中層	mg/l	9	10,000
干潮	： 7時00分 T. P. -0.41m		下層	mg/l	10	16,000
	： 21時10分 T. P. 0.13m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	22.7	22.4	欠測	欠測	N D	欠測	22.1
低層水温	°C	—	—	22.3	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.1	7.3	欠測	7.2	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.8	7.3	欠測	欠測	N D	欠測	7.1
低層D O	mg/l	—	—	7.0	7.2	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	2.3	—	—	—
濁度	度	欠測	3.8	5	欠測	7	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	106	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	6	7	N D	欠測	1,980
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	7	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.82	—	0.85	0.97	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.08	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.9	1.7	7.1	8.0	N D	欠測	3.8

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月3日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.96 m
気 温	21.4 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.79 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-3.09 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	10.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	1時10分 T. P. 0.23m					
	15時50分 T. P. 0.59m					
干潮	8時30分 T. P. -0.63m					
	21時00分 T. P. -0.16m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	8,800
			中層	mg/l	9	12,000
			下層	mg/l	10	15,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	22.8	22.0	欠測	欠測	N D	23.7	22.6
低層水温	°C	—	—	22.0	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.2	7.3	欠測	7.3	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.0	7.7	欠測	欠測	N D	5.0	6.9
低層D O	mg/l	—	—	7.2	7.7	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	2.4	—	—	—
濁度	度	欠測	4.0	5	欠測	7	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	113	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	6	6	N D	10,060	2,020
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	7	N D	10,600	—
総窒素	mg/l	欠測	0.87	—	0.81	0.98	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.06	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.9	1.2	8.8	10.2	N D	0.7	3.9

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月4日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.12 m
気 温	17.9 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.73 m
降雨量※	2 mm (前日)	忠 節：	-3.11 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	11.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	2時40分 T. P. 0.35m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	9,300
	16時20分 T. P. 0.76m		中層	mg/l	9	13,000
干潮	9時50分 T. P. -0.83m		下層	mg/l	10	14,000
	21時50分 T. P. -0.39m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	22.2	21.9	欠測	欠測	N D	23.9	22.3
低層水温	°C	—	—	22.0	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.1	7.4	欠測	7.2	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.7	8.0	欠測	欠測	N D	4.2	6.6
低層D O	mg/l	—	—	7.5	7.4	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.2	—	—	2.5	—	—	—
濁度	度	欠測	4.4	5	欠測	8	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	113	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	6	N D	11,480	1,980
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	6	N D	11,460	—
総窒素	mg/l	欠測	0.86	—	0.81	0.98	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.07	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.6	1.3	13.0	9.5	N D	1.3	4.4

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月5日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.20 m
気 温	19.3 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.51 m
降雨量※	15 mm (前日)	忠 節：	-2.39 m (約 140 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	12.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	4時00分 T. P. 0.57m		上層	mg/l	8	5,200
	16時40分 T. P. 0.93m		中層	mg/l	8	6,800
干潮	10時30分 T. P. -0.94m		下層	mg/l	8	11,000
	23時00分 T. P. -0.55m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.3	20.6	欠測	欠測	N D	欠測	21.5
低層水温	°C	—	—	20.7	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.0	7.3	欠測	7.1	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	6.9	7.4	欠測	欠測	N D	欠測	7.4
低層D O	mg/l	—	—	6.7	7.3	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	2.0	—	—	2.4	—	—	—
濁度	度	欠測	7.6	6	欠測	5	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	99	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	6	N D	欠測	180
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	6	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.96	—	0.86	0.98	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.09	—	0.08	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.3	1.6	5.1	5.0	N D	欠測	4.5

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
