

調 査 結 果

(令和7年10月6日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.27 m
気 温	： 23.7 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.24 m
降雨量※	： 4 mm (前日)	忠 節	-2.26 m (約 170 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 13.3	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 4時40分 T. P. 0.87m					
	17時30分 T. P. 1.08m					
干潮	： 11時30分 T. P. -0.94m					
	23時40分 T. P. -0.74m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	1,800
			中層	mg/l	10	4,200
			下層	mg/l	13	8,400

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	20.4	19.9	欠測	欠測	N D	22.7	21.4
低層水温	°C	—	—	19.8	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.1	7.3	欠測	7.0	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.7	8.0	欠測	欠測	N D	5.8	7.3
低層DO	mg/l	—	—	7.2	6.9	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	2.2	—	—	2.2	—	—	—
濁度	度	欠測	9.8	6	欠測	5	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	82	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	7	7	N D	5,920	80
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	8	N D	6,920	—
総窒素	mg/l	欠測	0.81	—	0.92	1.04	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.08	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.2	2.3	2.5	1.0	N D	2.5	4.8

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月7日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.40 m
気 温	23.0 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.14 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.58 m (約 100 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	14.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	5時30分 T. P. 1.09m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	5,300
	17時50分 T. P. 1.22m		中層	mg/l	9	7,500
干潮	12時00分 T. P. -0.95m		下層	mg/l	10	12,000
	- T. P. -					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	22.1	21.6	欠測	欠測	N D	欠測	22.0
低層水温	°C	—	—	21.5	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.2	7.4	欠測	6.8	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.9	8.6	欠測	欠測	N D	欠測	7.7
低層D O	mg/l	—	—	7.9	7.5	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.9	—	—	2.5	—	—	—
濁度	度	欠測	21.6	5	欠測	6	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	82	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	5	N D	欠測	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	7	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.72	—	0.79	1.07	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.07	0.08	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.0	1.5	1.9	4.3	N D	欠測	4.3

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月8日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.47 m
気 温	： 24.1 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.59 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.74 m (約 80 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 15.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 6時10分 T. P. 1.27m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	6,200
	18時20分 T. P. 1.34m		中層	mg/l	8	9,600
干潮	： 0時20分 T. P. -0.95m		下層	mg/l	8	12,000
	12時30分 T. P. -0.84m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.8	21.3	欠測	欠測	N D	22.6	22.2
低層水温	°C	—	—	21.3	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.2	7.2	欠測	6.8	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.0	7.8	欠測	欠測	N D	6.1	7.7
低層D O	mg/l	—	—	7.1	7.7	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	2.6	—	—	—
濁度	度	欠測	17.8	5	欠測	4	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	89	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	4	N D	12,140	140
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	5	N D	13,360	—
総窒素	mg/l	欠測	0.74	—	0.78	1.00	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.06	0.07	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.3	1.7	4.3	N D	7.7	5.2

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月9日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.47 m
気 温	： 24.4 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.97 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.85 m (約 65 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 16.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 6時50分 T. P. 1.37m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	5	7,600
	18時40分 T. P. 1.41m		中層	mg/l	7	12,000
干潮	： 1時00分 T. P. -1.04m		下層	mg/l	7	12,000
	12時50分 T. P. -0.68m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	22.8	21.5	欠測	欠測	N D	23.9	22.7
低層水温	°C	—	—	21.4	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.3	7.3	欠測	6.9	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.3	7.9	欠測	欠測	N D	4.8	7.6
低層D O	mg/l	—	—	7.0	7.7	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	2.8	—	—	—
濁度	度	欠測	21.6	4	欠測	4	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	93	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	4	N D	14,540	400
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	5	N D	14,320	—
総窒素	mg/l	欠測	0.73	—	0.80	0.98	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.05	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.5	1.1	1.3	4.4	N D	10.2	5.4

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月10日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.40 m
気 温	： 20.1 °C (9時)	堰下流	T. P. 1.16 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.93 m (約 55 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 17.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 7時40分 T. P. 1.34m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	5	11,000
	19時00分 T. P. 1.29m		中層	mg/l	6	13,000
干潮	： 1時40分 T. P. -1.05m		下層	mg/l	7	13,000
	13時00分 T. P. -0.51m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	21.4	22.4	21.8	欠測	欠測	N D	欠測		22.6
低層水温	°C	—	—	21.8	欠測	欠測	N D	欠測		—
p H	—	7.3	7.3	7.4	欠測	7.0	N D	—		—
表層D O	mg/l	7.8	8.1	7.9	欠測	欠測	N D	欠測		6.5
低層D O	mg/l	—	—	7.0	7.4	欠測	N D	欠測		—
C O D	mg/l	2.0	1.5	—	—	2.7	—	—		—
濁度	度	1.0	29.4	4	欠測	6	N D	—		—
電気伝導度	μ S/cm	103	101	—	—	—	—	—		—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	6	3	N D	欠測		2,060
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	4	N D	欠測		—
総窒素	mg/l	0.70	0.77	—	0.80	0.97	N D	—		—
総リン	mg/l	0.04	0.04	—	0.05	0.06	N D	—		—
クロロフィル a	μ g/l	1.9	1.7	1.2	1.9	4.2	N D	欠測		4.9

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月11日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.31 m
気 温	19.2 °C (9時)	堰下流：	T. P. 1.00 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-2.99 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	18.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	8時20分 T. P. 1.29m					
	19時10分 T. P. 1.22m					
干潮	2時20分 T. P. -1.12m					
	13時50分 T. P. -0.29m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	10,000
			中層	mg/l	6	12,000
			下層	mg/l	6	12,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	22.3	21.7	欠測	欠測	N D	23.3	22.2
低層水温	°C	—	—	21.8	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.5	7.4	欠測	6.9	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.8	7.9	欠測	欠測	N D	3.9	6.0
低層D O	mg/l	—	—	7.0	7.9	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	2.5	—	—	—
濁度	度	欠測	5.6	3	欠測	4	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	109	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	6	4	N D	14,900	3,300
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	4	N D	14,700	—
総窒素	mg/l	欠測	0.81	—	0.82	0.96	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.05	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.4	1.2	3.6	5.6	N D	5.6	5.0

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月12日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.24 m
気 温	22.0 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.93 m
降雨量※	1 mm (前日)	忠 節：	-3.01 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	19.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	8時20分 T. P. 1.04m					
	19時50分 T. P. 1.08m					
干潮	3時00分 T. P. -1.04m					
	13時40分 T. P. -0.05m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	8,200
			中層	mg/l	6	13,000
			下層	mg/l	7	14,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.5	21.3	欠測	欠測	N D	欠測	22.2
低層水温	°C	—	—	21.4	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.4	7.3	欠測	6.9	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.2	7.8	欠測	欠測	N D	欠測	5.7
低層D O	mg/l	—	—	7.0	7.6	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	2.2	—	—	—
濁度	度	欠測	6.0	3	欠測	4	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	106	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	4	N D	欠測	5,500
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	5	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.85	—	0.81	0.96	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.4	1.1	3.5	5.6	N D	欠測	4.4

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
