

調 査 結 果

(令和7年10月13日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.14 m
気 温	： 25.3 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.50 m
降雨量※	： 3 mm (前日)	忠 節	-3.04 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 20.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 9時30分 T. P. 0.95m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	9,300
	20時20分 T. P. 0.93m		中層	mg/l	7	15,000
干潮	： 3時40分 T. P. -0.87m		下層	mg/l	7	16,000
	14時50分 T. P. 0.14m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	22.0	21.0	欠測	欠測	N D	欠測	22.4
低層水温	°C	—	—	21.0	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.5	7.2	欠測	7.0	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.0	7.8	欠測	欠測	N D	欠測	4.7
低層DO	mg/l	—	—	6.9	7.5	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	2.2	—	—	—
濁度	度	欠測	6.6	4	欠測	4	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	103	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	8	5	N D	欠測	7,720
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	5	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.76	—	0.81	0.97	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.05	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.3	1.1	2.6	6.1	N D	欠測	4.7

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月14日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.05 m
気 温	21.2 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.12 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-3.08 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	21.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	10時20分 T. P. 0.69m					
	21時20分 T. P. 0.57m					
干潮	4時00分 T. P. -0.66m					
	15時40分 T. P. 0.15m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	8,200
			中層	mg/l	8	15,000
			下層	mg/l	8	16,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	22.6	21.5	欠測	欠測	N D	22.9	22.7	
低層水温	°C	—	—	21.6	欠測	欠測	N D	欠測	—	
p H	—	欠測	7.6	7.4	欠測	7.2	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.8	8.2	欠測	欠測	N D	3.2	4.4	
低層D O	mg/l	—	—	7.3	7.6	欠測	N D	欠測	—	
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	2.2	—	—	—	
濁度	度	欠測	7.6	3	欠測	6	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	103	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	8	5	N D	13,400	9,340	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	6	N D	15,020	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.80	—	0.85	0.98	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.06	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.3	1.0	4.0	7.9	N D	4.4	4.0	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月15日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.90 m
気 温	20.5 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.18 m
降雨量※	18 mm (前日)	忠 節：	-2.55 m (約 110 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	22.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	13時10分 T. P. 0.69m		上層	mg/l	9	1,600
-	T. P. -		中層	mg/l	9	3,600
干潮	5時20分 T. P. -0.58m		下層	mg/l	9	11,000
	19時00分 T. P. 0.45m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.2	21.0	欠測	欠測	N D	22.6	21.5
低層水温	°C	—	—	21.0	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.3	7.3	欠測	7.1	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	6.6	7.7	欠測	欠測	N D	5.1	6.6
低層D O	mg/l	—	—	6.8	7.7	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	2.3	—	—	2.3	—	—	—
濁度	度	欠測	22.6	4	欠測	6	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	99	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	8	5	N D	10,300	1,160
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	7	N D	10,840	—
総窒素	mg/l	欠測	1.09	—	0.87	0.99	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.08	—	0.06	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.6	1.4	2.4	4.7	N D	8.7	3.6

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月16日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.91 m
気 温	20.6 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.33 m
降雨量※	12 mm (前日)	忠 節：	-2.74 m (約 80 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	23.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	0時10分 T. P. 0.57m					
	14時30分 T. P. 0.68m					
干潮	6時30分 T. P. -0.44m					
	21時20分 T. P. 0.22m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	4,100
			中層	mg/l	9	7,000
			下層	mg/l	9	14,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.2	20.7	欠測	欠測	N D	21.6	20.9
低層水温	°C	—	—	20.8	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.3	7.2	欠測	7.1	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.0	7.8	欠測	欠測	N D	5.9	8.1
低層D O	mg/l	—	—	6.9	6.9	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	2.4	—	—	2.1	—	—	—
濁度	度	欠測	24.0	7	欠測	4	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	88	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	8	6	N D	4,980	120
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	7	N D	9,440	—
総窒素	mg/l	欠測	0.71	—	0.95	1.01	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.07	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.2	2.8	2.5	2.8	N D	13.9	3.9

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月17日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.04 m
気 温	： 22.7℃ (9時)	堰下流	T. P. -0.56 m
降雨量※	： 8 mm (前日)	忠 節	-1.77 m (約 300 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 24.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 2時10分 T. P. 0.58m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	470
	15時20分 T. P. 0.86m		中層	mg/l	8	2,500
干潮	： 8時10分 T. P. -0.38m		下層	mg/l	8	6,100
	22時00分 T. P. 0.03m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	欠測	20.2	19.9	欠測	欠測	N D	21.9	20.2
低層水温	℃	—	—	19.9	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.4	7.2	欠測	6.9	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.3	7.7	欠測	欠測	N D	5.5	8.2
低層D O	mg/l	—	—	6.6	7.1	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	3.2	—	—	3.0	—	—	—
濁度	度	欠測	18.0	7	欠測	6	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	84	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	7	5	N D	5,600	100
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	6	N D	8,060	—
総窒素	mg/l	欠測	0.96	—	0.84	1.17	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.10	—	0.08	0.10	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.4	2.5	2.8	2.3	N D	4.8	4.4

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月18日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.15 m
気 温	19.9 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.41 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.35 m (約 150 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	25.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	3時50分 T. P. 0.64m		上層	mg/l	7	840
	16時10分 T. P. 0.89m		中層	mg/l	8	2,200
干潮	9時30分 T. P. -0.60m		下層	mg/l	8	5,600
	22時40分 T. P. -0.30m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	20.2	19.7	欠測	欠測	N D	21.5	20.0
低層水温	°C	—	—	19.8	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.4	7.3	欠測	6.8	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.4	8.4	欠測	欠測	N D	6.4	8.9
低層D O	mg/l	—	—	7.2	8.0	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	2.2	—	—	2.7	—	—	—
濁度	度	欠測	32.8	5	欠測	6	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	75	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	5	5	N D	3,600	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	6	N D	5,980	—
総窒素	mg/l	欠測	0.67	—	0.79	1.03	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.06	0.07	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	3.9	5.0	2.6	N D	5.3	4.1

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和7年10月19日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況(9時)		
天 候	:	曇り (9時)	堰上流	:	T. P. 1.19 m
気 温	:	19.6 °C (9時)	堰下流	:	T. P. -0.35 m
降雨量※	:	3 mm (前日)	忠 節	:	-2.52 m (約 110 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	:	26.3	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	4時20分 T. P. 0.88m					
		16時10分 T. P. 0.97m					
干潮	:	10時30分 T. P. -0.57m					
		22時50分 T. P. -0.56m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	5	2,900
				中層	mg/l	5	4,200
				下層	mg/l	5	9,600

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	20.0	19.2	欠測	欠測	N D	21.8	19.5
低層水温	°C	—	—	19.3	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.4	7.3	欠測	6.8	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.5	8.4	欠測	欠測	N D	5.7	8.5
低層D O	mg/l	—	—	7.1	7.9	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.9	—	—	2.9	—	—	—
濁度	度	欠測	16.2	3	欠測	6	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	84	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	4	N D	6,440	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	4	N D	7,100	—
総窒素	mg/l	欠測	0.70	—	0.77	0.97	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.05	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.5	2.3	2.5	N D	4.8	4.0

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー
