

調 査 結 果

(令和7年10月27日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.05 m
気 温	： 19.0 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.72 m
降雨量※	： 8 mm (前日)	忠 節	-1.90 m (約 260 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 4.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 8時40分 T. P. 0.98m					
	19時30分 T. P. 0.96m					
干潮	： 2時10分 T. P. -0.83m					
	14時20分 T. P. -0.04m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	280
			中層	mg/l	10	4,700
			下層	mg/l	9	9,100

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	16.4	16.8	16.0	欠測	欠測	N D	20.2	17.2	
低層水温	°C	—	—	16.1	欠測	欠測	N D	20.5	—	
p H	—	7.2	7.4	7.3	欠測	7.1	N D	—	—	
表層D O	mg/l	9.0	8.5	8.9	欠測	欠測	N D	4.7	9.2	
低層D O	mg/l	—	—	7.9	8.3	欠測	N D	4.1	—	
C O D	mg/l	欠測	3.1	—	—	2.1	—	—	—	
濁度	度	18.0	15.8	11	欠測	4	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	52	58	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	6	7	N D	12,140	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	欠測	9	N D	11,680	—	
総窒素	mg/l	0.76	0.74	—	0.87	0.99	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.04	—	0.06	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	3.9	3.0	4.4	1.6	6.2	N D	0.3	4.0	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年10月28日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.96 m
気 温	： 14.3 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.35 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.36 m (約 140 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 5.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 9時20分 T. P. 0.73m		上層	mg/l	4	3,400
	20時10分 T. P. 0.64m		中層	mg/l	6	6,800
干潮	： 3時10分 T. P. -0.78m		下層	mg/l	5	14,000
	14時30分 T. P. -0.09m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	16.5	16.4	欠測	欠測	N D	19.4	16.2
低層水温	°C	—	—	16.3	欠測	欠測	N D	20.0	—
p H	—	欠測	7.4	7.3	欠測	7.1	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.1	8.8	欠測	欠測	N D	5.2	9.4
低層D O	mg/l	—	—	7.9	8.7	欠測	N D	4.6	—
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	2.6	—	—	—
濁度	度	欠測	5.0	6	欠測	6	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	75	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	4	N D	10,720	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	4	N D	10,900	—
総窒素	mg/l	欠測	0.70	—	0.73	0.85	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.02	—	0.04	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.9	2.5	3.4	7.5	N D	0.3	4.0

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年10月29日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.85 m
気 温	： 14.4 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.06 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.57 m (約 100 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 6.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 10時20分 T. P. 0.45m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	2	4,300
	20時30分 T. P. 0.23m		中層	mg/l	5	8,700
干潮	： 3時30分 T. P. -0.81m		下層	mg/l	4	16,000
	14時50分 T. P. -0.14m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	15.3	15.3	欠測	欠測	N D	16.8	15.5
低層水温	°C	—	—	15.2	欠測	欠測	N D	19.9	—
p H	—	欠測	7.3	7.4	欠測	7.1	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.0	9.2	欠測	欠測	N D	7.1	9.1
低層D O	mg/l	—	—	8.0	8.8	欠測	N D	3.8	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	3.2	—	—	—
濁度	度	欠測	2.6	4	欠測	8	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	89	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	3	N D	6,380	720
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	3	N D	8,540	—
総窒素	mg/l	欠測	0.74	—	0.73	0.91	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.04	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.7	1.7	7.9	N D	0.3	4.1

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年10月30日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T. P. 0.85 m
気 温	： 12.5 °C (9時)	堰下流	： T. P. -0.18 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	： -2.71 m (約 85 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 7.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 12時40分 T. P. 0.30m					
	21時40分 T. P. 0.18m					
干潮	： 4時20分 T. P. -0.86m					
	17時50分 T. P. 0.04m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	3	6,500
			中層	mg/l	5	13,000
			下層	mg/l	5	17,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	14.6	15.2	14.9	欠測	欠測	N D	17.5	17.5	
低層水温	°C	—	—	14.8	欠測	欠測	N D	20.8	—	
p H	—	7.2	7.3	7.3	欠測	7.1	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.9	8.0	9.5	欠測	欠測	N D	7.2	6.7	
低層DO	mg/l	—	—	8.1	9.1	欠測	N D	2.9	—	
C O D	mg/l	1.6	1.6	—	—	1.9	—	—	—	
濁度	度	0.8	3.2	3	欠測	6	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	86	93	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	3	N D	8,080	7,260	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	2	N D	13,020	—	
総窒素	mg/l	0.58	0.78	—	0.73	0.88	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.02	0.05	—	0.04	0.04	N D	—	—	
クロロフィルa	μ g/l	1.4	1.7	1.6	1.1	1.5	N D	4.8	4.6	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年10月31日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.86 m
気 温	13.7 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.35 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.79 m (約 75 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	8.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	14時00分 T. P. 0.44m		上層	mg/l	4	7,700
	- T. P. -		中層	mg/l	6	11,000
干潮	5時20分 T. P. -0.63m		下層	mg/l	6	17,000
	19時40分 T. P. -0.06m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	15.9	15.1	欠測	欠測	N D	17.9	16.4
低層水温	°C	—	—	15.0	欠測	欠測	N D	18.5	—
p H	—	欠測	7.2	7.3	欠測	7.1	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.9	9.3	欠測	欠測	N D	6.7	8.1
低層D O	mg/l	—	—	8.1	9.1	欠測	N D	5.4	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	1.6	—	—	—
濁度	度	欠測	3.6	3	欠測	5	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	100	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	4	N D	8,900	3,440
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	3	N D	9,860	—
総窒素	mg/l	欠測	0.75	—	0.75	0.89	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.04	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.5	1.1	1.5	N D	1.7	4.0

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年11月1日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.96 m
気 温	14.5 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.48 m
降雨量※	14 mm (前日)	忠 節：	-2.74 m (約 80 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	9.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	1時20分 T. P. 0.23m		上層	mg/l	5	6,000
	15時00分 T. P. 0.76m		中層	mg/l	7	8,100
干潮	7時00分 T. P. -0.52m		下層	mg/l	7	12,000
	20時30分 T. P. -0.18m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	15.1	14.7	欠測	欠測	N D	17.8	15.8
低層水温	°C	—	—	14.6	欠測	欠測	N D	19.5	—
p H	—	欠測	7.3	7.3	欠測	7.2	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.2	8.8	欠測	欠測	N D	5.8	8.8
低層D O	mg/l	—	—	8.2	8.8	欠測	N D	4.1	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	1.3	—	—	—
濁度	度	欠測	4.4	5	欠測	4	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	103	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	5	N D	11,820	2,000
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	3	N D	13,760	—
総窒素	mg/l	欠測	0.79	—	0.76	0.88	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.04	0.04	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.9	8.9	1.3	1.4	N D	0.3	3.9

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年11月2日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.10 m
気 温	： 12.9 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.65 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-2.80 m (約 70 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 10.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 1時30分 T. P. 0.53m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	5,000
	15時30分 T. P. 0.89m		中層	mg/l	8	7,700
干潮	： 9時00分 T. P. -0.48m		下層	mg/l	7	11,000
	22時00分 T. P. -0.47m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	16.0	15.1	欠測	欠測	N D	18.0	15.3	
低層水温	°C	—	—	15.1	欠測	欠測	N D	17.9	—	
p H	—	欠測	7.3	7.3	欠測	7.2	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	8.0	8.8	欠測	欠測	N D	5.7	9.3	
低層DO	mg/l	—	—	8.1	8.6	欠測	N D	5.4	—	
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	欠測	5.8	3	欠測	4	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	91	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	5	5	N D	9,540	400	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	N D	N D	12,640	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.79	—	0.76	0.89	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.04	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.0	0.7	1.4	1.3	N D	0.3	4.0	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----