

調 査 結 果

(令和7年11月3日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.22 m
気 温	： 12.5 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.61 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.85 m (約 65 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 11.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 3時40分 T. P. 0.62m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	5,200
	16時00分 T. P. 0.96m		中層	mg/l	9	8,000
干潮	： 9時50分 T. P. -0.68m		下層	mg/l	8	12,000
	22時20分 T. P. -0.78m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	15.9	15.2	欠測	欠測	N D	17.2	15.0	
低層水温	°C	—	—	15.0	欠測	欠測	N D	17.1	—	
p H	—	欠測	7.5	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	8.8	8.7	欠測	欠測	N D	6.2	9.3	
低層DO	mg/l	—	—	8.1	8.7	欠測	N D	5.9	—	
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	欠測	7.6	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	90	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	6	N D	8,040	80	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	N D	N D	10,460	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.70	—	0.80	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.04	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.8	0.7	1.7	欠測	N D	0.3	4.2	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年11月4日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.23 m
気 温	9.6 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.45 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.77 m (約 75 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	12.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	4時20分 T. P. 0.80m		上層	mg/l	7	6,000
	16時40分 T. P. 0.85m		中層	mg/l	9	8,000
干潮	11時00分 T. P. -0.92m		下層	mg/l	8	12,000
	23時20分 T. P. -1.17m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	15.3	14.8	欠測	欠測	N D	16.6	14.4	
低層水温	°C	—	—	14.7	欠測	欠測	N D	16.5	—	
p H	—	欠測	7.4	7.4	欠測	7.2	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	8.6	9.0	欠測	欠測	N D	6.7	9.5	
低層D O	mg/l	—	—	8.3	8.9	欠測	N D	6.5	—	
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	欠測	10.0	4	欠測	4	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	94	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	6	N D	8,100	100	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	N D	N D	11,360	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.76	—	0.76	0.93	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.9	0.8	2.3	1.4	N D	0.3	4.7	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年11月5日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.25 m
気 温	13.3 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.05 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.87 m (約 60 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	13.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	5時10分 T. P. 0.86m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	8,100
	16時40分 T. P. 1.00m		中層	mg/l	10	11,000
干潮	11時30分 T. P. -0.90m		下層	mg/l	8	15,000
	- T. P. -					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	15.1	14.5	欠測	欠測	N D	16.5	14.7
低層水温	°C	—	—	14.2	欠測	欠測	N D	17.7	—
p H	—	欠測	7.4	7.4	欠測	7.2	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	9.0	9.0	欠測	欠測	N D	6.9	9.4
低層D O	mg/l	—	—	8.3	9.0	欠測	N D	6.0	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	1.3	—	—	—
濁度	度	欠測	15.2	4	欠測	4	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	96	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	6	N D	8,900	280
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	5	N D	9,780	—
総窒素	mg/l	欠測	0.75	—	0.74	0.96	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	0.7	2.1	1.6	N D	0.3	5.1

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年11月6日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.34 m
気 温	： 14.9 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.47 m
降雨量※	： 2 mm (前日)	忠 節	欠測 ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 14.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 5時50分 T. P. 1.05m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	12,000
	17時30分 T. P. 1.14m		中層	mg/l	9	15,000
干潮	： 0時10分 T. P. -1.28m		下層	mg/l	8	16,000
	12時00分 T. P. -0.76m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	14.7	14.3	欠測	欠測	N D	欠測	14.7
低層水温	°C	—	—	14.2	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.4	7.4	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.5	9.2	欠測	欠測	N D	欠測	9.2
低層DO	mg/l	—	—	8.4	9.0	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	1.4	—	—	—
濁度	度	欠測	19.4	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	99.0	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	5	6	N D	欠測	860
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	5	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.76	—	0.78	欠測	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.04	0.05	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	1.9	0.7	1.9	欠測	N D	欠測	5.3

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年11月7日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.35 m
気 温	： 17.8 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.83 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.99 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 15.6	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 6時20分 T. P. 1.20m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	13,000
	17時50分 T. P. 1.18m		中層	mg/l	9	15,000
干潮	： 1時00分 T. P. -1.34m		下層	mg/l	8	16,000
	12時20分 T. P. -0.56m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	15.0	15.3	14.3	欠測	欠測	N D	欠測	15.2
低層水温	°C	—	—	14.1	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	7.2	7.5	7.4	欠測	7.2	N D	—	—
表層DO	mg/l	9.3	9.1	9.3	欠測	欠測	N D	欠測	8.6
低層DO	mg/l	—	—	8.5	9.2	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	1.2	1.3	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	0.6	23.6	4	欠測	4	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	98	101	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	5	N D	欠測	2,520
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	N D	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	0.73	0.75	—	0.76	0.91	N D	—	—
総リン	mg/l	0.04	0.03	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	1.5	1.7	0.6	1.6	1.6	N D	欠測	4.6

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号 オーバーフロー	④、⑨号 全閉
--------------------	---------

調 査 結 果

(令和7年11月8日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.29 m
気 温	： 12.2 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.93 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.03 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 16.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 7時30分 T. P. 1.21m		上層	mg/l	6	11,000
	18時20分 T. P. 0.97m		中層	mg/l	9	14,000
干潮	： 1時50分 T. P. -1.36m		下層	mg/l	8	15,000
	13時20分 T. P. -0.52m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	14.9	14.6	欠測	欠測	N D	欠測	15.1
低層水温	°C	—	—	14.5	欠測	欠測	N D	欠測	—
p H	—	欠測	7.5	7.5	欠測	7.2	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.4	9.4	欠測	欠測	N D	欠測	8.3
低層DO	mg/l	—	—	8.6	9.0	欠測	N D	欠測	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	4.4	3	欠測	3	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	110	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	6	N D	欠測	2,320
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	N D	N D	欠測	—
総窒素	mg/l	欠測	0.70	—	0.78	0.91	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.06	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	0.6	2.1	1.6	N D	欠測	4.4

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年11月9日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	:	雨 (9時)	堰上流	:	T. P. 1.28 m
気 温	:	12.6 °C (9時)	堰下流	:	T. P. 0.89 m
降雨量※	:	0 mm (前日)	忠 節	:	-3.05 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	:	17.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	8時10分 T. P. 1.03m					
		18時50分 T. P. 0.99m					
干潮	:	2時40分 T. P. -1.40m					
		13時40分 T. P. -0.33m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	9,500
				中層	mg/l	9	12,000
				下層	mg/l	8	13,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	15.3	15.3	14.9	欠測	欠測	N D	18.7	15.6	
低層水温	°C	—	—	14.9	欠測	欠測	N D	19.1	—	
p H	—	7.2	7.5	7.4	欠測	7.2	N D	—	—	
表層D O	mg/l	9.6	8.4	9.3	欠測	欠測	N D	5.1	8.2	
低層D O	mg/l	—	—	8.7	9.2	欠測	N D	4.8	—	
C O D	mg/l	1.0	1.9	—	—	1.6	—	—	—	
濁度	度	0.8	5.0	4	欠測	4	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	100	110	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	6	N D	14,480	2,440	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	4	N D	14,040	—	
総窒素	mg/l	0.73	0.75	—	0.78	0.90	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.6	1.7	0.7	2.4	2.0	N D	1.2	4.8	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----