

調 査 結 果

(令和7年12月15日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.88 m
気 温	： 7.1 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.28 m
降雨量※	： 10 mm (前日)	忠 節	-2.97 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 23.8	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 1時40分 T. P. 0.42m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	9,600
	13時40分 T. P. 0.59m		中層	mg/l	12	12,000
干潮	： 6時40分 T. P. -0.09m		下層	mg/l	12	16,000
	21時10分 T. P. -0.64m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	9.0	9.3	8.6	欠測	欠測	N D	11.3	9.1	
低層水温	°C	—	—	8.4	欠測	欠測	N D	14.5	—	
p H	—	8.0	7.6	7.5	欠測	7.4	N D	—	—	
表層DO	mg/l	10.0	10.3	10.3	欠測	欠測	N D	8.4	10.7	
低層DO	mg/l	—	—	9.2	10.1	欠測	N D	5.4	—	
C O D	mg/l	1.6	2.0	—	—	2.4	—	—	—	
濁度	度	1.8	4.6	3	欠測	15	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	100	116	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	10	9	12	N D	13,220	5,120	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	欠測	9	N D	14,760	—	
総窒素	mg/l	0.85	1.01	—	0.88	1.05	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.05	—	0.05	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.1	1.7	1.3	1.0	2.5	N D	欠測	7.7	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年12月16日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T.P. 0.88 m
気 温	： 4.7℃ (9時)	堰下流	： T.P. -0.18 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	： -3.08 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 24.8	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 3時00分 T.P. 0.36m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	9,400
	14時30分 T.P. 0.45m		中層	mg/l	12	12,000
干潮	： 8時20分 T.P. -0.32m		下層	mg/l	12	16,000
	21時40分 T.P. -0.80m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km	
表層水温	℃	8.8	8.9	9.1	欠測	欠測	N D	10.9	9.1	
低層水温	℃	—	—	8.8	欠測	欠測	N D	14.1	—	
p H	—	7.2	7.6	7.5	欠測	欠測	N D	—	—	
表層D O	mg/l	10.4	10.9	10.0	欠測	欠測	N D	8.9	10.0	
低層D O	mg/l	—	—	9.2	10.1	欠測	N D	5.7	—	
C O D	mg/l	2.2	1.8	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	0.8	3.8	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	98	103	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	10	11	N D	10,080	5,360	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	N D	N D	16,420	—	
総窒素	mg/l	0.66	0.77	—	0.87	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.03	—	0.04	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.4	1.8	1.3	0.9	欠測	N D	欠測	6.3	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号 オーバーフロー	④、⑨号 全閉
--------------------	---------

調 査 結 果

(令和7年12月17日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T. P. 0.90 m
気 温	： 6.0 °C (9時)	堰下流	： T. P. -0.06 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	： -3.15 m (約 30 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 25.8	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 4時10分 T. P. 0.47m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	11,000
	15時50分 T. P. 0.60m		中層	mg/l	12	15,000
干潮	： 9時30分 T. P. -0.21m		下層	mg/l	12	16,000
	22時30分 T. P. -0.92m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	9.8	9.6	8.9	欠測	欠測	N D	10.5	9.4	
低層水温	°C	—	—	8.7	欠測	欠測	N D	13.0	—	
p H	—	7.2	7.5	7.5	欠測	7.4	N D	—	—	
表層D O	mg/l	10.5	10.6	10.6	欠測	欠測	N D	9.1	10.2	
低層D O	mg/l	—	—	9.8	10.0	欠測	N D	6.8	—	
C O D	mg/l	1.7	1.9	—	—	2.5	—	—	—	
濁度	度	0.8	3.6	4	欠測	17	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	108	114	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	10	12	N D	8,000	5,020	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	9	N D	14,600	—	
総窒素	mg/l	0.81	0.89	—	0.89	1.05	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.03	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.3	1.7	1.1	0.7	1.7	N D	欠測	8.3	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年12月18日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T. P. 0.96 m
気 温	： 8.1 °C (9時)	堰下流	： T. P. 0.01 m
降雨量※	： 1 mm (前日)	忠 節	： -3.17 m (約 30 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 26.8	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 4時50分 T. P. 0.67m		上層	mg/l	11	12,000
	16時30分 T. P. 0.70m		中層	mg/l	12	14,000
干潮	： 10時20分 T. P. -0.17m		下層	mg/l	12	16,000
	23時00分 T. P. -1.00m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	9.9	9.7	9.3	欠測	欠測	N D	11.8	9.3	
低層水温	°C	—	—	9.1	欠測	欠測	N D	12.4	—	
p H	—	7.2	7.5	7.5	欠測	欠測	N D	—	—	
表層D O	mg/l	10.2	10.3	10.3	欠測	欠測	N D	8.3	10.5	
低層D O	mg/l	—	—	9.6	9.9	欠測	N D	7.4	—	
C O D	mg/l	1.7	1.8	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	0.8	5.6	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	116	116	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	9	11	N D	11,380	4,280	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	8	N D	14,420	—	
総窒素	mg/l	0.85	0.93	—	0.84	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.03	—	0.04	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.1	1.6	1.1	1.1	欠測	N D	欠測	8.0	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年12月19日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T.P. 1.04 m
気 温	： 4.8 °C (9時)	堰下流	： T.P. 0.21 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	： -3.20 m (約 25 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 27.8	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 6時00分 T.P. 0.75m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	12,000
	17時00分 T.P. 0.64m		中層	mg/l	12	15,000
干潮	： 11時20分 T.P. -0.31m		下層	mg/l	12	15,000
	24時00分 T.P. -1.17m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	9.7	9.7	9.3	欠測	欠測	N D	10.2	9.1	
低層水温	°C	—	—	9.2	欠測	欠測	N D	13.0	—	
p H	—	7.3	7.5	7.5	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	10.5	10.4	10.0	欠測	欠測	N D	9.0	10.4	
低層DO	mg/l	—	—	9.2	10.4	欠測	N D	7.0	—	
C O D	mg/l	1.8	1.8	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	0.8	5.6	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	116	117	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	8	12	N D	9,380	4,740	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	9	N D	15,560	—	
総窒素	mg/l	0.90	0.98	—	0.73	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.04	—	0.04	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.1	1.6	1.6	1.6	欠測	N D	欠測	7.0	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年12月20日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.10 m
気 温	10.0 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.49 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-3.21 m (約 25 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	28.8	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	6時30分 T. P. 0.80m		上層	mg/l	11	13,000
	17時00分 T. P. 0.78m		中層	mg/l	12	15,000
干潮	11時50分 T. P. -0.29m		下層	mg/l	12	16,000
	- T. P. -					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	10.5	10.1	10.0	欠測	欠測	N D	13.6	10.0	
低層水温	°C	—	—	9.7	欠測	欠測	N D	13.6	—	
p H	—	7.2	7.4	7.5	欠測	欠測	N D	—	—	
表層D O	mg/l	10.8	10.1	9.9	欠測	欠測	N D	7.8	9.8	
低層D O	mg/l	—	—	9.4	10.2	欠測	N D	7.4	—	
C O D	mg/l	1.7	1.8	—	—	3.0	—	—	—	
濁度	度	0.8	5.8	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	112	115	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	9	12	N D	15,980	5,780	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	9	N D	15,940	—	
総窒素	mg/l	0.84	0.90	—	0.79	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.04	—	0.04	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.7	2.1	1.0	1.1	欠測	N D	欠測	6.7	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----

調 査 結 果

(令和7年12月21日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.16 m
気 温	11.3 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.77 m
降雨量※	16 mm (前日)	忠 節：	-3.16 m (約 30 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	0.1	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	7時20分 T. P. 0.90m					
	17時50分 T. P. 0.86m					
干潮	0時40分 T. P. -1.18m					
	12時40分 T. P. -0.31m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	14,000
			中層	mg/l	12	14,000
			下層	mg/l	12	15,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	11.5	11.3	10.1	欠測	欠測	N D	13.7	10.6	
低層水温	°C	—	—	10.1	欠測	欠測	N D	13.7	—	
p H	—	7.1	7.3	7.4	欠測	7.3	N D	—	—	
表層D O	mg/l	9.8	9.3	9.8	欠測	欠測	N D	7.9	8.2	
低層D O	mg/l	—	—	9.2	9.9	欠測	N D	7.6	—	
C O D	mg/l	1.8	2.0	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	0.8	6.4	2	欠測	22	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	109	123	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	10	9	11	N D	15,280	6,360	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	欠測	7	N D	15,460	—	
総窒素	mg/l	0.90	1.02	—	0.82	1.02	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.06	—	0.04	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.7	1.7	1.0	1.0	1.6	N D	欠測	6.6	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～③、⑤～⑧、⑩号	オーバーフロー	④、⑨号	全閉
------------	---------	------	----