

調 査 結 果

(令和8年3月9日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.86 m
気 温	： 5.5 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.60 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.02 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 18.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 8時00分 T. P. 0.63m					
	21時00分 T. P. 0.46m					
干潮	： 3時00分 T. P. -0.89m					
	15時30分 T. P. -1.17m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	12,000
			中層	mg/l	7	18,000
			下層	mg/l	7	17,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	9.3	9.6	9.8	欠測	10.2	N D	9.5	9.2	
低層水温	°C	—	—	9.6	欠測	10.0	N D	9.4	—	
p H	—	7.3	7.6	7.3	欠測	7.4	N D	—	—	
表層DO	mg/l	9.9	10.7	10.2	欠測	10.0	N D	8.7	9.5	
低層DO	mg/l	—	—	9.4	10.2	N D	N D	8.2	—	
C O D	mg/l	2.3	1.7	—	—	2.8	—	—	—	
濁度	度	2.4	1.8	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	98	100	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	9	2	N D	15,940	3,980	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	5	N D	15,760	—	
総窒素	mg/l	0.74	0.83	—	0.87	N D	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.04	—	0.05	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.0	1.7	1.4	0.7	N D	N D	3.0	3.7	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年3月10日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T. P. 0.88 m
気 温	： 7.9 °C (9時)	堰下流	： T. P. 0.40 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	： -3.06 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 19.6	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 8時30分 T. P. 0.62m					
	21時50分 T. P. 0.35m					
干潮	： 3時00分 T. P. -0.66m					
	15時40分 T. P. -0.96m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	17,000
			中層	mg/l	7	17,000
			下層	mg/l	7	17,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	10.0	10.4	9.6	欠測	9.3	N D	9.8	9.7	
低層水温	°C	—	—	9.5	欠測	9.0	N D	9.8	—	
p H	—	7.3	7.5	7.3	欠測	7.1	N D	—	—	
表層DO	mg/l	9.8	10.7	10.5	欠測	9.5	N D	8.7	8.4	
低層DO	mg/l	—	—	9.7	10.1	N D	N D	8.2	—	
C O D	mg/l	2.6	1.7	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	4.2	3.2	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	101	105	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	11	2	N D	15,720	7,220	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	N D	N D	15,860	—	
総窒素	mg/l	0.81	0.82	—	0.94	N D	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.03	—	0.06	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.4	1.6	1.3	0.9	N D	N D	1.6	4.3	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年3月11日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.86 m
気 温	： 4.5 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.37 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.10 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 20.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 9時10分 T. P. 0.40m					
	23時10分 T. P. 0.05m					
干潮	： 3時20分 T. P. -0.41m					
	16時30分 T. P. -1.10m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	16,000
			中層	mg/l	8	19,000
			下層	mg/l	8	18,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	9.7	10.3	9.5	欠測	欠測	N D	9.5	9.8	
低層水温	°C	—	—	9.3	欠測	欠測	N D	9.6	—	
p H	—	7.2	7.5	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	9.7	10.4	10.4	欠測	欠測	N D	8.7	8.7	
低層DO	mg/l	—	—	9.8	10.5	N D	N D	8.0	—	
C O D	mg/l	2.8	1.7	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	3.0	2.8	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	112	114	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	10	2	N D	15,840	8,180	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	N D	N D	16,040	—	
総窒素	mg/l	0.90	0.82	—	0.88	N D	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.03	—	0.05	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.0	1.7	1.3	0.8	N D	N D	0.8	4.4	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年3月12日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.86 m
気 温	： 5.9 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.20 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.13 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 21.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 9時30分 T. P. 0.40m		上層	mg/l	8	13,000
	- T. P. -		中層	mg/l	8	18,000
干潮	： 4時10分 T. P. -0.24m		下層	mg/l	8	18,000
	17時10分 T. P. -0.70m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	9.9	10.2	10.0	欠測	10.3	N D	9.9	10.1	
低層水温	°C	—	—	9.9	欠測	9.9	N D	9.8	—	
p H	—	7.3	7.5	7.3	欠測	7.4	N D	—	—	
表層DO	mg/l	10.0	10.5	10.2	欠測	10.1	N D	8.3	8.2	
低層DO	mg/l	—	—	9.6	10.5	N D	N D	7.9	—	
C O D	mg/l	1.9	1.7	—	—	2.4	—	—	—	
濁度	度	2.6	2.8	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	110	116	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	9	2	N D	15,140	12,900	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	6	N D	14,880	—	
総窒素	mg/l	0.94	0.82	—	0.84	N D	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.03	—	0.06	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.8	1.7	1.3	0.8	N D	N D	2.6	7.0	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年3月13日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流	T. P. 0.86 m
気 温	6.5 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.02 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節	欠測 ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	22.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	0時40分 T. P. 0.03m					
	10時20分 T. P. 0.24m					
干潮	2時50分 T. P. -0.04m					
	19時50分 T. P. -0.57m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	13,000
			中層	mg/l	8	18,000
			下層	mg/l	8	18,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	10.5	10.9	9.8	欠測	9.9	N D	10.2	10.5	
低層水温	°C	—	—	9.7	欠測	9.7	N D	10.1	—	
p H	—	7.3	7.5	7.3	欠測	7.4	N D	—	—	
表層D O	mg/l	9.8	10.4	10.2	欠測	10.5	N D	8.8	8.2	
低層D O	mg/l	—	—	9.6	10.5	N D	N D	8.1	—	
C O D	mg/l	1.9	1.7	—	—	2.6	—	—	—	
濁度	度	3.0	3.4	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	115	121	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	9	2	N D	15,180	13,440	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	6	N D	15,640	—	
総窒素	mg/l	0.92	0.82	—	0.90	N D	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.07	0.03	—	0.07	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.0	1.7	1.1	0.9	N D	N D	6.0	2.8	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年3月14日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.85 m
気 温	： 9.3 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.10 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.18 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 23.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 3時40分 T. P. 0.21m					
	12時10分 T. P. 0.05m					
干潮	： 10時00分 T. P. 0.00m					
	20時30分 T. P. -0.71m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	12,000
			中層	mg/l	8	18,000
			下層	mg/l	8	19,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	9.7	10.1	9.5	欠測	欠測	N D	9.2	8.9	
低層水温	°C	—	—	9.5	欠測	欠測	N D	9.9	—	
p H	—	7.3	7.5	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層D O	mg/l	10.0	10.4	10.2	欠測	欠測	N D	8.7	8.8	
低層D O	mg/l	—	—	9.2	10.2	欠測	N D	7.5	—	
C O D	mg/l	1.8	1.7	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	2.6	2.2	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	121	121	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	10	10	欠測	N D	16,000	9,480	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	欠測	N D	15,920	—	
総窒素	mg/l	0.95	0.95	—	0.93	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.07	0.05	—	0.06	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.9	1.7	1.1	0.9	欠測	N D	9.6	4.6	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年3月15日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.86 m
気 温	： 9.2 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.18 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.19 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 24.6	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 4時30分 T. P. 0.36m					
	15時00分 T. P. 0.16m					
干潮	： 9時30分 T. P. -0.11m					
	22時10分 T. P. -0.90m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	11,000
			中層	mg/l	9	17,000
			下層	mg/l	8	18,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	10.9	10.7	9.9	欠測	欠測	N D	9.7	9.8	
低層水温	°C	—	—	9.8	欠測	欠測	N D	9.8	—	
p H	—	7.4	7.5	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	10.1	10.5	10.2	欠測	欠測	N D	9.0	9.2	
低層DO	mg/l	—	—	9.4	10.3	N D	N D	8.5	—	
C O D	mg/l	1.9	1.8	—	—	2.1	—	—	—	
濁度	度	2.8	2.2	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	115	122	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	10	10	2	N D	12,580	7,880	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	6	N D	15,060	—	
総窒素	mg/l	0.99	1.01	—	0.93	N D	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.07	0.07	—	0.07	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.7	1.6	1.1	0.8	N D	N D	4.1	3.3	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
