

調 査 結 果

(令和8年6月29日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.24 m
気 温	： 25.9 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.13 m
降雨量※	： 13 mm (前日)	忠 節	-1.88 m (約 290 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 13.0	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 4時50分 T. P. 0.85m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	欠測	4
	18時30分 T. P. 1.02m		中層	mg/l	欠測	7
干潮	： 11時50分 T. P. -0.62m		下層	mg/l	欠測	11
	23時40分 T. P. 0.05m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	19.6	19.0	欠測	欠測	N D	19.1	17.6
低層水温	°C	—	—	19.1	欠測	欠測	N D	19.2	—
p H	—	欠測	7.1	7.1	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.3	8.2	欠測	欠測	N D	7.8	9.6
低層DO	mg/l	—	—	7.6	8.2	8.2	N D	7.7	—
C O D	mg/l	欠測	1.2	—	—	2.4	—	—	—
濁度	度	欠測	6.8	36	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	71	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	2	N D	900	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	2	N D	2,600	—
総窒素	mg/l	欠測	0.62	—	0.77	0.88	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.04	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.1	1.2	1.5	N D	5.0	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 アンダーフロー

調 査 結 果

(令和8年6月30日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.27 m
気 温	： 25.0 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.09 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.16 m (約 200 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 14.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 5時20分 T. P. 0.90m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	6
	19時00分 T. P. 1.08m		中層	mg/l	4	7
干潮	： 12時30分 T. P. -0.82m		下層	mg/l	4	8
	- T. P. -					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.9	21.5	欠測	21.2	N D	21.1	18.8
低層水温	°C	—	—	21.6	欠測	20.5	N D	21.2	—
p H	—	欠測	7.1	7.1	欠測	7.0	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.7	7.9	欠測	8.2	N D	7.3	9.4
低層D O	mg/l	—	—	7.6	8.0	8.1	N D	7.2	—
C O D	mg/l	欠測	1.6	—	—	2.1	—	—	—
濁度	度	欠測	4.8	6	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	83	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	3	N D	700	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	3	N D	1,400	—
総窒素	mg/l	欠測	0.70	—	0.78	0.87	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	0.7	0.8	1.3	N D	4.4	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

③～⑩号 アンダーフロー	①、②号 全閉
--------------	---------

調 査 結 果

(令和8年7月1日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.26 m
気 温	24.9 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.33 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.34 m (約 160 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	15.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	5時40分 T. P. 0.99m					
	19時10分 T. P. 1.12m					
干潮	0時20分 T. P. -0.01m					
	13時10分 T. P. -0.88m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	4
			中層	mg/l	5	6
			下層	mg/l	5	8

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	22.7	22.2	欠測	22.0	N D	21.8	19.8
低層水温	°C	—	—	22.4	欠測	20.7	N D	21.9	—
p H	—	欠測	7.1	7.2	欠測	7.1	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.7	7.9	欠測	8.1	N D	7.6	9.1
低層D O	mg/l	—	—	7.7	7.4	7.9	N D	7.4	—
C O D	mg/l	欠測	1.2	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	4.0	5	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	88	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	4	3	N D	640	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	N D	N D	1,740	—
総窒素	mg/l	欠測	0.67	—	0.81	0.90	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	0.6	0.9	1.3	N D	4.1	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑧号	オーバーフロー	⑨、⑩号	アンダーフロー
------	---------	------	---------

調 査 結 果

(令和8年7月2日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.08 m
気 温	20.8 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.71 m
降雨量※	19 mm (前日)	忠 節：	-1.53 m (約 410 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	16.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	6時10分 T. P. 1.02m					
	19時40分 T. P. 1.15m					
干潮	0時50分 T. P. -0.07m					
	13時40分 T. P. -0.89m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	7
			中層	mg/l	5	7
			下層	mg/l	6	10

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.9	20.5	欠測	22.3	N D	21.8	19.8
低層水温	°C	—	—	20.6	欠測	22.0	N D	22.0	—
p H	—	欠測	7.0	7.2	欠測	7.1	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.3	7.9	欠測	8.0	N D	7.6	8.7
低層D O	mg/l	—	—	7.2	7.6	7.8	N D	7.5	—
C O D	mg/l	欠測	3.5	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	25.8	12	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	60	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	3	N D	100	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	N D	N D	100	—
総窒素	mg/l	欠測	0.91	—	0.80	0.99	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.14	—	0.05	0.07	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.4	2.6	2.7	1.6	N D	3.5	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月3日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.98 m
気 温	： 26.5 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.69 m
降雨量※	： 62 mm (前日)	忠 節	-1.90 m (約 280 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 17.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 6時50分 T. P. 1.15m					
	20時30分 T. P. 1.09m					
干潮	： 1時10分 T. P. 0.04m					
	14時10分 T. P. -0.61m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	3	4
			中層	mg/l	4	6
			下層	mg/l	3	8

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	20.9	20.3	欠測	欠測	N D	21.0	20.0
低層水温	°C	—	—	20.4	欠測	欠測	N D	21.1	—
p H	—	欠測	7.1	7.1	欠測	欠測	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.9	8.1	欠測	欠測	N D	7.6	9.2
低層D O	mg/l	—	—	7.5	7.6	7.6	N D	6.8	—
C O D	mg/l	欠測	2.2	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	9.6	27	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	72	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	2	2	N D	1,180	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	N D	N D	8,320	—
総窒素	mg/l	欠測	0.70	—	0.78	0.95	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.09	0.09	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	2.2	4.6	2.5	N D	0.4	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月4日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	:	曇り (9時)	堰上流	:	T. P. 1.12 m
気 温	:	23.9 °C (9時)	堰下流	:	T. P. 0.82 m
降雨量※	:	- mm (前日)	忠 節	:	-2.20 m (約 190 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	:	18.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	7時20分 T. P. 0.89m					
		21時00分 T. P. 1.11m					
干潮	:	2時20分 T. P. -0.20m					
		14時40分 T. P. -0.88m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	4	4
				中層	mg/l	4	6
				下層	mg/l	4	5

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	22.5	22.0	欠測	22.6	N D	22.0	20.9	
低層水温	°C	—	—	22.2	欠測	22.0	N D	22.8	—	
p H	—	欠測	7.2	7.2	欠測	7.1	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.6	8.0	欠測	7.9	N D	7.4	8.9	
低層DO	mg/l	—	—	7.6	7.6	7.7	N D	6.0	—	
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	欠測	8.4	6	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	82	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	2	N D	1,760	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	N D	N D	5,080	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.66	—	0.76	0.88	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.06	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	1.0	2.0	1.9	N D	N D	欠測	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月5日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.07 m
気 温	22.0 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.86 m
降雨量※	9 mm (前日)	忠 節：	-2.34 m (約 160 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	19.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	8時20分 T. P. 0.93m		上層	mg/l	5	7
	21時30分 T. P. 1.07m		中層	mg/l	5	7
干潮	3時00分 T. P. -0.18m		下層	mg/l	5	11
	14時50分 T. P. -0.77m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	21.6	20.9	欠測	22.9	N D	22.5	21.0	
低層水温	°C	—	—	21.0	欠測	22.4	N D	23.3	—	
p H	—	欠測	7.2	7.2	欠測	7.1	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.5	8.1	欠測	8.2	N D	6.0	8.5	
低層D O	mg/l	—	—	7.4	7.3	7.6	N D	5.0	—	
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	1.7	—	—	—	
濁度	度	欠測	5.0	5	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	89	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	3	N D	2,280	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	N D	N D	5,560	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.76	—	0.74	0.89	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.1	1.3	2.8	N D	7.4	欠測	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
