

調 査 結 果

(令和8年7月6日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流	T. P. 1.07 m
気 温	20.7 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.79 m
降雨量※	28 mm (前日)	忠 節	-1.81 m (約 310 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	20.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	8時40分 T. P. 0.88m					
	22時10分 T. P. 1.02m					
干潮	3時20分 T. P. -0.22m					
	15時40分 T. P. -0.69m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	9
			中層	mg/l	6	9
			下層	mg/l	6	11

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.8	20.7	欠測	21.7	N D	21.5	20.3
低層水温	°C	—	—	20.7	欠測	21.4	N D	21.6	—
p H	—	欠測	7.3	7.1	欠測	7.0	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.1	7.7	欠測	7.7	N D	7.3	8.4
低層D O	mg/l	—	—	7.2	7.3	7.8	N D	7.2	—
C O D	mg/l	欠測	2.4	—	—	2.4	—	—	—
濁度	度	欠測	11.0	8	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	71	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	4	4	N D	280	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	3	N D	440	—
総窒素	mg/l	欠測	0.81	—	0.80	0.91	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.10	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.9	2.0	1.5	1.6	N D	5.7	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月7日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.04 m
気 温	22.9℃ (9時)	堰下流：	T. P. 0.55 m
降雨量※	34 mm (前日)	忠 節：	欠 測 ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	21.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	9時40分 T. P. 0.86m		上層	mg/l	5	5
	22時50分 T. P. 0.99m		中層	mg/l	6	7
干潮	3時50分 T. P. -0.18m		下層	mg/l	5	7
	16時10分 T. P. -0.41m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	欠測	20.1	19.3	欠測	20.8	N D	19.6	19.8
低層水温	℃	—	—	19.4	欠測	20.5	N D	19.7	—
p H	—	欠測	7.4	7.1	欠測	7.0	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.0	8.2	欠測	7.5	N D	7.7	8.7
低層D O	mg/l	—	—	7.3	7.7	7.5	N D	7.6	—
C O D	mg/l	欠測	2.1	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	8.8	9	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	73	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	5	N D	N D	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	N D	N D	N D	—
総窒素	mg/l	欠測	0.53	—	0.78	0.97	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.08	0.08	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.9	2.5	3.4	2.7	N D	7.6	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月8日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.99 m
気 温	24.3 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.22 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-2.14 m (約 210 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	22.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	10時20分 T. P. 0.68m		上層	mg/l	5	8
	23時10分 T. P. 0.93m		中層	mg/l	5	7
干潮	5時20分 T. P. -0.19m		下層	mg/l	5	7
	17時10分 T. P. -0.32m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.2	20.7	欠測	20.7	N D	20.1	20.6
低層水温	°C	—	—	20.7	欠測	20.3	N D	20.2	—
p H	—	欠測	7.5	7.2	欠測	7.0	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.9	8.4	欠測	7.8	N D	7.8	8.6
低層D O	mg/l	—	—	7.7	7.8	7.7	N D	7.6	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	6.0	9	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	82	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	5	N D	80	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	N D	N D	N D	—
総窒素	mg/l	欠測	0.61	—	0.74	0.89	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.06	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.1	1.1	1.4	2.5	N D	5.3	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月9日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.00 m
気 温	： 26.4 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.19 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.31 m (約 170 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 23.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 11時50分 T. P. 0.61m					
	24時00分 T. P. 0.86m					
干潮	： 6時00分 T. P. -0.34m					
	17時40分 T. P. -0.15m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	5	7
			中層	mg/l	6	7
			下層	mg/l	5	8

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	21.8	21.5	欠測	22.2	N D	20.8	21.2	
低層水温	°C	—	—	21.4	欠測	21.4	N D	20.9	—	
p H	—	欠測	7.6	7.2	欠測	7.1	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.8	8.4	欠測	8.2	N D	7.8	7.9	
低層DO	mg/l	—	—	8.1	7.7	8.1	N D	7.5	—	
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	欠測	6.4	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	87	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	4	5	N D	N D	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	N D	N D	N D	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.64	—	0.68	0.85	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.05	N D	—	—	
クロロフィルa	μ g/l	欠測	2.1	0.8	0.7	1.6	N D	4.4	欠測	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月10日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.08 m
気 温	： 27.2 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.60 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.46 m (約 130 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 24.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 13時00分 T. P. 0.61m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	8
	： - T. P. -		中層	mg/l	6	8
干潮	： 7時30分 T. P. -0.49m		下層	mg/l	6	11
	18時50分 T. P. 0.00m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	24.1	23.6	欠測	23.1	N D	22.6	21.9
低層水温	°C	—	—	23.6	欠測	22.0	N D	22.7	—
p H	—	欠測	7.6	7.2	欠測	7.1	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.5	8.3	欠測	8.1	N D	7.4	8.6
低層DO	mg/l	—	—	8.2	7.7	7.4	N D	7.2	—
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	2.5	—	—	—
濁度	度	欠測	8.4	3	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	92	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	5	N D	100	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	3	N D	140	—
総窒素	mg/l	欠測	0.66	—	0.69	0.86	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	2.1	0.5	0.7	2.1	N D	4.7	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月11日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.01 m
気 温	： 26.7 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.84 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.58 m (約 110 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 25.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 1時00分 T. P. 0.77m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	6
	15時00分 T. P. 0.70m		中層	mg/l	6	9
干潮	： 8時30分 T. P. -0.64m		下層	mg/l	6	8
	21時00分 T. P. 0.08m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	25.2	24.8	欠測	24.5	N D	24.2	23.5
低層水温	°C	—	—	25.0	欠測	23.5	N D	24.2	—
p H	—	欠測	7.3	7.2	欠測	7.3	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.5	8.1	欠測	8.2	N D	7.0	8.4
低層DO	mg/l	—	—	8.3	7.3	7.7	N D	6.9	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	2.3	—	—	—
濁度	度	欠測	3.4	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	94	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	6	N D	440	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	3	N D	440	—
総窒素	mg/l	欠測	0.75	—	0.73	0.86	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.2	0.5	1.8	3.7	N D	4.0	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月12日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.05 m
気 温	26.8 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.81 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.66 m (約 100 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	26.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	2時10分 T. P. 0.74m					
	16時00分 T. P. 0.83m					
干潮	9時40分 T. P. -0.87m					
	22時10分 T. P. 0.07m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	12
			中層	mg/l	7	17
			下層	mg/l	7	16

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	25.1	24.6	欠測	欠測	N D	25.1	24.3
低層水温	°C	—	—	24.8	欠測	欠測	N D	25.2	—
p H	—	欠測	7.5	7.2	欠測	欠測	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.7	8.0	欠測	欠測	N D	6.8	8.1
低層D O	mg/l	—	—	8.1	7.6	7.2	N D	6.7	—
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	2.5	—	—	—
濁度	度	欠測	4.0	3	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	95	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	6	6	N D	580	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	4	N D	660	—
総窒素	mg/l	欠測	0.76	—	0.75	0.87	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.2	0.7	6.8	10.4	N D	6.5	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
