

調 査 結 果

(令和8年7月13日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	:	曇り (9時)	堰上流	:	T. P. 1.18 m
気 温	:	30.6 °C (9時)	堰下流	:	T. P. -0.64 m
降雨量※	:	- mm (前日)	忠 節	:	-2.74 m (約 90 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	:	27.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	3時20分 T. P. 0.77m					
		17時10分 T. P. 0.96m					
干潮	:	10時50分 T. P. -1.07m					
		22時40分 T. P. -0.04m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	1,700
				中層	mg/l	7	5,000
				下層	mg/l	7	7,800

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	25.3	欠測	欠測	24.8	N D	25.9	25.0
低層水温	°C	—	—	24.5	欠測	23.9	N D	25.8	—
p H	—	欠測	7.7	欠測	欠測	7.2	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.0	欠測	欠測	8.2	N D	5.8	7.9
低層DO	mg/l	—	—	7.1	7.1	7.9	N D	5.4	—
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	2.4	—	—	—
濁度	度	欠測	3.0	欠測	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	94	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	欠測	5	6	N D	3,040	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	3	N D	3,840	—
総窒素	mg/l	欠測	0.75	—	0.74	0.86	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.0	欠測	6.1	9.4	N D	5.2	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月14日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.22 m
気 温	： 32.2 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.32 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.79 m (約 80 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 28.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 4時30分 T. P. 0.85m		上層	mg/l	8	7,200
	18時40分 T. P. 1.02m		中層	mg/l	7	12,000
干潮	： 12時00分 T. P. -1.27m		下層	mg/l	7	14,000
	23時50分 T. P. -0.14m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	25.6	24.6	欠測	26.5	N D	25.2	25.7
低層水温	°C	—	—	24.8	欠測	26.0	N D	25.1	—
p H	—	欠測	7.6	7.3	欠測	7.7	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.1	7.4	欠測	8.7	N D	5.1	7.7
低層DO	mg/l	—	—	7.2	7.2	8.4	N D	4.6	—
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	2.5	—	—	—
濁度	度	欠測	1.6	3	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	99	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	5	5	N D	7,200	400
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	4	N D	8,320	—
総窒素	mg/l	欠測	0.75	—	0.73	0.90	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.9	0.8	7.4	18.0	N D	N D	2.8

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月15日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.36 m
気 温	： 30.5 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.18 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.86 m (約 70 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 29.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 5時20分 T. P. 0.98m		上層	mg/l	8	9,000
	19時10分 T. P. 1.25m		中層	mg/l	7	12,000
干潮	： 12時50分 T. P. -1.29m		下層	mg/l	7	15,000
	- T. P. -					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	27.5	25.6	欠測	27.1	N D	25.2	26.8
低層水温	°C	—	—	25.7	欠測	26.8	N D	25.1	—
p H	—	欠測	7.6	7.3	欠測	8.8	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.1	7.5	欠測	9.7	N D	4.7	7.3
低層D O	mg/l	—	—	7.8	8.2	9.1	N D	4.3	—
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	2.9	—	—	—
濁度	度	欠測	1.6	3	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	103	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	5	5	N D	10,000	1,500
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	4	N D	11,660	—
総窒素	mg/l	欠測	0.76	—	0.72	0.89	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.04	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.0	1.3	13.6	24.6	N D	5.0	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月16日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.33 m
気 温	： 32.7 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.70 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.91 m (約 65 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 0.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 6時20分 T. P. 1.18m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	8,000
	19時30分 T. P. 1.35m		中層	mg/l	7	11,000
干潮	： 0時10分 T. P. -0.13m		下層	mg/l	8	12,000
	13時40分 T. P. -1.23m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	27.9	27.1	欠測	欠測	N D	27.5	27.8
低層水温	°C	—	—	27.1	欠測	欠測	N D	25.7	—
p H	—	欠測	7.6	7.3	欠測	欠測	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.0	7.4	欠測	11.8	N D	5.9	7.0
低層D O	mg/l	—	—	7.8	8.6	8.4	N D	4.7	—
C O D	mg/l	欠測	1.6	—	—	3.3	—	—	—
濁度	度	欠測	1.8	3	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	106	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	5	N D	9,500	3,080
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	4	N D	12,660	—
総窒素	mg/l	欠測	0.77	—	0.72	0.90	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.04	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.0	1.1	31.7	40.8	N D	5.6	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑤、⑩号	オーバーフロー	⑥～⑨号	アンダーフロー
--------	---------	------	---------

調 査 結 果

(令和8年7月17日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.46 m
気 温	： 30.4 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.95 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.95 m (約 60 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 1.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 6時50分 T. P. 1.26m					
	20時10分 T. P. 1.28m					
干潮	： 1時20分 T. P. -0.19m					
	14時30分 T. P. -1.20m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	8,800
			中層	mg/l	7	14,000
			下層	mg/l	8	14,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	28.4	27.6	欠測	欠測	N D	25.9	28.1
低層水温	°C	—	—	27.4	欠測	欠測	N D	25.2	—
p H	—	欠測	7.7	7.4	欠測	欠測	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.9	7.8	欠測	11.9	N D	4.4	6.7
低層D O	mg/l	—	—	7.9	8.2	8.1	N D	3.8	—
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	3.5	—	—	—
濁度	度	欠測	1.8	3	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	109	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	6	5	N D	13,640	4,980
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	4	N D	13,980	—
総窒素	mg/l	欠測	0.80	—	0.73	0.92	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.0	1.7	31.9	38.2	N D	4.6	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月18日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.37 m
気 温	28.3 °C (9時)	堰下流：	T. P. 1.03 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.99 m (約 55 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	2.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	7時50分 T. P. 1.15m		上層	mg/l	9	7,500
	20時40分 T. P. 1.24m		中層	mg/l	7	11,000
干潮	1時50分 T. P. -0.31m		下層	mg/l	8	11,000
	14時50分 T. P. -1.07m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	28.8	28.0	欠測	27.7	N D	27.6	28.6	
低層水温	°C	—	—	28.0	欠測	25.6	N D	27.6	—	
p H	—	欠測	7.7	7.5	欠測	9.2	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.6	8.1	欠測	10.0	N D	4.1	6.0	
低層D O	mg/l	—	—	8.3	9.5	5.6	N D	3.5	—	
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	3.5	—	—	—	
濁度	度	欠測	3.0	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	113	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	7	5	N D	11,640	4,640	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	5	N D	12,360	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.83	—	0.74	0.89	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.06	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.0	4.3	56.8	34.0	N D	4.0	欠測	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月19日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.32 m
気 温	26.3℃ (9時)	堰下流：	T. P. 0.93 m
降雨量※	6 mm (前日)	忠 節：	-2.95 m (約 60 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	3.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	8時30分 T. P. 1.09m		上層	mg/l	9	2,700
	21時20分 T. P. 1.15m		中層	mg/l	7	6,000
干潮	2時50分 T. P. -0.37m		下層	mg/l	8	7,400
	15時20分 T. P. -0.84m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	欠測	27.6	27.1	欠測	欠測	N D	28.0	28.8
低層水温	℃	—	—	27.3	欠測	欠測	N D	28.0	—
p H	—	欠測	7.1	7.3	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	6.2	6.7	欠測	9.4	N D	3.6	5.6
低層DO	mg/l	—	—	6.9	8.4	7.6	N D	2.6	—
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	3.0	—	—	—
濁度	度	欠測	11.6	3	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	98	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	6	N D	7,520	2,820
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	5	N D	7,940	—
総窒素	mg/l	欠測	0.79	—	0.74	0.88	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	2.0	2.2	41.9	24.4	N D	5.7	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー
