

調 査 結 果

(令和8年7月20日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.20 m
気 温	： 29.4 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.66 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-3.02 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 4.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 9時00分 T. P. 0.93m		上層	mg/l	10	3,600
	22時00分 T. P. 1.05m		中層	mg/l	8	9,200
干潮	： 3時30分 T. P. -0.36m		下層	mg/l	11	9,800
	15時40分 T. P. -0.66m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	27.5	27.2	欠測	欠測	N D	28.3	29.0
低層水温	°C	—	—	27.0	欠測	欠測	N D	28.2	—
p H	—	欠測	7.2	7.2	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.4	6.4	欠測	8.1	N D	4.5	5.5
低層DO	mg/l	—	—	6.5	7.3	6.4	N D	3.7	—
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	3.0	—	—	—
濁度	度	欠測	11.6	3	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	109	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	7	6	N D	8,980	1,040
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	5	N D	9,740	—
総窒素	mg/l	欠測	0.79	—	0.78	0.88	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.9	2.2	38.0	17.1	N D	9.4	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月21日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.10 m
気 温	： 31.9 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.33 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.06 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 5.7	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 9時50分 T. P. 0.70m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	2,900
	22時30分 T. P. 0.90m		中層	mg/l	8	8,300
干潮	： 4時00分 T. P. -0.43m		下層	mg/l	10	9,600
	16時00分 T. P. -0.49m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	29.8	28.0	欠測	欠測	N D	29.4	29.5
低層水温	°C	—	—	27.7	欠測	欠測	N D	29.2	—
p H	—	欠測	7.6	7.4	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.8	7.6	欠測	9.1	N D	5.1	5.7
低層DO	mg/l	—	—	7.8	7.4	6.6	N D	1.8	—
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	3.2	—	—	—
濁度	度	欠測	12.2	3	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	108	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	7	6	N D	6,140	420
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	5	N D	7,500	—
総窒素	mg/l	欠測	0.79	—	0.79	0.86	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	2.5	欠測	20.7	N D	13.1	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月22日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.03 m
気 温	： 32.0 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.01 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.09 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 6.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 11時10分 T. P. 0.53m		上層	mg/l	10	2,900
	22時50分 T. P. 0.80m		中層	mg/l	8	8,100
干潮	： 4時30分 T. P. -0.48m		下層	mg/l	12	10,000
	16時10分 T. P. -0.28m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	30.7	29.6	欠測	28.6	N D	29.7	30.3	
低層水温	°C	—	—	29.2	欠測	27.2	N D	29.7	—	
p H	—	欠測	7.3	7.4	欠測	8.8	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.7	8.0	欠測	9.2	N D	4.2	5.9	
低層D O	mg/l	—	—	8.3	6.9	6.8	N D	2.0	—	
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	欠測	14.6	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	116	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	7	6	N D	4,800	320	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	6	N D	5,800	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.79	—	0.77	0.89	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.06	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	3.4	57.4	12.5	N D	6.2	欠測	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月23日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T. P. 1.03 m
気 温	： 33.0 °C (9時)	堰下流	： T. P. -0.30 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	： -3.13 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 7.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 12時20分 T. P. 0.36m		上層	mg/l	10	4,700
	23時20分 T. P. 0.68m		中層	mg/l	7	9,700
干潮	： 5時30分 T. P. -0.49m		下層	mg/l	9	9,900
	16時50分 T. P. -0.10m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	30.6	29.8	欠測	欠測	N D	30.0	30.4
低層水温	°C	—	—	30.0	欠測	欠測	N D	29.5	—
p H	—	欠測	7.6	7.6	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.7	7.8	欠測	11.2	N D	4.4	5.3
低層DO	mg/l	—	—	6.6	7.5	7.0	N D	2.2	—
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	4.1	—	—	—
濁度	度	欠測	16.4	3	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	122	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	6	N D	6,320	380
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	6	N D	7,960	—
総窒素	mg/l	欠測	0.94	—	0.76	0.91	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.05	0.06	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	1.9	3.3	37.3	14.1	N D	4.4	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月24日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.03 m
気 温	： 30.7 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.56 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.15 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 8.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 14時50分 T. P. 0.36m		上層	mg/l	10	6,200
	- T. P. -		中層	mg/l	7	11,000
干潮	： 6時30分 T. P. -0.51m		下層	mg/l	9	12,000
	18時40分 T. P. 0.02m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	30.2	29.7	欠測	欠測	N D	29.4	30.4
低層水温	°C	—	—	30.0	欠測	欠測	N D	26.9	—
p H	—	欠測	7.5	7.8	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.8	9.4	欠測	10.3	N D	4.2	5.6
低層DO	mg/l	—	—	10.7	7.0	8.2	N D	0.7	—
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	18.0	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	124	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	6	N D	8,860	1,800
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	N D	N D	13,120	—
総窒素	mg/l	欠測	0.91	—	0.73	0.87	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.0	6.8	38.2	13.3	N D	13.1	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月25日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.98 m
気 温	： 33.3 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.64 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.17 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 9.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 0時10分 T. P. 0.54m		上層	mg/l	10	7,300
	15時30分 T. P. 0.52m		中層	mg/l	7	13,000
干潮	： 8時40分 T. P. -0.59m		下層	mg/l	8	14,000
	20時10分 T. P. 0.06m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	29.8	29.1	欠測	欠測	N D	29.7	30.5
低層水温	°C	—	—	29.5	欠測	欠測	N D	29.8	—
p H	—	欠測	7.4	7.8	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.7	8.3	欠測	10.1	N D	5.3	5.1
低層DO	mg/l	—	—	8.2	7.7	6.1	N D	4.8	—
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	3.2	—	—	—
濁度	度	欠測	2.6	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	127	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	8	6	N D	7,300	2,980
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	5	N D	12,220	—
総窒素	mg/l	欠測	0.93	—	0.73	0.85	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.9	6.3	38.0	12.2	N D	10.1	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月26日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.04 m
気 温	： 31.3 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.61 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.17 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 10.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 1時50分 T. P. 0.51m		上層	mg/l	10	8,300
	17時20分 T. P. 0.61m		中層	mg/l	7	13,000
干潮	： 9時30分 T. P. -0.64m		下層	mg/l	8	14,000
	21時40分 T. P. 0.07m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	29.8	29.4	欠測	欠測	N D	28.5	30.4	
低層水温	°C	—	—	29.5	欠測	欠測	N D	28.5	—	
p H	—	欠測	7.5	8.1	欠測	欠測	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	8.0	9.5	欠測	9.5	N D	3.8	4.8	
低層D O	mg/l	—	—	10.5	6.2	8.5	N D	3.4	—	
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	欠測	3.0	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	127	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	8	6	N D	9,360	4,300	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	N D	N D	12,560	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.91	—	0.72	0.86	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	4.1	9.1	35.6	10.5	N D	6.1	欠測	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
