

調 査 結 果

(令和8年7月27日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.07 m
気 温	： 31.1 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.53 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.22 m (約 30 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 11.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 3時00分 T. P. 0.58m		上層	mg/l	10	10,000
	17時30分 T. P. 0.78m		中層	mg/l	7	15,000
干潮	： 10時20分 T. P. -0.73m		下層	mg/l	7	16,000
	23時00分 T. P. 0.02m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	29.3	29.1	欠測	欠測	N D	27.9	30.2
低層水温	°C	—	—	29.0	欠測	欠測	N D	27.8	—
p H	—	欠測	7.5	8.0	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.7	8.2	欠測	8.5	N D	3.4	4.9
低層DO	mg/l	—	—	9.6	7.3	8.4	N D	3.1	—
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	3.2	—	—	—
濁度	度	欠測	2.0	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	122	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	8	6	N D	10,540	5,360
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	5	N D	11,760	—
総窒素	mg/l	欠測	0.91	—	0.73	0.86	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	4.0	9.5	15.4	9.7	N D	7.3	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月28日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.21 m
気 温	： 29.8 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.32 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.21 m (約 30 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 12.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 4時20分 T. P. 0.67m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	9,000
	17時50分 T. P. 0.83m		中層	mg/l	7	16,000
干潮	： 11時10分 T. P. -0.91m		下層	mg/l	7	16,000
	23時20分 T. P. -0.10m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	29.0	29.0	欠測	欠測	N D	27.3	30.1
低層水温	°C	—	—	29.1	欠測	欠測	N D	27.2	—
p H	—	欠測	7.4	8.2	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.2	9.2	欠測	7.8	N D	3.9	4.7
低層DO	mg/l	—	—	10.1	9.7	7.3	N D	3.3	—
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	3.2	—	—	—
濁度	度	欠測	2.0	5	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	123	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	9	6	N D	11,040	6,080
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	5	N D	12,200	—
総窒素	mg/l	欠測	0.93	—	0.70	0.84	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	3.6	12.9	21.5	9.5	N D	8.0	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月29日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.27 m
気 温	： 29.8 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.16 m
降雨量※	： 30 mm (前日)	忠 節	-2.16 m (約 200 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 13.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	欠測	1,400
満潮	： 4時40分 T. P. 0.80m					
	18時50分 T. P. 0.96m					
干潮	： 12時00分 T. P. -0.92m					
	- T. P. -		中層	mg/l	欠測	4,400
			下層	mg/l	欠測	9,100

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	26.2	25.6	欠測	欠測	N D	28.9	28.1
低層水温	°C	—	—	25.6	欠測	欠測	N D	29.0	—
p H	—	欠測	6.9	7.1	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	5.3	5.6	欠測	7.9	N D	5.0	6.5
低層DO	mg/l	—	—	5.9	7.6	7.9	N D	4.6	—
C O D	mg/l	欠測	3.2	—	—	3.3	—	—	—
濁度	度	欠測	18.4	12	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	66	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	9	7	N D	6,180	160
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	7	N D	9,440	—
総窒素	mg/l	欠測	1.24	—	0.87	0.91	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.13	—	0.06	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	3.8	5.9	13.4	7.5	N D	5.2	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月30日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.24 m
気 温	： 30.8 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.06 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-2.84 m (約 75 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 14.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 5時20分 T. P. 0.91m		上層	mg/l	12	7,400
	19時00分 T. P. 0.98m		中層	mg/l	10	13,000
干潮	： 0時20分 T. P. -0.19m		下層	mg/l	9	15,000
	12時40分 T. P. -1.02m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	27.2	26.5	欠測	欠測	N D	27.7	27.4	
低層水温	°C	—	—	26.5	欠測	欠測	N D	27.4	—	
p H	—	欠測	7.0	7.2	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	6.4	6.7	欠測	8.5	N D	4.7	6.2	
低層DO	mg/l	—	—	7.2	5.2	8.6	N D	3.4	—	
C O D	mg/l	欠測	2.5	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	欠測	5.6	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	83	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	5	2	N D	7,500	380	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	N D	N D	10,340	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.91	—	0.99	N D	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.12	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.5	1.6	6.1	14.7	N D	4.7	欠測	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年7月31日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.28 m
気 温	： 30.9 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.38 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.01 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 15.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 6時10分 T. P. 0.97m		上層	mg/l	11	9,300
	19時20分 T. P. 1.00m		中層	mg/l	9	14,000
干潮	： 1時10分 T. P. -0.29m		下層	mg/l	8	15,000
	13時20分 T. P. -1.11m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	28.2	27.0	欠測	欠測	N D	27.5	28.0	
低層水温	°C	—	—	27.0	欠測	欠測	N D	25.3	—	
p H	—	欠測	7.1	7.2	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.1	6.4	欠測	8.4	N D	5.4	5.6	
低層DO	mg/l	—	—	6.7	5.3	6.6	N D	2.4	—	
C O D	mg/l	欠測	2.5	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	欠測	8.4	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	100	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	5	2	N D	10,120	2,540	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	N D	N D	14,260	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.91	—	0.92	N D	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.09	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.2	1.5	11.9	15.9	N D	4.4	欠測	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月1日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.29 m
気 温	： 31.1 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.67 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.10 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 16.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 6時40分 T. P. 0.97m		上層	mg/l	8	12,000
	19時50分 T. P. 1.06m		中層	mg/l	5	15,000
干潮	： 1時20分 T. P. -0.40m		下層	mg/l	4	15,000
	13時50分 T. P. -1.12m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	28.7	27.7	欠測	欠測	N D	25.7	28.4
低層水温	°C	—	—	27.8	欠測	欠測	N D	24.8	—
p H	—	欠測	7.2	7.3	欠測	欠測	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.1	7.1	欠測	8.4	N D	3.6	5.4
低層D O	mg/l	—	—	7.0	6.9	5.9	N D	2.7	—
C O D	mg/l	欠測	2.5	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	10.8	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	113	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	2	N D	13,800	5,140
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	N D	N D	15,080	—
総窒素	mg/l	欠測	0.91	—	0.85	N D	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.07	欠測	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.2	2.8	33.0	24.2	N D	5.9	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月2日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T. P. 1.28 m
気 温	： 33.1℃ (9時)	堰下流	： T. P. 0.83 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	： -3.15 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 17.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 7時30分 T. P. 1.02m		上層	mg/l	7	12,000
	20時20分 T. P. 1.08m		中層	mg/l	4	15,000
干潮	： 1時30分 T. P. -0.46m		下層	mg/l	4	15,000
	14時20分 T. P. -1.07m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	欠測	28.8	28.1	欠測	欠測	N D	24.2	28.5
低層水温	℃	—	—	28.2	欠測	欠測	N D	24.2	—
p H	—	欠測	7.2	7.4	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.2	7.6	欠測	9.3	N D	1.4	5.5
低層DO	mg/l	—	—	7.7	5.8	欠測	N D	1.2	—
C O D	mg/l	欠測	2.5	—	—	4.9	—	—	—
濁度	度	欠測	14.2	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	119	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	2	N D	15,380	6,300
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	3	N D	15,800	—
総窒素	mg/l	欠測	0.91	—	0.85	N D	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.07	欠測	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	2.2	3.9	43.7	24.0	N D	5.9	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

⑥～⑩号	オーバーフロー	①～⑤号	全閉
------	---------	------	----