

調 査 結 果

(令和8年8月3日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：	T. P.	1.28 m
天 候	曇り	(9時)	堰下流：	T. P.	0.92 m
気 温	28.3 °C	(9時)	忠 節：	-3.18 m	(約 35 m ³ /s) ※
降雨量※	- mm	(前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	18.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	10,000
満潮	8時00分 T. P. 1.00m		中層	mg/l	4	15,000
	20時40分 T. P. 1.07m		下層	mg/l	2	15,000
干潮	2時10分 T. P. -0.51m					
	14時20分 T. P. -0.89m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	29.5	28.6	欠測	欠測	N D	26.2	28.7
低層水温	°C	—	—	28.7	欠測	欠測	N D	26.2	—
p H	—	欠測	7.3	7.4	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.3	7.9	欠測	9.2	N D	4.5	4.3
低層DO	mg/l	—	—	7.8	8.1	7.5	N D	3.4	—
C O D	mg/l	欠測	2.5	—	—	3.7	—	—	—
濁度	度	欠測	17.6	5	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	116	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	2	N D	14,020	5,940
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	3	N D	14,480	—
総窒素	mg/l	欠測	0.91	—	0.81	N D	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.06	欠測	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	2.6	7.3	欠測	17.5	N D	7.0	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月4日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：	T. P.	1.23 m
天 候	曇り	(9時)	堰下流：	T. P.	0.90 m
気 温	25.5 ℃	(9時)	忠 節：	欠測	※
降雨量※	- mm	(前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	19.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	7,700
満潮	8時40分 T. P. 0.97m		中層	mg/l	4	12,000
	21時00分 T. P. 1.08m		下層	mg/l	4	12,000
干潮	2時50分 T. P. -0.53m					
	14時50分 T. P. -0.73m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	29.7	28.7	欠測	28.5	N D	26.8	29.3	
低層水温	°C	—	—	28.9	欠測	28.3	N D	26.8	—	
p H	—	欠測	7.3	7.6	欠測	7.4	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	6.4	7.8	欠測	8.1	N D	3.0	4.4	
低層DO	mg/l	—	—	8.1	8.5	6.6	N D	2.7	—	
COD	mg/l	欠測	2.5	—	—	3.0	—	—	—	
濁度	度	欠測	22.6	5	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μS/cm	欠測	119	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	8	4	N D	13,520	3,140	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	3	N D	14,120	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.91	—	0.83	0.89	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.06	0.06	N D	—	—	
クロロフィルa	μg/l	欠測	2.6	11.8	欠測	9.2	N D	5.5	欠測	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月5日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：T. P. 1.16 m		
天 候	:	晴れ (9時)	堰下流：T. P. 0.70 m		
気 温	:	28.5 °C (9時)	忠 節：-3.04 m (約 50 m ³ /s) ※		
降雨量※	:	- mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	：	20.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)			塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	5,200
満潮	：	9時00分 T. P. 0.90m		中層	mg/l	7	12,000
		22時00分 T. P. 1.02m		下層	mg/l	4	13,000
干潮	：	3時30分 T. P. -0.57m					
		15時00分 T. P. -0.55m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	29.2	28.9	欠測	29.2	N D	27.1	28.6	
低層水温	°C	—	—	28.9	欠測	28.9	N D	27.1	—	
p H	—	欠測	7.3	7.7	欠測	7.8	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.4	7.8	欠測	7.4	N D	3.8	6.4	
低層DO	mg/l	—	—	8.5	8.0	6.5	N D	3.6	—	
COD	mg/l	欠測	1.7	—	—	3.1	—	—	—	
濁度	度	欠測	25.8	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μS/cm	欠測	117	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	9	4	N D	12,200	80	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	3	N D	13,640	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.90	—	0.78	0.90	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.06	0.06	N D	—	—	
クロロフィルa	μg/l	欠測	4.1	6.5	49.8	7.8	N D	6.3	欠測	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月6日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：	T. P.	1.15 m
天 候	:	晴れ (9時)	堰下流：	T. P.	0.39 m
気 温	:	29.2 °C (9時)	忠 節：	-3.14 m (約	40 m ³ /s) ※
降雨量※	:	- mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	：	21.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)			塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	7,500
満潮	：	9時50分 T. P. 0.78m		中層	mg/l	10	13,000
		21時40分 T. P. 1.01m		下層	mg/l	4	14,000
干潮	：	4時00分 T. P. -0.59m					
		15時20分 T. P. -0.22m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	29.8	29.1	欠測	欠測	N D	28.1	28.4
低層水温	°C	—	—	29.1	欠測	欠測	N D	28.0	—
p H	—	欠測	7.4	7.5	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.9	8.1	欠測	7.4	N D	3.7	5.7
低層DO	mg/l	—	—	7.6	8.0	5.8	N D	3.6	—
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	24.4	5	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	115	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	9	5	N D	12,420	2,260
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	N D	N D	14,120	—
総窒素	mg/l	欠測	0.86	—	0.80	0.88	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.06	0.06	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	2.6	4.4	39.9	5.8	N D	5.6	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月7日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：	T. P.	1.09 m
天 候	：	晴れ (9時)	堰下流：	T. P.	0.04 m
気 温	：	31.4 °C (9時)	忠 節：	-3.18 m (約	35 m ³ /s) ※
降雨量※	：	- mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	：	22.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)			塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	2,500
満潮	：	11時10分 T. P. 0.68m		中層	mg/l	6	10,000
		22時50分 T. P. 0.95m		下層	mg/l	6	13,000
干潮	：	4時50分 T. P. -0.52m					
		16時20分 T. P. 0.10m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	欠測	29.9	29.1	欠測	29.9	N D	29.0	28.5
低層水温	℃	—	—	29.2	欠測	29.5	N D	28.7	—
p H	—	欠測	7.4	7.6	欠測	8.3	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.5	8.1	欠測	7.7	N D	5.2	6.1
低層D O	mg/l	—	—	8.0	8.4	6.0	N D	4.1	—
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	25.6	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	120	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	9	5	N D	6,180	1,080
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	N D	N D	7,420	—
総窒素	mg/l	欠測	0.92	—	0.78	0.86	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.08	—	0.06	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.9	7.2	56.8	6.9	N D	20.9	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月8日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：	T. P.	1. 10 m
天 候	:	晴れ (9時)	堰下流：	T. P.	-0. 47 m
気 温	:	28. 9 °C (9時)	忠 節：	-3. 21 m (約	30 m ³ /s) ※
降雨量※	:	0 mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50. 2km地点 水位計零点標高T. P. +12. 56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	:	23. 7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5. 4km+250m	堰下流左岸 5. 4km-250m
潮 (堰下流水位計)			塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	2, 300
満潮	:	12時50分 T. P. 0. 68m		中層	mg/l	9	8, 600
		23時30分 T. P. 0. 78m		下層	mg/l	8	11, 000
干潮	:	6時00分 T. P. -0. 46m					
		17時30分 T. P. 0. 32m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31. 2km	南濃大橋 28. 4km	東海大橋 22. 6km	長良川大橋 13. 6km	伊勢大橋 6. 4km	揖斐長良大橋 3. 0km	城 南 -0. 5km	弥 富 8. 7km
表層水温	℃	欠測	29. 6	29. 1	欠測	30. 2	N D	29. 1	28. 7
低層水温	℃	—	—	29. 5	欠測	30. 0	N D	29. 1	—
p H	—	欠測	7. 3	7. 5	欠測	8. 2	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	6. 9	8. 1	欠測	7. 2	N D	4. 6	7. 0
低層D O	mg/l	—	—	7. 2	6. 7	5. 8	N D	2. 5	—
C O D	mg/l	欠測	2. 2	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	4. 0	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	123	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	9	5	N D	3, 940	120
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	N D	N D	7, 300	—
総窒素	mg/l	欠測	0. 91	—	0. 75	0. 86	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0. 08	—	0. 06	0. 06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2. 9	6. 7	36. 3	7. 4	N D	6. 1	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月9日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：	T. P.	1.09 m	
天 候	：	晴れ	(9時)	堰下流：	T. P.	-0.74 m
気 温	：	28.8 ℃	(9時)	忠 節	：	-2.99 m (約 55 m3/s) ※
降雨量※	：	- mm	(前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」						

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	：	24.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	：	15時50分 T. P. 0.71m					
		- T. P. -	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	4,700
干潮	：	7時30分 T. P. -0.59m		中層	mg/l	9	10,000
		19時50分 T. P. 0.29m		下層	mg/l	9	12,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	28.3	29.5	29.3	欠測	30.4	N D	29.6	28.0	
低層水温	°C	—	—	29.5	欠測	30.1	N D	29.7	—	
p H	—	7.9	7.3	7.7	欠測	8.3	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.1	7.1	8.5	欠測	7.5	N D	4.7	7.3	
低層DO	mg/l	—	—	7.4	6.3	6.4	N D	5.1	—	
C O D	mg/l	2.0	2.0	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	2.4	2.8	5	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	128	123	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	9	6	N D	4,760	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	N D	N D	8,320	—	
総窒素	mg/l	0.83	0.88	—	0.71	0.89	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.07	0.07	—	0.06	0.07	N D	—	—	
クロロフィルa	μ g/l	2.6	2.6	8.2	40.8	9.3	N D	7.6	欠測	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
