

調 査 結 果

(令和8年8月10日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：	T. P.	1.23 m
天 候	:	晴れ (9時)	堰下流：	T. P.	-0.77 m
気 温	:	29.7 °C (9時)	忠 節：	-3.09 m (約	45 m ³ /s) ※
降雨量※	:	- mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	：	25.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)			塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	12	5,400
満潮	：	1時10分 T. P. 0.71m		中層	mg/l	9	11,000
		16時20分 T. P. 0.88m		下層	mg/l	9	13,000
干潮	：	9時20分 T. P. -0.74m					
		22時00分 T. P. 0.20m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	欠測	29.1	28.9	欠測	30.1	N D	29.5	26.0	
低層水温	℃	—	—	29.1	欠測	29.9	N D	29.5	—	
p H	—	欠測	7.3	7.5	欠測	8.0	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.6	8.6	欠測	5.8	N D	3.2	7.3	
低層D O	mg/l	—	—	8.6	3.7	5.9	N D	4.1	—	
C O D	mg/l	欠測	1.9	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	欠測	2.0	5	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	116	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	9	6	N D	5,340	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	N D	N D	6,520	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.89	—	0.73	0.86	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.06	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.1	9.1	17.0	9.1	N D	15.3	欠測	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月11日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：	T. P.	1.46 m
天 候	曇り	(9時)	堰下流：	T. P.	-0.60 m
気 温	25.5 °C	(9時)	忠 節：	-3.16 m	(約 35 m ³ /s) ※
降雨量※	- mm	(前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	26.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	6,500
満潮	3時00分 T. P. 0.78m		中層	mg/l	9	12,000
	17時30分 T. P. 1.04m		下層	mg/l	9	13,000
干潮	10時30分 T. P. -0.95m					
	23時10分 T. P. 0.01m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	欠測	28.4	28.3	欠測	30.1	N D	29.2	27.1
低層水温	℃	—	—	28.4	欠測	30.1	N D	29.3	—
p H	—	欠測	7.4	7.5	欠測	8.4	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.5	8.6	欠測	7.4	N D	3.3	6.9
低層D O	mg/l	—	—	7.8	8.6	6.4	N D	3.2	—
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	2.0	5	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	109.0	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	10	6	N D	8,160	200
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	N D	N D	9,120	—
総窒素	mg/l	欠測	0.77	—	0.72	0.85	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.06	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.4	9.8	17.5	11.7	N D	7.3	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月12日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：	T. P.	1.45 m
天 候	曇り	(9時)	堰下流：	T. P.	-0.16 m
気 温	25.9 °C	(9時)	忠 節：	-3.21 m	(約 30 m ³ /s) ※
降雨量※	- mm	(前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	27.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	9,900
満潮	4時50分 T. P. 0.90m		中層	mg/l	9	15,000
	18時10分 T. P. 1.08m		下層	mg/l	9	16,000
干潮	11時50分 T. P. -1.14m					
	23時50分 T. P. -0.15m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	27.5	27.4	欠測	29.4	N D	27.6	27.4
低層水温	°C	—	—	27.5	欠測	29.4	N D	27.6	—
p H	—	欠測	7.4	7.6	欠測	8.0	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.5	8.3	欠測	6.9	N D	4.8	6.1
低層DO	mg/l	—	—	8.0	7.4	7.1	N D	4.6	—
C O D	mg/l	欠測	2.0	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	3.8	5	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	113.0	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	11	6	N D	8,520	2,240
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	N D	N D	12,940	—
総窒素	mg/l	欠測	0.87	—	0.79	0.85	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.07	0.07	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	2.9	10.6	29.2	9.6	N D	5.6	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月13日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：T. P. 1.54 m		
天 候	:	晴れ (9時)	堰下流：T. P. 0.21 m		
気 温	:	25.0 °C (9時)	忠 節：-3.23 m (約 30 m ³ /s) ※		
降雨量※	:	3 mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	：	28.7	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)			塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	9,300
満潮	：	5時30分 T. P. 1.14m		中層	mg/l	9	13,000
		18時50分 T. P. 1.38m		下層	mg/l	9	14,000
干潮	：	12時10分 T. P. -1.06m					
		- T. P. -					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	欠測	26.4	26.6	欠測	28.8	N D	27.2	26.9
低層水温	℃	—	—	26.7	欠測	28.7	N D	27.2	—
p H	—	欠測	7.2	7.5	欠測	7.3	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	6.7	7.5	欠測	5.8	N D	4.9	5.6
低層D O	mg/l	—	—	7.5	6.4	5.1	N D	4.7	—
C O D	mg/l	欠測	2.0	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	4.6	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	116	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	11	6	N D	7,900	3,320
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	N D	N D	9,040	—
総窒素	mg/l	欠測	0.90	—	0.79	0.86	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.08	—	0.07	0.07	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	3.3	4.7	21.8	6.5	N D	4.4	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～④、⑥～⑩号	オーバーフロー	⑤号	アンダーフロー
----------	---------	----	---------

調 査 結 果

(令和8年8月14日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：	T. P.	1.52 m
天 候	：	晴れ (9時)	堰下流：	T. P.	0.60 m
気 温	：	27.3 ℃ (9時)	忠 節：	-3.16 m (約	35 m ³ /s) ※
降雨量※	：	1 mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	：	0.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)			塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	8,900
満潮	：	6時00分 T. P. 1.29m		中層	mg/l	10	12,000
		19時00分 T. P. 1.38m		下層	mg/l	9	13,000
干潮	：	1時00分 T. P. -0.16m					
		13時20分 T. P. -1.10m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	欠測	26.5	26.5	欠測	28.9	N D	28.0	27.6
低層水温	℃	—	—	26.6	欠測	28.9	N D	27.7	—
p H	—	欠測	7.3	7.4	欠測	7.4	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.7	7.7	欠測	6.7	N D	4.8	5.5
低層D O	mg/l	—	—	7.4	7.6	5.4	N D	4.0	—
C O D	mg/l	欠測	2.0	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	2.6	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	115	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	11	6	N D	9,960	3,580
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	N D	N D	11,920	—
総窒素	mg/l	欠測	0.98	—	0.78	0.86	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.07	0.07	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.8	7.2	31.0	8.2	N D	4.4	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月15日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：T. P. 1.53 m		
天 候	:	晴れ (9時)	堰下流：T. P. 0.97 m		
気 温	:	27.8 °C (9時)	忠 節：-3.21 m (約 30 m ³ /s) ※		
降雨量※	:	0 mm (前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	：	1.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)			塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	9,600
満潮	：	6時30分 T. P. 1.31m		中層	mg/l	10	12,000
		19時40分 T. P. 1.38m		下層	mg/l	10	12,000
干潮	：	1時10分 T. P. -0.39m					
		13時40分 T. P. -1.00m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	欠測	28.0	26.9	欠測	29.0	N D	27.6	28.1
低層水温	℃	—	—	26.8	欠測	28.8	N D	27.5	—
p H	—	欠測	7.4	7.6	欠測	7.5	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.3	9.0	欠測	6.8	N D	4.3	5.8
低層D O	mg/l	—	—	8.8	7.4	欠測	N D	4.6	—
C O D	mg/l	欠測	2.0	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	3.0	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	115.0	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	6	N D	13,480	3,100
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	N D	N D	13,940	—
総窒素	mg/l	欠測	0.97	—	0.68	0.86	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.08	—	0.07	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	3.1	7.7	49.8	11.7	N D	4.4	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月16日)

(1) 気象状況

(3) 水位状況 (9時)

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：T. P. 1.50 m		
天 候	曇り	(9時)	堰下流：T. P. 1.04 m		
気 温	28.1 °C	(9時)	忠 節：-3.07 m (約 45 m3/s) ※		
降雨量※	6 mm	(前日)	※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齡	2.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮	(堰下流水位計)					
満潮	7時20分 T. P. 1.27m	塩分濃度 (塩化物イ ン値)	上層	mg/l	15	7,700
	20時00分 T. P. 1.33m		中層	mg/l	10	11,000
干潮	1時50分 T. P. -0.50m		下層	mg/l	10	11,000
	14時10分 T. P. -0.83m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31. 2km	南濃大橋 28. 4km	東海大橋 22. 6km	長良川大橋 13. 6km	伊勢大橋 6. 4km	揖斐長良大橋 3. 0km	城 南 -0. 5km	弥 富 8. 7km
表層水温	℃	欠測	28. 7	27. 4	欠測	28. 7	N D	27. 7	28. 1
低層水温	℃	—	—	27. 6	欠測	28. 6	N D	27. 6	—
p H	—	欠測	7. 3	7. 8	欠測	7. 5	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7. 3	9. 5	欠測	6. 7	N D	4. 1	5. 7
低層DO	mg/l	—	—	8. 8	8. 5	7. 3	N D	3. 8	—
C O D	mg/l	欠測	2. 2	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	3. 4	5	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	117	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	6	N D	11, 600	2, 660
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	N D	N D	12, 280	—
総窒素	mg/l	欠測	0. 97	—	0. 71	0. 86	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0. 08	—	0. 07	0. 06	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	3. 2	13. 3	39. 8	11. 7	N D	4. 4	欠測

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー