

調 査 結 果

(令和8年8月17日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.45 m
気 温	： 28.3 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.97 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.17 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 3.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 8時10分 T. P. 1.15m		上層	mg/l	9	6,200
	20時20分 T. P. 1.22m		中層	mg/l	10	9,800
干潮	： 2時20分 T. P. -0.55m		下層	mg/l	9	10,000
	14時40分 T. P. -0.70m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	27.4	28.2	27.9	欠測	28.5	N D	27.6	27.9	
低層水温	°C	—	—	28.0	欠測	28.4	N D	27.5	—	
p H	—	7.1	7.3	7.8	欠測	7.6	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.1	7.6	8.7	欠測	7.0	N D	3.6	5.0	
低層DO	mg/l	—	—	8.8	8.4	7.6	N D	3.5	—	
C O D	mg/l	2.0	2.0	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	3.0	2.4	6	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	109	113	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	6	N D	11,160	1,580	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	N D	N D	11,560	—	
総窒素	mg/l	0.82	0.91	—	0.73	0.85	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.07	—	0.07	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.9	2.5	11.5	41.9	11.0	N D	4.6	欠測	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月18日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.33 m
気 温	： 28.1 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.76 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.23 m (約 30 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 4.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 8時50分 T. P. 0.98m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	4,400
	20時50分 T. P. 1.06m		中層	mg/l	10	10,000
干潮	： 2時50分 T. P. -0.61m		下層	mg/l	9	11,000
	14時50分 T. P. -0.46m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	27.4	28.2	27.9	欠測	28.4	N D	27.8	28.0	
低層水温	°C	—	—	27.9	欠測	28.3	N D	28.0	—	
p H	—	7.2	7.4	7.9	欠測	7.6	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.1	7.8	9.1	欠測	6.5	N D	3.0	5.8	
低層DO	mg/l	—	—	8.7	7.9	7.2	N D	2.2	—	
C O D	mg/l	2.0	2.1	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	3.8	3.8	5	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	117	110	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	5	N D	9,540	1,300	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	N D	N D	11,780	—	
総窒素	mg/l	0.90	0.91	—	0.80	0.85	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.07	0.07	—	0.08	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.6	2.8	9.7	35.8	10.0	N D	5.2	欠測	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月19日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.20 m
気 温	： 29.0 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.51 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.26 m (約 25 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 5.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 9時20分 T. P. 0.76m		上層	mg/l	9	5,200
	20時50分 T. P. 0.90m		中層	mg/l	10	12,000
干潮	： 3時10分 T. P. -0.61m		下層	mg/l	9	12,000
	14時50分 T. P. -0.35m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	27.7	28.7	28.1	欠測	28.3	N D	28.1	28.2	
低層水温	°C	—	—	27.9	欠測	28.2	N D	28.3	—	
p H	—	7.0	7.4	7.9	欠測	8.1	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.0	7.9	8.8	欠測	7.3	N D	3.2	5.9	
低層DO	mg/l	—	—	9.1	7.1	6.3	N D	2.6	—	
C O D	mg/l	2.5	2.7	—	—	N D	—	—	—	
濁度	度	0.6	4.8	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	133	122	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	6	N D	8,860	1,240	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	N D	N D	11,980	—	
総窒素	mg/l	0.91	1.08	—	0.80	0.84	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.07	0.10	—	0.08	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.8	2.6	8.3	25.3	9.9	N D	5.9	欠測	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月20日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.07 m
気 温	： 28.9 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.23 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.29 m (約 25 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 6.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 9時40分 T. P. 0.56m		上層	mg/l	9	4,100
	21時20分 T. P. 0.80m		中層	mg/l	9	12,000
干潮	： 4時00分 T. P. -0.61m		下層	mg/l	9	12,000
	15時00分 T. P. -0.15m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	29.0	28.6	欠測	28.6	N D	28.5	28.5
低層水温	°C	—	—	28.4	欠測	28.4	N D	28.7	—
p H	—	欠測	7.3	7.9	欠測	8.4	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.5	8.9	欠測	7.7	N D	2.4	6.0
低層DO	mg/l	—	—	8.3	6.0	6.9	N D	2.8	—
C O D	mg/l	欠測	2.1	—	—	3.2	—	—	—
濁度	度	欠測	7.6	3	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	127	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	6	N D	7,540	1,200
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	7	N D	8,280	—
総窒素	mg/l	欠測	0.91	—	0.77	0.87	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.08	0.06	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	2.8	8.3	25.3	14.1	N D	5.5	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月21日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.08 m
気 温	： 28.4 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.04 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.01 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 7.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 11時30分 T. P. 0.46m		上層	mg/l	9	3,400
	22時30分 T. P. 0.69m		中層	mg/l	9	13,000
干潮	： 4時20分 T. P. -0.54m		下層	mg/l	9	13,000
	15時20分 T. P. 0.09m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	29.4	28.6	欠測	29.2	N D	28.7	29.0
低層水温	°C	—	—	28.5	欠測	28.9	N D	28.9	—
p H	—	欠測	7.3	7.7	欠測	7.9	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.8	8.3	欠測	7.6	N D	4.7	6.2
低層DO	mg/l	—	—	9.2	7.4	6.9	N D	3.7	—
C O D	mg/l	欠測	2.0	—	—	3.1	—	—	—
濁度	度	欠測	9.4	5	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	133	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	7	6	N D	6,060	120
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	欠測	6	N D	7,380	—
総窒素	mg/l	欠測	0.92	—	0.75	0.89	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.08	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.8	6.7	27.7	11.6	N D	23.6	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月22日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.11 m
気 温	： 29.8 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.28 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.20 m (約 30 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 8.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 13時30分 T. P. 0.42m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	3,400
	23時30分 T. P. 0.57m		中層	mg/l	9	12,000
干潮	： 5時10分 T. P. -0.40m		下層	mg/l	9	13,000
	17時00分 T. P. 0.29m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	30.0	29.1	欠測	29.5	N D	29.1	29.0
低層水温	°C	—	—	29.2	欠測	29.2	N D	29.3	—
p H	—	欠測	7.3	7.5	欠測	8.1	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.7	8.3	欠測	7.8	N D	5.9	6.0
低層DO	mg/l	—	—	8.7	7.1	6.8	N D	2.1	—
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	N D	—	—	—
濁度	度	欠測	2.6	5	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	140	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	8	6	N D	9,020	160
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	欠測	N D	N D	10,660	—
総窒素	mg/l	欠測	0.89	—	0.83	0.90	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.08	0.06	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	1.9	N D	25.7	9.5	N D	7.6	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月23日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.10 m
気 温	： 30.6 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.44 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.27 m (約 25 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 9.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 15時30分 T. P. 0.55m		上層	mg/l	9	2,700
	- T. P. -		中層	mg/l	9	14,000
干潮	： 7時20分 T. P. -0.40m		下層	mg/l	9	14,000
	21時00分 T. P. 0.32m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	30.3	29.5	欠測	30.0	N D	29.6	29.5
低層水温	°C	—	—	29.7	欠測	29.5	N D	29.5	—
p H	—	欠測	7.3	7.7	欠測	8.4	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.3	9.4	欠測	8.2	N D	7.3	6.7
低層D O	mg/l	—	—	9.8	7.5	6.0	N D	1.7	—
C O D	mg/l	欠測	2.0	—	—	2.7	—	—	—
濁度	度	欠測	3.8	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	133	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	9	6	N D	3,140	740
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	欠測	3	N D	11,060	—
総窒素	mg/l	欠測	0.91	—	0.81	0.88	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.06	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.3	9.1	32.5	8.8	N D	7.6	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
