

調 査 結 果

(令和8年8月24日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.11 m
気 温	： 30.2 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.52 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.28 m (約 25 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 10.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 1時00分 T. P. 0.49m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	5,100
	16時20分 T. P. 0.72m		中層	mg/l	9	10,000
干潮	： 8時50分 T. P. -0.44m		下層	mg/l	9	11,000
	22時00分 T. P. 0.17m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	30.5	30.1	欠測	30.1	N D	29.7	29.6
低層水温	°C	—	—	29.9	欠測	29.9	N D	29.8	—
p H	—	欠測	7.4	8.2	欠測	7.9	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.8	9.3	欠測	7.5	N D	5.5	6.4
低層DO	mg/l	—	—	10.3	9.1	6.6	N D	5.5	—
C O D	mg/l	欠測	2.0	—	—	3.4	—	—	—
濁度	度	欠測	3.8	6	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	133	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	9	6	N D	4,940	760
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	6	N D	5,540	—
総窒素	mg/l	欠測	0.92	—	0.78	0.88	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.06	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.3	8.5	39.6	10.6	N D	6.3	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月25日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.13 m
気 温	： 30.1 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.50 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.18 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 11.4	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 3時10分 T. P. 0.55m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	6,100
	16時50分 T. P. 0.93m		中層	mg/l	9	11,000
干潮	： 10時40分 T. P. -0.57m		下層	mg/l	9	12,000
	22時10分 T. P. 0.04m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	30.5	30.3	欠測	30.1	N D	30.3	29.8
低層水温	°C	—	—	30.3	欠測	29.8	N D	30.3	—
p H	—	欠測	7.4	8.4	欠測	7.9	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.8	9.6	欠測	7.0	N D	4.5	7.0
低層DO	mg/l	—	—	10.0	5.9	7.3	N D	4.4	—
C O D	mg/l	欠測	2.0	—	—	3.2	—	—	—
濁度	度	欠測	5.8	6	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	131	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	10	6	N D	6,840	240
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	欠測	6	N D	7,520	—
総窒素	mg/l	欠測	0.90	—	0.76	0.92	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.06	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	4.0	11.1	41.7	12.3	N D	13.9	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月26日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：T. P. 1.27 m		
天 候：晴れ(9時)			堰下流：T. P. -0.38 m		
気 温：31.2℃(9時)			忠 節：-3.20 m (約 30 m3/s) ※		
降雨量※：- mm (前日)			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T. P.	1.27 m
堰下流：	T. P.	-0.38 m
忠 節：	-3.20 m	(約 30 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	12.4				
潮 (堰下流水位計)		河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m
満潮	3時40分 T. P. 0.69m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9 6,500
	17時30分 T. P. 0.99m		中層	mg/l	9 11,000
干潮	10時50分 T. P. -0.75m		下層	mg/l	9 12,000
	23時10分 T. P. -0.11m				

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	欠測	30.5	30.3	欠測	30.4	N D	30.7	30.2	
低層水温	℃	—	—	30.3	欠測	30.0	N D	30.8	—	
p H	—	欠測	7.3	7.9	欠測	8.0	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.2	10.3	欠測	7.4	N D	5.4	6.5	
低層DO	mg/l	—	—	10.6	5.2	6.2	N D	5.2	—	
C O D	mg/l	欠測	2.1	—	—	3.3	—	—	—	
濁度	度	欠測	5.6	7	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	132	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	10	6	N D	6,360	280	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	欠測	6	N D	7,000	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.91	—	0.74	0.91	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.06	0.06	N D	—	—	
クロロフィルa	μ g/l	欠測	2.9	2.4	28.0	12.5	N D	10.6	欠測	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月27日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.37 m
気 温	29.9 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.16 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-3.20 m (約 30 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	13.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	4時50分 T. P. 0.86m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	5,900
	17時30分 T. P. 1.09m		中層	mg/l	9	11,000
干潮	11時30分 T. P. -0.85m		下層	mg/l	9	11,000
	24時00分 T. P. -0.25m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	30.2	30.2	欠測	30.8	N D	30.7	30.4
低層水温	°C	—	—	30.3	欠測	30.2	N D	30.8	—
p H	—	欠測	7.3	7.8	欠測	8.3	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.4	10.1	欠測	7.6	N D	5.2	6.1
低層D O	mg/l	—	—	10.6	7.4	5.3	N D	4.1	—
C O D	mg/l	欠測	1.9	—	—	3.3	—	—	—
濁度	度	欠測	6.6	6	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	127	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	10	6	N D	6,600	700
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	6	N D	9,000	—
総窒素	mg/l	欠測	0.81	—	0.74	0.91	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.06	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.3	8.9	16.1	12.9	N D	7.6	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月28日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.39 m
気 温	24.2 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.02 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-2.94 m (約 60 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	14.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	5時10分 T. P. 0.99m		上層	mg/l	10	6,000
	18時40分 T. P. 1.11m		中層	mg/l	10	7,000
干潮	12時10分 T. P. -0.93m		下層	mg/l	10	7,200
	- T. P. -					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	28.0	28.6	欠測	30.2	欠測	欠測	欠測
低層水温	°C	—	—	28.7	欠測	30.2	N D	29.4	—
p H	—	欠測	7.1	7.2	欠測	7.3	欠測	—	—
表層D O	mg/l	欠測	6.0	6.6	欠測	6.5	欠測	欠測	欠測
低層D O	mg/l	—	—	6.6	6.6	6.7	N D	5.0	—
C O D	mg/l	欠測	2.1	—	—	3.2	—	—	—
濁度	度	欠測	8.6	5	欠測	欠測	欠測	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	132	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	10	8	7	N D	欠測	欠測
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	8	欠測	5,540	—
総窒素	mg/l	欠測	0.97	—	0.75	0.96	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.09	—	0.07	0.07	欠測	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.0	5.1	17.8	7.5	欠測	欠測	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月29日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	:	曇り (9時)	堰上流	:	T. P. 1.41 m
気 温	:	27.1 °C (9時)	堰下流	:	T. P. 0.30 m
降雨量※	:	23 mm (前日)	忠 節	:	-3.02 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	:	15.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	6時20分 T. P. 1.03m					
		19時00分 T. P. 1.17m					
干潮	:	0時30分 T. P. -0.50m					
		13時10分 T. P. -1.04m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	11	8,300
				中層	mg/l	11	9,600
				下層	mg/l	11	12,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	26.8	27.5	26.6	欠測	30.0	N D	29.2	27.8	
低層水温	°C	—	—	26.7	欠測	29.9	N D	28.8	—	
p H	—	7.1	7.1	7.1	欠測	7.2	N D	—	—	
表層DO	mg/l	6.6	6.6	6.4	欠測	6.7	N D	4.8	6.3	
低層DO	mg/l	—	—	6.2	7.6	6.2	N D	3.7	—	
C O D	mg/l	3.2	2.5	—	—	3.1	—	—	—	
濁度	度	10.8	11.0	5	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	102	112	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	10	8	7	N D	5,220	140	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	8	N D	11,500	—	
総窒素	mg/l	0.85	0.98	—	0.83	0.95	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.08	0.09	—	0.07	0.07	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	3.0	2.1	3.5	20.2	5.7	N D	5.0	欠測	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年8月30日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.44 m
気 温	： 28.1 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.65 m
降雨量※	： 4 mm (前日)	忠 節	-0.90 m (約 690 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 16.4	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 6時30分 T. P. 1.16m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	5,600
	19時10分 T. P. 1.19m		中層	mg/l	10	12,000
干潮	： 0時50分 T. P. -0.61m		下層	mg/l	10	12,000
	13時20分 T. P. -0.97m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	26.6	26.6	欠測	29.8	N D	28.9	26.8
低層水温	°C	—	—	26.8	欠測	29.7	N D	28.6	—
p H	—	欠測	7.1	7.1	欠測	7.0	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	6.5	6.8	欠測	6.7	N D	4.3	6.3
低層DO	mg/l	—	—	6.6	5.4	6.8	N D	3.5	—
C O D	mg/l	欠測	2.1	—	—	3.0	—	—	—
濁度	度	欠測	15.0	5	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	120	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	9	8	7	N D	10,200	80
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	7	N D	11,760	—
総窒素	mg/l	欠測	0.90	—	0.89	0.96	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.08	—	0.09	0.07	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	2.6	3.5	14.4	1.6	N D	5.5	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
