

調 査 結 果

(令和8年8月31日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.27 m
気 温	： 29.5 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.97 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.09 m (約 220 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 17.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 7時00分 T. P. 1.17m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	3	11
	19時40分 T. P. 1.21m		中層	mg/l	5	10
干潮	： 1時20分 T. P. -0.68m		下層	mg/l	6	8
	14時10分 T. P. -0.79m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	23.4	22.5	欠測	24.3	N D	28.5	22.8
低層水温	°C	—	—	22.6	欠測	23.9	N D	28.0	—
p H	—	欠測	7.1	7.1	欠測	6.6	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.5	8.1	欠測	6.4	N D	2.8	8.5
低層DO	mg/l	—	—	7.2	7.1	6.5	N D	2.3	—
C O D	mg/l	欠測	2.1	—	—	3.4	—	—	—
濁度	度	欠測	32.6	23	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	58	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	2	3	N D	9,520	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	13	欠測	3	N D	14,700	—
総窒素	mg/l	欠測	0.90	—	0.99	1.00	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.08	—	0.05	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.2	4.9	7.1	1.7	N D	5.8	欠測

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月1日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.26 m
気 温	25.9 °C (9時)	堰下流：	T. P. 1.02 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-2.52 m (約 120 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	18.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	1	160
満潮	7時30分 T. P. 1.17m		中層	mg/l	3	2,500
	19時50分 T. P. 1.26m		下層	mg/l	2	2,600
干潮	2時10分 T. P. -0.71m					
	14時10分 T. P. -0.71m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	25.7	25.1	欠測	24.5	N D	28.0	23.2
低層水温	°C	—	—	25.1	欠測	23.9	N D	28.4	—
p H	—	欠測	7.1	7.2	欠測	6.8	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.0	7.8	欠測	7.0	N D	4.5	8.2
低層DO	mg/l	—	—	7.4	6.6	7.1	N D	4.1	—
C O D	mg/l	欠測	2.1	—	—	3.8	—	—	—
濁度	度	欠測	18.8	13	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	76	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	2	3	N D	7,380	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	45	欠測	2	N D	8,320	—
総窒素	mg/l	欠測	0.90	—	0.85	1.04	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.08	—	0.04	0.05	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	1.3	1.5	3.2	0.7	N D	4.6	4.8

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月2日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.19 m
気 温	： 28.9 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.97 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	欠測 ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 19.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 8時20分 T. P. 1.10m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	2	17
	20時30分 T. P. 1.16m		中層	mg/l	3	110
干潮	： 2時40分 T. P. -0.73m		下層	mg/l	3	820
	14時30分 T. P. -0.55m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	26.5	25.5	欠測	24.5	N D	27.8	24.1
低層水温	°C	—	—	25.4	欠測	24.2	N D	28.3	—
p H	—	欠測	7.1	7.2	欠測	6.9	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.1	7.1	欠測	7.1	N D	4.7	7.4
低層DO	mg/l	—	—	6.8	6.3	6.9	N D	3.9	—
C O D	mg/l	欠測	2.1	—	—	3.1	—	—	—
濁度	度	欠測	18.2	8	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	89	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	3	3	N D	6,780	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	76	欠測	2	N D	8,180	—
総窒素	mg/l	欠測	0.90	—	0.81	0.95	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.08	—	0.04	0.04	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.1	1.1	2.7	0.7	N D	0.4	4.7

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月3日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.13 m
気 温	26.0 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.71 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.89 m (約 70 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	20.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	9時00分 T. P. 0.97m					
	20時50分 T. P. 1.04m					
干潮	3時20分 T. P. -0.76m					
	14時50分 T. P. -0.32m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	2	880
			中層	mg/l	4	1,600
			下層	mg/l	3	4,400

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	27.2	26.0	欠測	25.3	N D	27.7	24.2	
低層水温	°C	—	—	26.1	欠測	24.5	N D	28.4	—	
p H	—	欠測	7.1	7.1	欠測	6.9	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	6.8	6.0	欠測	7.0	N D	4.2	7.4	
低層DO	mg/l	—	—	6.0	5.9	6.2	N D	4.4	—	
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	3.0	—	—	—	
濁度	度	欠測	4.4	9	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	100	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	3	4	N D	7,020	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	2	N D	10,120	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.78	—	0.81	0.94	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.1	0.9	7.0	0.7	N D	7.3	5.3	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月4日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：T. P. 1.02 m		
天 候：雨 (9時)			堰下流：T. P. 0.37 m		
気 温：22.3℃ (9時)			忠 節：-2.69 m (約 100 m3/s) ※		
降雨量※：18 mm (前日)			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T.P.	1.02m
堰下流：	T.P.	0.37m
忠 節：	-2.69m	(約 100 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	21.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	10時00分 T.P. 0.78m		上層	mg/l	6	3,100
	21時30分 T.P. 0.87m		中層	mg/l	5	6,600
干潮	4時00分 T.P. -0.74m		下層	mg/l	4	10,000
	15時30分 T.P. -0.12m					

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	欠測	25.1	25.0	欠測	25.5	N D	26.8	23.9	
低層水温	℃	—	—	25.0	欠測	25.3	N D	27.6	—	
p H	—	欠測	7.0	7.2	欠測	6.8	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	6.0	6.2	欠測	6.4	N D	4.1	7.5	
低層DO	mg/l	—	—	5.8	5.7	6.1	N D	2.4	—	
C O D	mg/l	欠測	2.3	—	—	2.7	—	—	—	
濁度	度	欠測	6.4	11	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	106	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	4	4	N D	5,680	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	2	N D	10,860	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.93	—	0.82	0.94	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.06	0.05	N D	—	—	
クロロフィルa	μ g/l	欠測	2.3	0.9	3.9	0.7	N D	5.0	4.5	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月5日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.88 m
気 温	： 24.1 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.02 m
降雨量※	： 15 mm (前日)	忠 節	-2.85 m (約 75 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 22.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 11時40分 T. P. 0.61m		上層	mg/l	8	2,700
	22時30分 T. P. 0.82m		中層	mg/l	7	7,800
干潮	： 4時40分 T. P. -0.66m		下層	mg/l	6	13,000
	15時30分 T. P. 0.13m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	24.1	23.7	欠測	25.9	N D	26.4	23.0
低層水温	°C	—	—	23.7	欠測	25.7	N D	27.0	—
p H	—	欠測	7.0	7.1	欠測	6.9	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	6.4	6.1	欠測	6.4	N D	2.9	7.5
低層D O	mg/l	—	—	5.7	5.6	6.2	N D	2.4	—
C O D	mg/l	欠測	2.2	—	—	2.6	—	—	—
濁度	度	欠測	8.4	15	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	104	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	5	6	N D	6,820	500
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	4	N D	8,940	—
総窒素	mg/l	欠測	0.87	—	0.84	0.95	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.07	—	0.07	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.6	1.2	2.0	0.8	N D	3.8	4.2

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月6日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.88 m
気 温	24.8 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.26 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-2.95 m (約 60 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	23.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	14時10分 T. P. 0.66m		上層	mg/l	7	4,100
	22時50分 T. P. 0.73m		中層	mg/l	8	6,500
干潮	5時40分 T. P. -0.50m		下層	mg/l	7	12,000
	18時00分 T. P. 0.46m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	25.9	24.3	欠測	25.9	N D	26.4	23.7
低層水温	°C	—	—	24.5	欠測	25.8	N D	27.2	—
p H	—	欠測	7.1	7.2	欠測	6.8	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.1	6.9	欠測	6.3	N D	4.4	7.7
低層D O	mg/l	—	—	6.3	5.5	5.7	N D	2.8	—
C O D	mg/l	欠測	2.0	—	—	3.2	—	—	—
濁度	度	欠測	5.0	12	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	106	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	5	6	N D	6,640	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	4	N D	8,700	—
総窒素	mg/l	欠測	0.85	—	0.88	0.96	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.08	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.3	0.7	3.9	0.8	N D	4.4	4.0

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー
