

調 査 結 果

(令和8年9月7日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.23 m
気 温	23.6 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.43 m
降雨量※	24 mm (前日)	忠 節：	-2.92 m (約 65 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	24.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	15時50分 T. P. 0.95m		上層	mg/l	8	5,900
-	T. P. -		中層	mg/l	8	13,000
干潮	7時30分 T. P. -0.44m		下層	mg/l	8	14,000
	21時40分 T. P. 0.48m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	25.3	24.7	欠測	25.7	N D	26.3	24.1
低層水温	°C	—	—	24.7	欠測	25.6	N D	26.3	—
p H	—	欠測	7.2	7.2	欠測	6.9	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.2	6.3	欠測	6.1	N D	3.9	7.3
低層DO	mg/l	—	—	6.0	5.7	6.2	N D	3.8	—
C O D	mg/l	欠測	1.9	—	—	2.6	—	—	—
濁度	度	欠測	3.6	10	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	110	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	5	7	N D	5,940	820
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	5	N D	7,560	—
総窒素	mg/l	欠測	0.83	—	0.81	0.97	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.06	—	0.06	0.06	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	1.7	0.7	5.1	0.8	N D	5.4	4.2

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月8日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.27 m
気 温	24.0 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.65 m
降雨量※	4 mm (前日)	忠 節：	-2.96 m (約 60 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	25.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	1時30分 T. P. 0.83m					
	16時10分 T. P. 1.05m					
干潮	9時20分 T. P. -0.44m					
	22時00分 T. P. 0.21m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	6,200
			中層	mg/l	9	14,000
			下層	mg/l	8	14,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	24.6	25.5	24.4	欠測	25.1	N D	26.3	24.1	
低層水温	°C	—	—	24.5	欠測	24.9	N D	26.6	—	
p H	—	7.0	7.2	7.2	欠測	6.8	N D	—	—	
表層DO	mg/l	6.7	6.9	6.3	欠測	5.7	N D	3.5	7.2	
低層DO	mg/l	—	—	5.8	5.5	5.8	N D	3.3	—	
C O D	mg/l	2.1	2.0	—	—	2.8	—	—	—	
濁度	度	0.8	4.2	12	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	102	103	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	7	N D	6,540	780	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	5	N D	7,320	—	
総窒素	mg/l	0.82	0.82	—	0.85	1.00	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.07	0.07	—	0.07	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.3	2.0	1.1	6.5	0.8	N D	5.5	4.8	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月9日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	:	曇り (9時)	堰上流	:	T. P. 1.05 m
気 温	:	26.1 °C (9時)	堰下流	:	T. P. -0.38 m
降雨量※	:	124 mm (前日)	忠 節	:	-1.70 m (約 350 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	:	26.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	3時10分 T. P. 0.85m					
		16時30分 T. P. 1.22m					
干潮	:	10時20分 T. P. -0.79m					
		22時20分 T. P. -0.01m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	16
				中層	mg/l	9	12
				下層	mg/l	8	10

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	24.5	23.9	欠測	24.4	N D	25.0	21.9	
低層水温	°C	—	—	23.9	欠測	24.3	N D	25.0	—	
p H	—	欠測	7.1	7.0	欠測	6.8	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	6.4	6.2	欠測	6.3	N D	5.3	8.5	
低層D O	mg/l	—	—	5.9	5.2	6.2	N D	5.3	—	
C O D	mg/l	欠測	欠測	—	—	3.2	—	—	—	
濁度	度	欠測	27.6	46	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	69	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	7	N D	840	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	5	N D	1,300	—	
総窒素	mg/l	欠測	1.50	—	0.96	1.04	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	欠測	—	0.14	0.08	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	4.1	7.8	7.1	0.8	N D	6.4	10.3	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月10日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.08 m
気 温	： 23.4 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.05 m
降雨量※	： 22 mm (前日)	忠 節	-0.99 m (約 640 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 27.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 4時30分 T. P. 1.05m		上層	mg/l	1	7
	17時50分 T. P. 1.17m		中層	mg/l	3	4
干潮	： 11時40分 T. P. -0.77m		下層	mg/l	2	4
	- T. P. -					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.1	20.3	欠測	20.9	N D	23.0	19.8
低層水温	°C	—	—	20.3	欠測	20.7	N D	23.1	—
p H	—	欠測	7.3	7.1	欠測	6.7	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.7	8.0	欠測	7.6	N D	5.7	9.4
低層DO	mg/l	—	—	6.7	7.3	7.5	N D	5.7	—
C O D	mg/l	欠測	3.6	—	—	5.6	—	—	—
濁度	度	欠測	53.9	117	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	55	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	2	3	N D	120	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	2	N D	180	—
総窒素	mg/l	欠測	1.34	—	1.56	1.37	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.09	—	0.16	0.09	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	4.3	U	17.1	0.9	N D	9.1	22.7

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 全開

調 査 結 果

(令和8年9月11日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.44 m
気 温	21.6 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.22 m
降雨量※	4 mm (前日)	忠 節：	-1.69 m (約 350 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	28.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	5時40分 T. P. 1.12m					
	17時40分 T. P. 1.24m					
干潮	0時30分 T. P. -0.12m					
	12時40分 T. P. -0.88m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	1	7
			中層	mg/l	5	6
			下層	mg/l	6	5

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.3	20.3	欠測	20.6	N D	22.5	19.5
低層水温	°C	—	—	20.3	欠測	20.5	N D	22.6	—
p H	—	欠測	7.6	7.2	欠測	6.7	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.7	8.1	欠測	7.7	N D	5.8	9.1
低層D O	mg/l	—	—	6.8	7.3	7.7	N D	6.0	—
C O D	mg/l	欠測	1.9	—	—	3.0	—	—	—
濁度	度	欠測	10.4	59	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	79	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	2	4	N D	1,000	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	2	N D	1,360	—
総窒素	mg/l	欠測	0.84	—	0.87	1.01	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.1	1.1	3.5	0.9	N D	6.0	14.2

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 アンダーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月12日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.46 m
気 温	25.1 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.51 m
降雨量※	15 mm (前日)	忠 節：	-2.06 m (約 230 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	29.4	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	6時00分 T. P. 1.22m		上層	mg/l	3	5
	18時30分 T. P. 1.29m		中層	mg/l	7	7
干潮	0時10分 T. P. -0.51m		下層	mg/l	5	10
	12時50分 T. P. -0.88m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.7	20.9	欠測	20.8	N D	22.5	19.8
低層水温	°C	—	—	21.1	欠測	20.6	N D	22.5	—
p H	—	欠測	欠測	7.2	欠測	6.8	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.7	8.0	欠測	7.6	N D	6.3	9.1
低層DO	mg/l	—	—	6.8	7.1	7.6	N D	6.5	—
C O D	mg/l	欠測	1.9	—	—	2.4	—	—	—
濁度	度	欠測	10.0	69	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	80	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	4	N D	1,660	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	3	N D	2,820	—
総窒素	mg/l	欠測	0.80	—	0.83	0.93	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.0	0.9	1.7	0.9	N D	4.6	6.7

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑤号	オーバーフロー	⑥～⑩号	アンダーフロー
------	---------	------	---------

調 査 結 果

(令和8年9月13日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.45 m
気 温	23.6 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.77 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-2.27 m (約 180 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	1.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	6時30分 T. P. 1.27m					
	19時00分 T. P. 1.27m					
干潮	1時00分 T. P. -0.69m					
	13時20分 T. P. -0.89m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	11
			中層	mg/l	7	11
			下層	mg/l	5	14

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	23.5	22.6	欠測	22.0	N D	23.3	20.8
低層水温	°C	—	—	22.8	欠測	21.7	N D	23.4	—
p H	—	欠測	欠測	7.3	欠測	6.8	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.5	8.0	欠測	7.8	N D	5.8	8.9
低層D O	mg/l	—	—	7.0	7.1	7.5	N D	5.9	—
C O D	mg/l	欠測	1.6	—	—	3.1	—	—	—
濁度	度	欠測	9.4	40	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	88	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	5	N D	2,100	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	3	N D	2,620	—
総窒素	mg/l	欠測	0.78	—	0.79	0.91	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	0.2	1.3	0.9	N D	3.4	5.0

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑥号	オーバーフロー	⑦～⑩号	アンダーフロー
------	---------	------	---------