

調 査 結 果

(令和8年9月14日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.43 m
気 温	： 27.0 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.96 m
降雨量※	： 2 mm (前日)	忠 節	-2.30 m (約 170 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 2.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 7時10分 T. P. 1.17m		上層	mg/l	7	13
	19時10分 T. P. 1.25m		中層	mg/l	7	13
干潮	： 1時40分 T. P. -0.84m		下層	mg/l	5	17
	14時00分 T. P. -0.74m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	23.2	22.6	欠測	22.6	N D	23.9	20.6
低層水温	°C	—	—	22.6	欠測	22.0	N D	24.0	—
p H	—	欠測	欠測	7.2	欠測	6.9	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.6	7.7	欠測	7.7	N D	5.9	8.8
低層DO	mg/l	—	—	6.8	6.9	7.4	N D	5.3	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	2.4	—	—	—
濁度	度	欠測	10.0	51	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	90	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	5	N D	2,720	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	3	N D	4,040	—
総窒素	mg/l	欠測	0.78	—	0.80	0.90	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	0.1	1.0	0.9	N D	6.8	4.7

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑧号	オーバーフロー	⑨、⑩号	アンダーフロー
------	---------	------	---------

調 査 結 果

(令和8年9月15日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況(9時)		
天 候	:	曇り (9時)	堰上流	:	T. P. 1.25 m
気 温	:	23.6 °C (9時)	堰下流	:	T. P. 0.97 m
降雨量※	:	24 mm (前日)	忠 節	:	-0.99 m (約 640 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	:	3.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	7時50分 T. P. 1.13m					
		19時30分 T. P. 1.16m					
干潮	:	2時10分 T. P. -0.83m					
		14時10分 T. P. -0.62m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	7
				中層	mg/l	8	8
				下層	mg/l	6	10

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	22.8	21.4	欠測	22.9	N D	23.9	20.9	
低層水温	°C	—	—	21.6	欠測	22.8	N D	24.0	—	
p H	—	欠測	欠測	7.3	欠測	7.0	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.4	7.9	欠測	7.5	N D	6.4	8.4	
低層D O	mg/l	—	—	6.8	6.9	7.6	N D	6.1	—	
C O D	mg/l	欠測	2.6	—	—	2.4	—	—	—	
濁度	度	欠測	35.8	70	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	71	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	4	N D	520	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	3	N D	760	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.93	—	0.83	0.94	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.09	—	0.05	0.05	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	3.4	1.0	2.0	0.9	N D	5.2	4.4	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑧号	オーバーフロー	⑨、⑩号	アンダーフロー
------	---------	------	---------

調 査 結 果

(令和8年9月16日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.97 m
気 温	22.9℃ (9時)	堰下流：	T. P. 0.80 m
降雨量※	18 mm (前日)	忠 節：	-1.58 m (約 390 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	4.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	8時30分 T. P. 1.00m					
	19時30分 T. P. 1.02m					
干潮	2時20分 T. P. -0.73m					
	14時40分 T. P. -0.34m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	2	3
			中層	mg/l	5	4
			下層	mg/l	5	7

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	欠測	21.1	20.1	欠測	21.0	N D	23.6	20.9	
低層水温	℃	—	—	20.2	欠測	20.9	N D	24.4	—	
p H	—	欠測	欠測	7.2	欠測	6.9	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	8.0	8.2	欠測	7.9	N D	6.0	8.5	
低層D O	mg/l	—	—	6.9	7.4	8.0	N D	4.3	—	
C O D	mg/l	欠測	1.9	—	—	2.9	—	—	—	
濁度	度	欠測	33.4	77	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	70	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	2	3	N D	880	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	2	N D	3,540	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.80	—	0.81	0.90	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.06	0.06	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.2	0.4	4.2	1.9	N D	1.2	4.8	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月17日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況(9時)		
天 候	:	晴れ (9時)	堰上流	:	T. P. 0.86 m
気 温	:	25.6 °C (9時)	堰下流	:	T. P. 0.62 m
降雨量※	:	0 mm (前日)	忠 節	:	-1.18 m (約 550 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	:	5.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	9時00分 T. P. 0.80m					
		20時50分 T. P. 0.92m					
干潮	:	3時00分 T. P. -0.71m					
		14時40分 T. P. -0.24m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	3	5
				中層	mg/l	6	6
				下層	mg/l	5	11

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	20.5	19.6	欠測	20.5	N D	23.1	19.9
低層水温	°C	—	—	19.8	欠測	20.3	N D	23.1	—
p H	—	欠測	8.0	7.3	欠測	6.9	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.5	8.7	欠測	7.9	N D	6.1	9.0
低層DO	mg/l	—	—	7.6	7.6	8.1	N D	6.0	—
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	2.2	—	—	—
濁度	度	欠測	49.2	94	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	59	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	3	3	N D	340	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	欠測	3	N D	280	—
総窒素	mg/l	欠測	0.68	—	0.74	0.89	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.05	0.05	N D	—	—
クロロフィルa	μ g/l	欠測	3.2	2.9	3.9	1.6	N D	1.1	7.3

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月18日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.06 m
気 温	： 25.7 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.48 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-1.81 m (約 310 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 6.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 10時00分 T. P. 0.66m					
	21時20分 T. P. 0.80m					
干潮	： 3時10分 T. P. -0.61m					
	15時10分 T. P. 0.01m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	3	3
			中層	mg/l	3	4
			下層	mg/l	3	9

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.4	20.7	欠測	20.9	N D	22.2	19.7
低層水温	°C	—	—	20.9	欠測	20.6	N D	22.7	—
p H	—	欠測	欠測	7.2	欠測	6.9	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.1	8.2	欠測	8.2	N D	6.9	9.3
低層DO	mg/l	—	—	7.4	7.8	8.3	N D	6.7	—
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	2.6	—	—	—
濁度	度	欠測	21.0	86	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	73	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	3	N D	860	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	欠測	2	N D	1,440	—
総窒素	mg/l	欠測	0.68	—	0.69	0.88	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.04	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.0	1.9	1.8	N D	1.1	5.2

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月19日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況(9時)		
天 候	:	晴れ (9時)	堰上流	:	T. P. 1.15 m
気 温	:	26.5 °C (9時)	堰下流	:	T. P. 0.27 m
降雨量※	:	- mm (前日)	忠 節	:	-2.13 m (約 210 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	:	7.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	10時40分 T. P. 0.62m					
		21時40分 T. P. 0.76m					
干潮	:	4時00分 T. P. -0.44m					
		14時30分 T. P. 0.26m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	4	5
				中層	mg/l	4	8
				下層	mg/l	4	15

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	22.2	21.7	欠測	22.0	N D	22.6	20.6
低層水温	°C	—	—	21.7	欠測	21.7	N D	23.1	—
p H	—	欠測	7.2	7.3	欠測	7.0	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	7.8	8.2	欠測	8.0	N D	7.3	9.0
低層D O	mg/l	—	—	7.5	7.5	8.0	N D	6.0	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	2.0	—	—	—
濁度	度	欠測	5.6	75	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	84	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	3	N D	300	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	3	N D	1,380	—
総窒素	mg/l	欠測	0.65	—	0.65	0.85	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.03	0.04	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	0.6	0.8	1.3	N D	1.6	5.5

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月20日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.15 m
気 温	25.6 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.09 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-2.32 m (約 160 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	8.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	12時10分 T. P. 0.53m					
	22時00分 T. P. 0.68m					
干潮	4時50分 T. P. -0.26m					
	14時40分 T. P. 0.43m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	5	610
			中層	mg/l	4	2,700
			下層	mg/l	4	7,900

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	22.9	22.2	欠測	22.3	N D	23.7	20.9	
低層水温	°C	—	—	22.4	欠測	22.1	N D	24.2	—	
p H	—	欠測	7.3	7.3	欠測	7.0	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	7.7	8.1	欠測	8.1	N D	7.0	8.7	
低層D O	mg/l	—	—	7.6	7.5	7.9	N D	5.6	—	
C O D	mg/l	欠測	1.6	—	—	1.6	—	—	—	
濁度	度	欠測	5.2	69	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	88	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	3	N D	900	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	3	N D	2,860	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.66	—	0.66	0.84	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.03	0.04	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	0.7	0.8	1.2	N D	1.3	4.4	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
